MC14538BDR2G

fabbricante Numero di parte:	MC14538BDR2G
Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte della descrizione:	IC MULTIVIBRATR DUAL CMOS 16SOIC
Schede tecniche:	MC14538BDR2G.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 21200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MC14538BDR2G 100% nuovi pezzi originali 21200 in magazzino, trova il prezzo MC14538BDR2G, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MC14538BDR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MC14538BDR2G: Info@IC-Components.com

Le specifiche di MC14538BDR2G

Numero di parte	MC14538BDR2G	Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Serie	4000B	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	4538	Contenitore / involucro	16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
imballaggio	Cut Tape (CT)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	16-SOIC	temperatura di esercizio	-55°C ~ 125°C
Descrizione dettagliata	Monostable Multivibrator 95ns 16-SOIC	Tensione di alimentazione -	3V ~ 18V
Tipo Logic	Monostable	Corrente - uscita alta, bassa	8.8mA, 8.8mA
Ingresso trigger di Schmitt	Yes	circuiti indipendenti	2
Ritardo di propagazione	95ns	Altri nomi	MC14538BDR2GOSCT
Quantità di magazzino	21200 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Logica-multivibratori
Descrizione	IC MULTIVIBRATR DUAL CMOS 16SOIC	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con MC14538BDR2G

AMI Semiconductor / ON Semiconductor MC14538BDR2G	Parte MC14538BDR2G	Prezzo MC14538BDR2G	Distributore MC14538BDR2G
	MC14538BDR2G tecnico	Azione MC14538BDR2G	Inventario MC14538BDR2G
Fornitore MC14538BDR2G	Ordine online MC14538BDR2G	Richiesta MC14538BDR2G	Immagine MC14538BDR2G
Immagine MC14538BDR2G	MC14538BDR2G pdf	Datasheet MC14538BDR2G	Scheda tecnica MC14538BDR2G
Scheda tecnica MC14538BDR2G pdf	Scarica la scheda tecnica MC14538BDR2G	Produttore AMI Semiconductor / ON Semiconductor	AMI Semiconductor / ON Semiconductor MC14538BDR2G
ON Semiconductor MC14538BDR2G	Aptina / ON Semiconductor MC14538BDR2G	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor MC14538BDR2G	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor MC14538BDR2G
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor MC14538BDR2G			

Potresti essere anche interessato:

MC14538BDWR2
Descrizione: MC14538BDWR2 ON SOP16-7.2
Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14538BDTR2G
Descrizione: IC MULTIVIBRATOR DUAL 16-TSSOP
Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

MC145403DW
Descrizione: MC145403DW MOTOROLA SOP20L
Produttori: MOTOROLA
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14537AL
Descrizione: MC14537AL MOTOROLA CDIP16
Produttori: MOTOROLA
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14534BCP
Descrizione: MC14534BCP MOT DIP-24
Produttori: MOT
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14538BCPG
Descrizione: IC MULTIVIBRATOR DUAL CMOS 16DIP
Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.
Citazione: RFQ

MC145402L
Descrizione: MC145402L MOTOROLA DIP
Produttori: MOTOROLA
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14539BAL
Descrizione: MC14539BAL MOTOROLA CDIP16
Produttori: MOTOROLA
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14536B
Descrizione: MC14536B ON SOP16
Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14538B
Descrizione: MC14538B MOT 5.2MM
Produttori: MOT
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14538BFE
Descrizione: MC14538BFE ON SPO16
Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

MC145402L+
Descrizione: MC145402L+ MOT DIP
Produttori: MOT
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14536BDW
Descrizione: MC14536BDW MOTOROLA SOP167.2
Produttori: MOTOROLA
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14538BDTR2G(14538B)
Descrizione: MC14538BDTR2G(14538B) ON SOP
Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14536BDWR2G
Descrizione: IC OSC PROG TIMER 2MHZ 16SOIC
Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14538BF
Descrizione: IC MULTIVIBRATOR DUAL 16SOEIAJ
Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14539BCP
Descrizione: MC14539BCP MOT DIP
Produttori: MOT
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14538BDR2
Descrizione: MC14538BDR2 ON SOP16
Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14536BDWG
Descrizione: IC OSC PROG TIMER 2MHZ 16SOIC
Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14538BP
Descrizione: MC14538BP ON DIP
Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14538BCL
Descrizione: MC14538BCL MOT DIP
Produttori: MOT
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14536BCP
Descrizione: MC14536BCP ON DIP16
Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14538BDWR2 SOP7.2
Descrizione: MC14538BDWR2 SOP7.2 MOT SOP16-7.2MM
Produttori: MOT
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14536BCPG
Descrizione: IC OSC PROG TIMER 2MHZ 16DIP
Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8800 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14538BFEL
Descrizione: IC MULTIVIBRATOR DUAL 16SOEIAJ
Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14538BCP
Descrizione: MC14538BCP MOTOROLA DIP16
Produttori: MOTOROLA
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28700 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14538B/BEAJC
Descrizione: MC14538B/BEAJC MOT DIP
Produttori: MOT
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14534BCL
Descrizione: MC14534BCL MOT DIP24
Produttori: MOT
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14538BDW
Descrizione: MC14538BDW ON SOP16-7.2
Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.
Citazione: RFQ

MC14538BDWR2G
Descrizione: IC MULTIVIBRATR DUAL CMOS 16SOIC
Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.
Citazione: RFQ

IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945
Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong

IC Components Ltd è distributore di componenti elettronici di IC e condensatori @ 2018 IC-Components.com Tutti i diritti riservati.