

CY7B994V-5BBC

fabbricante Numero di parte:	CY7B994V-5BBC
Produttore / Marca	Cypress Semiconductor
Parte della descrizione:	IC CLK BUFF 18OUT 200MHZ 100LBGA
Schede tecniche:	CY7B994V-5BBC.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CY7B994V-5BBC 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo CY7B994V-5BBC, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista CY7B994V-5BBC Cypress Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ CY7B994V-5BBC: Info@IC-Components.com

Le specifiche di CY7B994V-5BBC

Numero di parte	CY7B994V-5BBC	Produttore / Marca	Cypress Semiconductor
Serie	RoboClock™	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	CY7B994	Contenitore / involucro	100-LBGA
imballaggio	Tray	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	100-TBGA (11x11)	temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C
Digitare	Clock Buffer, Fanout Distribution	Frequenza - Max	200MHz
Numero di circuiti	1	Tensione di alimentazione -	2.97 V ~ 3.63 V
Produzione	LVTTL	Ingresso	LVPECL, LVTTL
PLL	Yes	Rapporto - Ingresso: Uscita	4:18
Differenziale - Ingresso: Uscita	No/No	Divisore / moltiplicatore	Yes/Yes
Altri nomi	CY7B994V5BBC	Quantità di magazzino	100 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Generatori orologio/temporizzatori, PLLs, sintetiz	Descrizione	IC CLK BUFF 18OUT 200MHZ 100LBGA
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

Parole chiave realizzate con CY7B994V-5BBC

Cypress Semiconductor CY7B994V-5BBC	Parte CY7B994V-5BBC	Prezzo CY7B994V-5BBC	Distributore CY7B994V-5BBC
CY7B994V-5BBC tecnico	Azione CY7B994V-5BBC	Inventario CY7B994V-5BBC	Fornitore CY7B994V-5BBC
Ordine online CY7B994V-5BBC	Richiesta CY7B994V-5BBC	Immagine CY7B994V-5BBC	Immagine CY7B994V-5BBC
CY7B994V-5BBC pdf	Datasheet CY7B994V-5BBC	Scheda tecnica CY7B994V-5BBC	Scheda tecnica CY7B994V-5BBC pdf
Scarica la scheda tecnica CY7B994V-5BBC	Produttore Cypress Semiconductor	Cypress Semiconductor CY7B994V-5BBC	Cypress Semiconductor Corp CY7B994V-5BBC

Potresti essere anche interessato:

CY7B993V-2AC
Descrizione: IC CLK BUFF 18OUT 100MHZ 100LQFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B9950AXI
Descrizione: IC CLK BUFF 8OUT 200MHZ 32TQFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B9945V-2AXI
Descrizione: IC CLK BUFF 11OUT 200MHZ 52LQFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B994V-5BBCT
Descrizione: IC CLK BUFF 18OUT 200MHZ 100LBGA
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B9940V-2AXC
Descrizione: IC CLK BUFF 10OUT 200MHZ 44LQFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B9940V-2AC
Descrizione: CY7B9940V-2AC CYPRESS QFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B993V-5AXC
Descrizione: IC CLK BUFF 18OUT 100MHZ 100LQFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B9950AXC
Descrizione: IC CLK BUFF 8OUT 200MHZ 32TQFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

IMAGE NOT AVAILABLE

CY7C006-35AC
Descrizione: CY7C006-35AC CY QFP
Produttori: CY
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B995AXI
Descrizione: IC CLK BUFF 8OUT 200MHZ 44TQFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B9940V-5AXC
Descrizione: IC CLK BUFF 10OUT 200MHZ 44LQFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B994V-2BBI
Descrizione: IC CLK BUFF 18OUT 200MHZ 100LBGA
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B9945V-5AXC
Descrizione: IC CLK BUFF 11OUT 200MHZ 52LQFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B994V-2AXC
Descrizione: IC CLK BUFF 18OUT 100MHZ 100LQFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7C006-15AC
Descrizione: CY7C006-15AC CYPRESS QFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B9973V-AXC
Descrizione: CY7B9973V-AXC CYPRESS QFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Citazione: RFQ

IMAGE NOT AVAILABLE

CY7B9950AI
Descrizione: CY7B9950AI CY QFP
Produttori: CY
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B993V-5AC
Descrizione: CY7B993V-5AC CYPRESS TQFP-100
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B9950V-5AXC
Descrizione: CY7B9950V-5AXC CYPRESS QFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.
Citazione: RFQ

IMAGE NOT AVAILABLE

CY7C006-35AC+
Descrizione: CY7C006-35AC+ CY QFP
Produttori: CY
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B993V-5AXI
Descrizione: IC CLK BUFF 18OUT 100MHZ 100LQFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B994V-5AC
Descrizione: CY7B994V-5AC CYPRESS QFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B9945V-2AI
Descrizione: CY7B9945V-2AI CYPRESS QFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.
Citazione: RFQ

IMAGE NOT AVAILABLE

CY7C006-55AC
Descrizione: CY7C006-55AC CY QFP64
Produttori: CY
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

IMAGE NOT AVAILABLE

CY7B9945V-5AC
Descrizione: CY7B9945V-5AC CY NA
Produttori: CY
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.
Citazione: RFQ

IMAGE NOT AVAILABLE

CY7C006-35JC
Descrizione: CY7C006-35JC CY PLCC
Produttori: CY
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B995AXIKP
Descrizione: CY7B995AXIKP CYPRESS QFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B9950AC
Descrizione: CY7B9950AC CYPRESS QFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7B993V-2AXIT
Descrizione: IC CLK BUFF 18OUT 100MHZ 100LQFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.
Citazione: RFQ

CY7C006A-15AXC
Descrizione: IC SRAM 128K PARALLEL 64TQFP
Produttori: Cypress Semiconductor
Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Citazione: RFQ

IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945
Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong

IC Components Ltd è distributore di componenti elettronici di IC e condensatori @ 2018 IC-Components.com Tutti i diritti riservati.