




3362P-1-303

| | |
|---------------------------------|---|
| fabricante Numero di parte: | 3362P-1-303 |
| Produttore / Marca | Bourns, Inc. |
| Parte della descrizione: | TRIMMER 30K OHM 0.5W PC PIN TOP |
| Schede tecniche: | 3362P-1-303.pdf |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: |  Contiene piombo / RoHS non conforme |
| Condizione di scorta: | Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. |
| Nave da: | Hong Kong |
| Modo di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

3362P-1-303 100% nuovi pezzi originali 1500 in magazzino, trova il prezzo 3362P-1-303, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 3362P-1-303 Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 3362P-1-303: Info@IC-Components.com






























Le specifiche di 3362P-1-303

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--|
| Numero di parte | 3362P-1-303 | Produttore / Marca | Bourns, Inc. |
| Serie | Trimpot® 3362 - Sealed | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| imballaggio | Tube | Tipo montaggio | Through Hole |
| Descrizione dettagliata | 30 kOhms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 1 Turn Top Adjustment | Dimensioni / Dimension | Rectangular - 0.275" x 0.260" Face x 0.185" H (6.99mm x 6.60mm x 4.70mm) |
| Stile di terminazione | PC Pins | Tolleranza | ±10% |
| Coefficiente di temperatura | ±100ppm°C | Tipo di regolazione | Top Adjustment |
| Potenza (W) | 0.5W, 1/2W | materiale resistivo | Cermet |
| Numero di giri | 1 | Modalità Pannello | 30 kOhms |
| Quantità di magazzino | 1500 pcs Stock | Categoria | Potenziometri, resistori variabili > Potenziometro trimmer |
| Descrizione | TRIMMER 30K OHM 0.5W PC PIN TOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |

Parole chiave realizzate con 3362P-1-303

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Bourns, Inc. 3362P-1-303 | Parte 3362P-1-303 | Prezzo 3362P-1-303 | Distributore 3362P-1-303 |
| 3362P-1-303 tecnico | Azione 3362P-1-303 | Inventario 3362P-1-303 | Fornitore 3362P-1-303 |
| Ordine online 3362P-1-303 | Richiesta 3362P-1-303 | Immagine 3362P-1-303 | Immagine 3362P-1-303 |
| 3362P-1-303 pdf | Datasheet 3362P-1-303 | Scheda tecnica 3362P-1-303 | Scheda tecnica 3362P-1-303 pdf |
| Scarica la scheda tecnica 3362P-1-303 | Produttore Bourns, Inc. | Bourns, Inc. 3362P-1-303 | Bourns Inc. 3362P-1-303 |
| J.W. Miller / Bourns 3362P-1-303 | | | |

Potresti essere anche interessato:

| | | |
|---|--|---|
|  <p>3362P-1-104LF Descrizione: TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362P-1-501 Descrizione: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362S-1-201LF Descrizione: TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>3362P-1-202LF Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362P-1-501LF Descrizione: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362P-1-102 Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>3362P-1-103 Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362P-1-502LF Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362P-104 Descrizione: 3362P-104 BOURNS DIP-3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>3362P-1-504LF Descrizione: TRIMMER 500K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 38000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362P-1-103LF Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362P-1-500LF Descrizione: TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>3362P-1-101LF Descrizione: TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362P-1-503 Descrizione: TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362P-1-203LF Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>3362S-1-101LF Descrizione: TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362P-1-254LF Descrizione: TRIMMER 250K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362P-1-503LF Descrizione: TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>3362P-1-203 Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362P-1-102LF Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>3362P-100K Descrizione: 3362P-100K N/A DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>3362M-1-500LF Descrizione: TRIMMER 50 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362R-1-501LF Descrizione: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362P-1-202 Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>3362P-1-104 Descrizione: TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362P-1-200LF Descrizione: TRIMMER 20 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362S-1-202LF Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>3362S-1-102LF Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362P-1-105LF Descrizione: TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>3362S-1-105LF Descrizione: TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong