



MC13212

fabricante Numero di parte:	MC13212
Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Parte della descrizione:	IC RF TXRX+MCU 802.15.4 71-VFLGA
Schede tecniche:	MC13212.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MC13212 100% nuovi pezzi originali 1000 in magazzino, trova il prezzo MC13212, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MC13212 NXP Semiconductors / Freescale con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MC13212: Info@IC-Components.com






















Le specifiche di MC13212

Numero di parte	MC13212	Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Contenitore / involucro	71-VFLGA Exposed Pad	imballaggio	Tray
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Descrizione dettagliata	IC RF TxRx + MCU 802.15.4 2.4GHz 71-VFLGA Exposed Pad
Frequenza	2.4GHz	Digitare	TxRx + MCU
sensibilità	-92dBm	Tensione di alimentazione -	2 V ~ 3.4 V
Alimentazione - uscita	3dBm	Dimensione della memoria	32kB Flash, 2kB RAM
Protocollo	-	Tasso di dati (massimo)	250kbps
Interfacce seriali	I ² C, SPI	Corrente - Ricezione	37mA
Famiglia RF / Standard	802.15.4	Modulazione	DSSS, O-QPSK
GPIO	32	Corrente - trasmissione	30mA
Altri nomi	935313421557	Quantità di magazzino	1000 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Ricetrasmittitore RF ICS	Descrizione	IC RF TXRX+MCU 802.15.4 71-VFLGA
Slato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con MC13212

NXP Semiconductors / Freescale MC13212	Parte MC13212	Prezzo MC13212	Distributore MC13212
MC13212 tecnico	Azione MC13212	Inventario MC13212	Fornitore MC13212
Ordine online MC13212	Richiesta MC13212	Immagine MC13212	Immagine MC13212
MC13212 pdf	Datasheet MC13212	Scheda tecnica MC13212	Scheda tecnica MC13212 pdf
Scarica la scheda tecnica MC13212	Produttore NXP Semiconductors / Freescale	NXP Semiconductors / Freescale MC13212	NXP Semiconductors MC13212
Freescale MC13212	Freescale Semiconductor - NXP MC13212	NXP USA Inc. MC13212	

Potresti essere anche interessato:

 <p>MC13211 Descrizione: IC RF TXRX+MCU 802.15.4 71-VFLGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC13213 Descrizione: IC RF TXRX+MCU 802.15.4 71-VFLGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MC13158F Descrizione: MC13158F MOT QFP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC13191FC Descrizione: IC RF TXRX ISM>1GHZ 32-VFQFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC13214 Descrizione: IC RF TXRX+MCU 802.15.4 71-LGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC13212R2 Descrizione: IC RF TXRX+MCU 802.15.4 71-VFLGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC13202FC Descrizione: IC RF TXRX 802.15.4/ISM 32-VFQFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MC13158FTBR2 Descrizione: MC13158FTBR2 MOTO QFP44 Produttori: MOTO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC13240FCR2 Descrizione: MC13240FCR2 FREESCALE QFN32 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MC13281FP Descrizione: MC13281FP MOT DIP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MC13158FTB Descrizione: MC13158FTB MOTOROLA QFP Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MC13281FYP Descrizione: MC13281FYP MOTOROLA DIP-20 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC13201FCR2 Descrizione: IC RF TXRX 802.15.4/ISM 32-VFQFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 41600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MC13281AP Descrizione: MC13281AP MOTOROLA DIP Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MC13281FXP Descrizione: MC13281FXP MOT DIP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC13224V Descrizione: IC RF TXRX+MCU 802.15.4 145TFLGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC13192FCR2 Descrizione: IC RF TXRX 802.15.4/ISM 32-VFQFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC13202FCR2 Descrizione: IC RF TXRX 802.15.4/ISM 32-VFQFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC13240FC Descrizione: MC13240FC FREESCALE MLP-S32P Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC13212R2R2 Descrizione: MC13212R2R2 FREESCALE QFN64 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC13192FC Descrizione: IC RF TXRX 802.15.4/ISM 32-VFQFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC13233C Descrizione: IC RF TXRX+MCU 802.15.4 48-VFQFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC13213R2 Descrizione: IC RF TXRX+MCU 802.15.4 71-VFLGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC13211R2 Descrizione: IC RF TXRX+MCU 802.15.4 71-VFLGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC13226V Descrizione: IC RF TXRX+MCU 802.15.4 145TFLGA Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC13201FC Descrizione: IC RF TXRX 802.15.4/ISM 32-VFQFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MC13280FYP Descrizione: MC13280FYP MOTOROLA DIP-20 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 47400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MC13176D Descrizione: MC13176D ON SOP16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MC13191F Descrizione: MC13191F FREESCAL QFN Produttori: FREESCAL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC13203FC Descrizione: IC RF TXRX 802.15.4/ISM 32-VFQFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong