


TAIYO YUDEN

D6PE1G960P3BY-Z

fabricante Numero di parte:	D6PE1G960P3BY-Z
Produttore / Marca	Taiyo Yuden
Parte della descrizione:	DUPLEXER 2016 CSSD BAND 2 BAL
Schede tecniche:	D6PE1G960P3BY-Z(1).pdf D6PE1G960P3BY-Z(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

D6PE1G960P3BY-Z 100% nuovi pezzi originali 1800 in magazzino, trova il prezzo D6PE1G960P3BY-Z, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista D6PE1G960P3BY-Z Taiyo Yuden con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ D6PE1G960P3BY-Z: Info@IC-Components.com































Le specifiche di D6PE1G960P3BY-Z

Numero di parte	D6PE1G960P3BY-Z	Produttore / Marca	Taiyo Yuden
Serie	*	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Descrizione dettagliata	RF Diplexor	Altri nomi	D6PE1G960P3BYZ PJ D6PE1G960P3BY-Z
Quantità di magazzino	1800 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Diplexer RF
Descrizione	DUPLEXER 2016 CSSD BAND 2 BAL	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con D6PE1G960P3BY-Z

Taiyo Yuden D6PE1G960P3BY-Z	Parte D6PE1G960P3BY-Z	Prezzo D6PE1G960P3BY-Z	Distributore D6PE1G960P3BY-Z
D6PE1G960P3BY-Z tecnico	Azione D6PE1G960P3BY-Z	Inventario D6PE1G960P3BY-Z	Fornitore D6PE1G960P3BY-Z
Ordine online D6PE1G960P3BY-Z	Richiesta D6PE1G960P3BY-Z	Immagine D6PE1G960P3BY-Z	Immagine D6PE1G960P3BY-Z
D6PE1G960P3BY-Z pdf	Datasheet D6PE1G960P3BY-Z	Scheda tecnica D6PE1G960P3BY-Z	Scheda tecnica D6PE1G960P3BY-Z pdf
Scarica la scheda tecnica D6PE1G960P3BY-Z	Produttore Taiyo Yuden	Taiyo Yuden D6PE1G960P3BY-Z	

Potresti essere anche interessato:

 <p>DPX165850DT-8032A1 Descrizione: RF DIPLERER 0603 4 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>D5RB942M5E1CF-Z Descrizione: DUPLERER BAND 8 BAL Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D6PE1G960P3BY Descrizione: D6PE1G960P3BY TAIYO SMD Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>ACMD-6107-TR1 Descrizione: RF DIPLERER 2.535/2.655GHZ 8QFN Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D6PE2G132P3DWUZ Descrizione: D6PE2G132P3DWUZ 2016 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>D6PF1G960M3B6-Z Descrizione: RF DIPLERER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D6PF1G960M3B6 Descrizione: D6PF1G960M3B6 TIYOYUDE QFN Produttori: TIYOYUDE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX165850DT-8017A1 Descrizione: RF DIPLERER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>FAR-D5NE-881M50-P1A6QZ Descrizione: RF DIPLERER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX252690DT-5121C1 Descrizione: RF DIPLERER 1008 8 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D6PE1G485P3KZ-Z Descrizione: D6PE1G485P3KZ-Z TAIYO SMD Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX165950DT-8144A1 Descrizione: RF DIPLERER 0603 6 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 108000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D6PF1G960M3B9MZA Descrizione: D6PF1G960M3B9MZA TAIYOYUDE SMD Produttori: TAIYOYUDE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D6PF1G962DL39MZA Descrizione: D6PF1G962DL39MZA TAIYOYUDE SMD Produttori: TAIYOYUDE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ACMD-7612-TR1 Descrizione: RF DIPLERER 1.95GHZ/2.14GHZ 3CSP Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>D6PF1G960M3B9-Z Descrizione: RF DIPLERER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 99000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>FAR-D6NF-1G9600-P1BZ-Z Descrizione: RF DIPLERER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D6PF1G960M3B9 Descrizione: D6PF1G960M3B9 TAIYO SMD Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DPX165850DT-8040A3 Descrizione: RF DIPLERER 0603 6 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DPX205950DT-9126A1 Descrizione: RF DIPLERER 2.45/5.425GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>FI212P089208-T Descrizione: RF DIPLERER 892MHZ/1.94GHZ 2012 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 57000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D6PF1G960M3B9MZ Descrizione: D6PF1G960M3B9MZ TAIYO SMD Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ACFM-7103-TR1 Descrizione: RF DIPLERER 859MHZ/1.92GHZ 6SMD Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SD25-0836R9UBQ2 Descrizione: DUPLERER SAW 8SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>RFDIP2012050L7T Descrizione: RF DIPLERER 2.45GHZ/5.4GHZ 0805 Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D6PE1G960P3BWHZ Descrizione: D6PE1G960P3BWHZ TAIYO QFN Produttori: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>D6PE1G960P3BP Descrizione: D6PE1G960P3BP TAIYOYU SMD Produttori: TAIYOYU Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>D6PE1G960P3BP-Z Descrizione: RF DIPLERER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ACMD-7402-TR1 Descrizione: RF DIPLERER 1.875/1.96GHZ 3CSP Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 26000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>D6PE2G140P3AW-Z Descrizione: SAW DUPLERER 2016 CSSD BAND 1 BA Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong