



DPX165900DT-8025A1

fabricante Numero di parte:	DPX165900DT-8025A1
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805
Schede tecniche:	DPX165900DT-8025A1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

DPX165900DT-8025A1 100% nuovi pezzi originali 12000 in magazzino, trova il prezzo DPX165900DT-8025A1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista DPX165900DT-8025A1 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ DPX165900DT-8025A1: Info@IC-Components.com

Le specifiche di DPX165900DT-8025A1

Numero di parte	DPX165900DT-8025A1	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	DPX	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric), 6 PC Pad	imballaggio	Cut Tape (CT)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Diplexor 2.4GHz ~ 2.5GHz / 5.1GHz ~ 5.9GHz 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad
Bande di frequenza (Low / High)	2.4GHz ~ 2.5GHz / 5.1GHz ~ 5.9GHz	High Band Attenuazione (min / max dB)	23.00dB / 31.00dB
Return Loss (Low Band / High Band)	22dB / 12dB	Banda bassa attenuazione (min / max dB)	18.00dB / 26.00dB
Altri nomi	445-15671-1	Quantità di magazzino	12000 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Diplexer RF	Descrizione	RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con DPX165900DT-8025A1

TDK Corporation DPX165900DT-8025A1	Parte DPX165900DT-8025A1	Prezzo DPX165900DT-8025A1	Distributore DPX165900DT-8025A1
DPX165900DT-8025A1 tecnico	Azione DPX165900DT-8025A1	Inventario DPX165900DT-8025A1	Fornitore DPX165900DT-8025A1
Ordine online DPX165900DT-8025A1	Richiesta DPX165900DT-8025A1	Immagine DPX165900DT-8025A1	Immagine DPX165900DT-8025A1
DPX165900DT-8025A1 pdf	Datasheet DPX165900DT-8025A1	Scheda tecnica DPX165900DT-8025A1	Scheda tecnica DPX165900DT-8025A1 pdf
Scarica la scheda tecnica DPX165900DT-8025A1	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation DPX165900DT-8025A1	

Potresti essere anche interessato:

<p>DPX165850DT-8040A3 Descrizione: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8048A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 110000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165850DT-8117B1 Descrizione: DPX165850DT-8117B1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX165950DT-8030D1SJ Descrizione: DPX165950DT-8030D1SJ TDK 4kreeel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX1608LL87R1524A Descrizione: DPX1608LL87R1524A MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202690DT-4072G1SJ Descrizione: DPX202690DT-4072G1SJ TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX165850DT-8032A1 Descrizione: RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX201990DT-4114A2 Descrizione: DPX201990DT-4114A2 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202690DT-4084A1 Descrizione: DPX202690DT-4084A1 TDK 805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 134000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX202690DT-4066B1 Descrizione: DPX202690DT-4066B1 TDK 2kreeel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 272000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8026A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX162500DT-8128A1 Descrizione: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX165950DT-8126A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 59900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX201990DT-4014A2 Descrizione: RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202472DT-4032B2 Descrizione: DPX202472DT-4032B2 TDK 805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX162500DT-8014A1 Descrizione: RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165900DT-8125A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX162500DT-8128 Descrizione: DPX162500DT-8128 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX202500DT-9032A1 Descrizione: RF DIPLEXER 1497MHZ/2.45GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8144A1 Descrizione: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 108000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202170DT-4121A1 Descrizione: DPX202170DT-4121A1 TDK 2kreeel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX165950DT-8130A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX162500DT-8028A1 Descrizione: DPX162500DT-8028A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202170DT-4049A1 Descrizione: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX162500DT-8128A2 Descrizione: DPX162500DT-8128A2 TDK 603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 84000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8030A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX16595DT-8026A1 Descrizione: DPX16595DT-8026A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX165850DT-8017A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX201990DT-4051A2TP Descrizione: DPX201990DT-4051A2TP TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX201990DT-4051A2 Descrizione: RF DIPLEXER 872.5M/1.78GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong