



BA5962FVM-TR

fabricante Numero di parte:	BA5962FVM-TR
Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte della descrizione:	IC BRIDGE DRIVER PAR 8MSOP
Schede tecniche:	BA5962FVM-TR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 27000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

BA5962FVM-TR 100% nuovi pezzi originali 27000 in magazzino, trova il prezzo BA5962FVM-TR, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BA5962FVM-TR LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BA5962FVM-TR: Info@IC-Components.com

Le specifiche di BA5962FVM-TR

Numero di parte	BA5962FVM-TR	Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	BA5962	Contenitore / involucro	8-VSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	8-MSOP	temperatura di esercizio	-35°C ~ 85°C (TA)
Descrizione dettagliata	Half Bridge (2) Driver DC Motors, General Purpose Bipolar 8-MSOP	Tecnologia	Bipolar
Caratteristiche	-	Interfaccia	Logic
applicazioni	DC Motors, General Purpose	Tensione di alimentazione -	3 V ~ 10 V
Corrente - Uscita / Canale	-	Corrente - Uscita di picco	-
Configurazione di uscita	Half Bridge (2)	Protezione guasti	Over Temperature
Tipo di carico	Inductive	Rds On (Typ)	-
Tensione - Carico	4.1V	Quantità di magazzino	27000 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Full, Half-Bridge driver	Descrizione	IC BRIDGE DRIVER PAR 8MSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con BA5962FVM-TR

LAPIS Semiconductor BA5962FVM-TR	Parte BA5962FVM-TR	Prezzo BA5962FVM-TR	Distributore BA5962FVM-TR
BA5962FVM-TR tecnico	Azione BA5962FVM-TR	Inventario BA5962FVM-TR	Fornitore BA5962FVM-TR
Ordine online BA5962FVM-TR	Richiesta BA5962FVM-TR	Immagine BA5962FVM-TR	Immagine BA5962FVM-TR
BA5962FVM-TR pdf	Datasheet BA5962FVM-TR	Scheda tecnica BA5962FVM-TR	Scheda tecnica BA5962FVM-TR pdf
Scarica la scheda tecnica BA5962FVM-TR	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor BA5962FVM-TR	Kionix Inc. BA5962FVM-TR
Rohm Semiconductor BA5962FVM-TR			

Potresti essere anche interessato:

<p>BA5972FP Descrizione: BA5972FP ROHM SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5954FP. Descrizione: BA5954FP. ROHM HSOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5952AFP Descrizione: BA5952AFP ROHM SOP-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA5954BFP Descrizione: BA5954BFP ROHM SOP-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5974FP-E2 Descrizione: BA5974FP-E2 ROHM SOP-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BA5974FP Descrizione: BA5974FP SANYO SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA5977FP Descrizione: BA5977FP ROHM HSOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5954BFP-E2 Descrizione: BA5954BFP-E2 ROHM HSOP-28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5965FV-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BA595E6327 Descrizione: BA595E6327 INFINEO SOD323 Produttori: INFINEO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5962FVM Descrizione: BA5962FVM ROHM SSOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 43400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA597 E6327 Descrizione: BA597 E6327 Infineon SOD-323 Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 36000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA5960FS-E2 Descrizione: BA5960FS-E2 ROHM SSOP-54P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5954FM Descrizione: BA5954FM ROHM HSOP-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5970FP-E2 Descrizione: IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA5956FM-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 36-HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5979S Descrizione: BA5979S ROHM DIP-32P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5982FP Descrizione: BA5982FP ROHM HSOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA5954FP-E2 Descrizione: IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5952AFP-E2 Descrizione: IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5953FS Descrizione: BA5953FS ROHM SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA5954FP Descrizione: BA5954FP ROHM HSOP-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 62100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5962FVM-FTR Descrizione: BA5962FVM-FTR ROHM MSOP-8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5972FP-E2 Descrizione: BA5972FP-E2 ROHM HSO28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA5968FP-E2 Descrizione: BA5968FP-E2 ROHM HSOP-28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5974FM Descrizione: BA5974FM ROHM SOP-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5968FP Descrizione: BA5968FP ROHM SOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BA5970FP Descrizione: BA5970FP ROHM SOP-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5954FM-E2 Descrizione: IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BA5972AFP-E2 Descrizione: BA5972AFP-E2 ROHM SOP-28P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong