



B69967N2047A760

fabricante Numero di parte:	B69967N2047A760
Produttore / Marca	EPCOS
Parte della descrizione:	RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ
Schede tecniche:	B69967N2047A760.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

B69967N2047A760 100% nuovi pezzi originali 1500 in magazzino, trova il prezzo B69967N2047A760, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista B69967N2047A760 EPCOS con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ B69967N2047A760: Info@IC-Components.com

Le specifiche di B69967N2047A760

Numero di parte	B69967N2047A760	Produttore / Marca	EPCOS
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	-	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Diplexor 1.92GHz ~ 1.98GHz / 2.11GHz ~ 2.17GHz
Bande di frequenza (Low / High)	1.92GHz ~ 1.98GHz / 2.11GHz ~ 2.17GHz	High Band Attenuazione (min / max dB)	23dB / 40dB
Return Loss (Low Band / High Band)	-	Banda bassa attenuazione (min / max dB)	20dB / 50dB
Altri nomi	B69967N2047A760MR	Quantità di magazzino	1500 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Diplexer RF	Descrizione	RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con B69967N2047A760

EPCOS B69967N2047A760	Parte B69967N2047A760	Prezzo B69967N2047A760	Distributore B69967N2047A760
B69967N2047A760 tecnico	Azione B69967N2047A760	Inventario B69967N2047A760	Fornitore B69967N2047A760
Ordine online B69967N2047A760	Richiesta B69967N2047A760	Immagine B69967N2047A760	Immagine B69967N2047A760
B69967N2047A760 pdf	Datasheet B69967N2047A760	Scheda tecnica B69967N2047A760	Scheda tecnica B69967N2047A760 pdf
Scarica la scheda tecnica B69967N2047A760	Produttore EPCOS	EPCOS B69967N2047A760	EPCOS Inc B69967N2047A760
EPCOS (TDK) B69967N2047A760			

Potresti essere anche interessato:

<p>B69812-N2457-B301 Descrizione: B69812-N2457-B301 EPCOS 4x4 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B69812N2457A301T Descrizione: B69812N2457A301T EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ACMD-7606-TR1 Descrizione: RF DIPLEXER 897.5/942.5MHZ 8VQFN Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 189300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ACMD-7402-TR1 Descrizione: RF DIPLEXER 1.875/1.96GHZ 3CSP Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 26000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B69812N1897J320 Descrizione: B69812N1897J320 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX162500DT-8014A1 Descrizione: RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX252690DT-5121C1 Descrizione: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B69812N1907B350V5 Descrizione: B69812N1907B350V5 EPCOS/TDK SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 39400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>FAR-D6NH-1G9600-M1Z6-Z Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>B69812N1477A540 Descrizione: B69812N1477A540 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B69812N2457D201 Descrizione: B69812N2457D201 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ACFM-7101-TR1G Descrizione: RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 6SMD Produttori: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 67000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>B69812N1577E303 Descrizione: B69812N1577E303 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>FAR-D5PE-881M50-P3EZ-Z Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>D6PE1G960P3BY-Z Descrizione: DUPLEXER 2016 CSSD BAND 2 BAL Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>FAR-D5NC-881M50-M11A-Z Descrizione: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B39941B9509L310 Descrizione: RF DIPLEXER 881.5/942.5MHZ 10SMD Produttori: Epcos / RF360 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165850DT-8017A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>B69812N1477D340 Descrizione: B69812N1477D340 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B69812N2457B111 Descrizione: B69812N2457B111 EPCOS SMD1210 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>FAR-D6JH-2G1325-B1YZ-Z Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>D5PF942M5M3G6-Z Descrizione: DUPLEXER 2016 CSSD BAND 8 SE Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SD25-0836R9UBQ2 Descrizione: DUPLEXER SAW 8SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>FI212P089213-T Descrizione: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 2012 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>B69812-N9046-A803 Descrizione: B69812-N9046-A803 EPSON 89 Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>D5NL881M5P1HY-Z Descrizione: RF DIPLEXER 1210 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>D5RB942M5E1CF-Z Descrizione: DUPLEXER BAND 8 BAL Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>B69812N2457B111V1 Descrizione: B69812N2457B111V1 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B69812N2457B301 Descrizione: B69812N2457B301 EPCOS 3k reel Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LFD21859MDP1A049 Descrizione: RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 0805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong