



## DRQ73-680-R

**fabbricante Numero di parte:**

**Produttore / Marca**

**Parte della descrizione:**

**Schede tecniche:**

**Stato Lead senza piombo / RoHS:**

**Condizione di scorta:**

**Nave da:**

**Modo di spedizione:**

DRQ73-680-R

Bussmann (Eaton)

INDUCT ARRAY 2 COIL 68.91UH SMD

DRQ73-680-R.pdf

Senza piombo / Conforme RoHS

Nuovo originale, pezzi di ricambio 2867 disponibili.

Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**DRQ73-680-R** 100% nuovi pezzi originali 2867 disponibili, trova prezzi DRQ73-680-R, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista DRQ73-680-R Bussmann (Eaton) con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ DRQ73-680-R: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Le specifiche di DRQ73-680-R

Numero di parte	DRQ73-680-R	Produttore / Marca	Bussmann (Eaton)
Tolleranza	±20%	Dimensioni / Dimension	0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm)
Schermatura	Shielded	Serie	DRQ
Giudizi	-	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	Nonstandard	Altri nomi	513-1249-2 DRQ73-680 DRQ73-680-ND DRQ73-680-R-ND DRQ73-680R
temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C	Numero di spire	2
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Induttanza - Collegamento in serie	275.6µH	Induttanza - Collegamento in parallelo	68.91µH
Altezza	0.140" (3.55mm)	Descrizione dettagliata	Shielded 2 Coil Inductor Array 275.6µH Inductance - Connected in Series 68.91µH Inductance - Connected in Parallel 358 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 890mA Nonstandard
Resistenza DC (DCR) - Serie	1.43 Ohm	Resistenza DC (DCR) - Parallelo	358 mOhm
Saturazione attuale - Serie	480mA	Saturazione attuale - Parallelo	960mA
Corrente nominale - Serie	444mA	Corrente nominale - parallela	890mA
Quantità di magazzino	2867 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Induttori, bobine, strozzatori</a> > <a href="#">Matrici, trasformatori di segnale</a>
Descrizione	INDUCT ARRAY 2 COIL 68.91UH SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

### Parole chiave realizzate con DRQ73-680-R

Bussmann (Eaton) DRQ73-680-R	DRQ73-680-R parte	DRQ73-680-R Prezzo	Distributore DRQ73-680-R
DRQ73-680-R tecnico	Stock DRQ73-680-R	Inventario DRQ73-680-R	DRQ73-680-R Fornitore
Ordine online DRQ73-680-R	DRQ73-680-R Richiesta	Immagine DRQ73-680-R	Immagine DRQ73-680-R
DRQ73-680-R pdf	Scheda tecnica DRQ73-680-R	Scheda tecnica DRQ73-680-R	DRQ73-680-R pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica DRQ73-680-R	Bussmann (Eaton) Produttore	Bussmann (Eaton) DRQ73-680-R	Bussmann (Eaton) DRQ73-680-R
Eaton DRQ73-680-R	Eaton Bussmann DRQ73-680-R	Cooper Bussmann (Eaton) DRQ73-680-R	Coiltronics (Eaton) DRQ73-680-R
PowerStor (Eaton) DRQ73-680-R			

### Potresti essere anche interessato:

<p><b>7014</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 187.5UH T/H <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2644 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CTX10-4P-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 9.88UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2801 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DRQ125-220-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 22.36UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>7002</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 3UH T/H <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>PF0552.333NLT</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 34UH SMD <b>Produttori:</b> Pulse Electronics Corporation <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2759 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>744870004</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 4.7UH SMD <b>Produttori:</b> Wurth Electronics <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2625 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CTX100-2P-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 99.14UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2880 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DRQ127-4R7</b> <b>Descrizione:</b> DRQ127-4R7 COILCRAF SMD <b>Produttori:</b> COILCRAF <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2821 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CTX100-2</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 99.45UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DRQ73-471-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 465.8UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2671 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DRQ74-3R3-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 3.396UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2696 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DRQ74-100-R</b> <b>Descrizione:</b> <b>Produttori:</b> COOPER <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DRQ127-2R2-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 2.027UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>VP5-0083-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 6 COIL 5.3UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2655 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DRQ127-100-R</b> <b>Descrizione:</b> <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2656 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>7023</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 250UH T/H <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DRQ125-2R2-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 2.208UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2765 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CTX200-4P-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 200.11UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2860 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DRQ74-470-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 14900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0177NL</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 10.4UH SMD <b>Produttori:</b> Pulse Electronics Corporation <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2691 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DRQ73-102-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 995UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>SDQ12-150-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 15.21UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CTX25-4P-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 25.65UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DRQ74-150-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 16.09UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CTX2-4P-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 1.95UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2678 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>PA0766.421NLT</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 218NH SMD <b>Produttori:</b> Pulse Electronics Corporation <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2772 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DRQ127-102-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 1.005MH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2899 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DRQ73-150-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CTX50-4-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 50.18UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CTX5-4</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 4.9UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2685 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong