



## 2450BP15E0100E

fabricante Numero di parte:	2450BP15E0100E
Produttore / Marca	Johanson Technology
Parte della descrizione:	FILTER BANDPASS 2.4GHZ
Schede tecniche:	2450BP15E0100E.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

2450BP15E0100E 100% nuovi pezzi originali 6700 in magazzino, trova il prezzo 2450BP15E0100E, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 2450BP15E0100E Johanson Technology con garanzia, 100% di garanzia di fiducia. RFQ 2450BP15E0100E: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Le specifiche di 2450BP15E0100E

Numero di parte	2450BP15E0100E	Produttore / Marca	Johanson Technology
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric), 4 PC Pad	imballaggio	Cut Tape (CT)
Tipo montaggio	Surface Mount	Frequenza	2.45GHz Center
Dimensioni / Dimension	0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)	Altezza (max)	0.026" (0.65mm)
Perdita di inserzione	1.5dB	Tipo di filtro	Band Pass
Larghezza di banda	100MHz	Ondulazione	-
Altri nomi	712-1081-1	Quantità di magazzino	6700 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Filtri &gt; Filtri RF</a>	Descrizione	FILTER BANDPASS 2.4GHZ
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

### Parole chiave realizzate con 2450BP15E0100E

Johanson Technology 2450BP15E0100E	Parte 2450BP15E0100E	Prezzo 2450BP15E0100E	Distributore 2450BP15E0100E
2450BP15E0100E tecnico	Azione 2450BP15E0100E	Inventario 2450BP15E0100E	Fornitore 2450BP15E0100E
Ordine online 2450BP15E0100E	Richiesta 2450BP15E0100E	Immagine 2450BP15E0100E	Immagine 2450BP15E0100E
2450BP15E0100E pdf	Datasheet 2450BP15E0100E	Scheda tecnica 2450BP15E0100E	Scheda tecnica 2450BP15E0100E pdf
Scarica la scheda tecnica 2450BP15E0100E	Produttore Johanson Technology	Johanson Technology 2450BP15E0100E	Johanson 2450BP15E0100E
Johanson Technology Inc. 2450BP15E0100E			

### Potresti essere anche interessato:

<p><b>2450BM14E0003T</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BM14A0002T</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450FB15K0005T</b> Descrizione: 2450FB15K0005T JOHANSON SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450BP15P0100E</b> Descrizione: BAND PASS FILTER 2.45 GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BL15B050E</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BP39C100CE</b> Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450AT43D100E</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450AT43A100E</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450AT43H0100E</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450AT44A100E</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450FB15K0008T</b> Descrizione: 2450FB15K0008T JOHANSON SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BP39C100BE</b> Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450BP18C100CE</b> Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>2450FB14K0002E</b> Descrizione: 2450FB14K0002E JOHNSON SMD Produttori: JOHNSON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BP39D100CE</b> Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450FB15L0001E</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450FB14K0001E</b> Descrizione: 2450FB14K0001E JOHANSON Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450FB15K0005E</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450BM15A0015E</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BP07A0100T</b> Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ WIFI Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450AT45A100E</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450BP15H0100E</b> Descrizione: FILTER BAND PASS 2.45GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450FB15K0002</b> Descrizione: 2450FB15K0002 JOHANSON Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BL15B200E</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450BM15A0002E</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450FB15L0001T</b> Descrizione: 2450FB15L0001T JOHANSON SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BP15B100E</b> Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>2450BL15B100E</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450FB15M0001E</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450AT43F0100E</b> Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong