




## CDCR83ADBQRG4

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	CDCR83ADBQRG4
<b>Produttore / Marca</b>	N/A
<b>Parte della descrizione:</b>	IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**CDCR83ADBQRG4** 100% nuovi pezzi originali 2500 disponibili, trova prezzi CDCR83ADBQRG4, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista CDCR83ADBQRG4 con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ CDCR83ADBQRG4: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di CDCR83ADBQRG4

Numero di parte	CDCR83ADBQRG4	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	3.135 V ~ 3.465 V	Contenitore dispositivo fornitore	24-SSOP/QSOP
Serie	-	Rapporto - Ingresso: Uscita	1:1
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Contenitore / involucro	24-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
PLL	Yes	Produzione	Clock
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Numero di circuiti	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	2 (1 Year)
Scopo principale	Memory, RDRAM	Ingresso	TTL
Frequenza - Max	400MHz	Differenziale - Ingresso: Uscita	No/Yes
Numero di parte base	CDCR83	Quantità di magazzino	2500 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Orologio/Timing-specifica dell'applicazione</a>	Descrizione	IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

### Parole chiave realizzate con CDCR83ADBQRG4

CDCR83ADBQRG4	CDCR83ADBQRG4 parte	CDCR83ADBQRG4 Prezzo	Distributore CDCR83ADBQRG4
CDCR83ADBQRG4 tecnico	Stock CDCR83ADBQRG4	Inventario CDCR83ADBQRG4	CDCR83ADBQRG4 Fornitore
Ordine online CDCR83ADBQRG4	CDCR83ADBQRG4 Richiesta	Immagine CDCR83ADBQRG4	Immagine CDCR83ADBQRG4
CDCR83ADBQRG4 pdf	Scheda tecnica CDCR83ADBQRG4	Scheda tecnica CDCR83ADBQRG4	CDCR83ADBQRG4 pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica CDCR83ADBQRG4	Produttore		

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>CDCR83ADBQR G4</b>  <b>Descrizione:</b> CDCR83ADBQR G4 TI SSOP-24  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2789 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCS503TPWRQ1</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2685 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCR83DB</b>  <b>Descrizione:</b> CDCR83DB TI SSOP  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2844 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCR61APWR</b>  <b>Descrizione:</b> IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 16TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2743 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCU2A877ZQLR</b>  <b>Descrizione:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 23600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCS503PWR</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2834 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCR83ADBQR</b>  <b>Descrizione:</b> IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 17500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCP1803RTHR</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:3 800MHZ 24VQFN  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2833 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCM9102RHBR</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK GEN 100MHZ 32QFN  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCR81DBQR</b>  <b>Descrizione:</b> IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCR83ADBQ</b>  <b>Descrizione:</b> N/A  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2728 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCS502PWR</b>  <b>Descrizione:</b> IC OSC CLOCK GENERATOR 8-TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2770 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCR81</b>  <b>Descrizione:</b> CDCR81 TI SSOP  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCS501PWR</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLOCK GEN/BUFFER SSC 8TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCP1803RGET</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:3 800MHZ 24QFN  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2894 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCR83DBQ</b>  <b>Descrizione:</b> IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCR83DBQR</b>  <b>Descrizione:</b> IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCU877AZQLT</b>  <b>Descrizione:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCU877A</b>  <b>Descrizione:</b> CDCU877A TI BGA  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2654 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCU877AZQLR</b>  <b>Descrizione:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2788 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCM7005ZVAR</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK SYNC/JITTER CLEANER 64BGA  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2842 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCP1803RTHT</b>  <b>Descrizione:</b> TI QFN  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2636 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCS503PW</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2783 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCR62005RGZT</b>  <b>Descrizione:</b> CDCR62005RGZT TI QFN48  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2834 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCU877ARHARG4</b>  <b>Descrizione:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2656 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCP1803RGER</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:3 800MHZ 24QFN  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2621 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCP1803</b>  <b>Descrizione:</b> CDCP1803 TI QFN  <b>Produttori:</b> TI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2828 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CDCU877ARHAR</b>  <b>Descrizione:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2749 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCU877AGQLR</b>  <b>Descrizione:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2609 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDCM7005ZVAT</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK SYNC/JITTER CLEANER 64BGA  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2604 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong