



85104AGILF

fabbricante Numero di parte:	85104AGILF
Produttore / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Parte della descrizione:	IC CLK BUFFER 2:4 500MHZ 20TSSOP
Schede tecniche:	85104AGILF.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2890 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

85104AGILF 100% nuovi pezzi originali 2890 disponibili, trova prezzi 85104AGILF, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista 85104AGILF IDT (Integrated Device Technology) con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ 85104AGILF: Info@IC-Components.com
























Le specifiche di 85104AGILF

Numero di parte	85104AGILF	Produttore / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Tensione di alimentazione -	2.97 V ~ 3.63 V	Digitare	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Contenitore dispositivo fornitore	20-TSSOP	Serie	-
Rapporto - Ingresso: Uscita	2:4	imballaggio	Tube
Contenitore / involucro	20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Produzione	HCSL
Altri nomi	800-1151 800-1151-5 800-1151-ND ICS85104AGILF	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Numero di circuiti	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Ingresso	HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL, SSTL
Frequenza - Max	500MHz	Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/Yes
Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:4 500MHz 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Numero di parte base	ICS85104
Quantità di magazzino	2890 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Buffer orologio/temporizzatore, driver
Descrizione	IC CLK BUFFER 2:4 500MHZ 20TSSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con 85104AGILF

IDT (Integrated Device Technology) 85104AGILF	85104AGILF parte	85104AGILF Prezzo	Distributore 85104AGILF
85104AGILF tecnico	Stock 85104AGILF	Inventario 85104AGILF	85104AGILF Fornitore
Ordine online 85104AGILF	85104AGILF Richiesta	Immagine 85104AGILF	Immagine 85104AGILF
85104AGILF pdf	Scheda tecnica 85104AGILF	Scheda tecnica 85104AGILF	85104AGILF pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica 85104AGILF	IDT (Integrated Device Technology) Produttore	IDT (Integrated Device Technology) 85104AGILF	IDT 85104AGILF
IDT (Integrated Device Technology) 85104AGILF	IDT, Integrated Device Technology Inc 85104AGILF	Integrated Device Technology (IDT) 85104AGILF	

Potresti essere anche interessato:

 <p>85116-3 Descrizione: 85116-3 NXP SOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2724 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>85108AGILFT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:8 500MHZ 24TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2713 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CY2DL814ZXC Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 400MHZ 16TSSOP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2663 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>85304AG-01LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:5 650MHZ 20TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2637 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8518B Descrizione: 8518B ON HSOP-8 Produttori: ON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2698 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MPC9448AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:12 350MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2821 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>85103C2 Descrizione: 85103C2 NXP SOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>85102C2 Descrizione: 85102C2 NXP SOP8 Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2632 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PI49FCT32803LE Descrizione: IC CLK BUFFER 1:7 133MHZ 16TSSOP Produttori: Diodes Incorporated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2714 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>8510-4500PL Descrizione: 3M SMD Produttori: 3M Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SY100E111LJ Descrizione: IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2699 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>8513BD Descrizione: 8513BD 进口原装 SSOP Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2758 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS90LV110ATMT/NOPB Descrizione: IC CLK BUF 1:10 200MHZ 28TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2631 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PI6C49X0210ZHIE Descrizione: IC CLOCK BUFF 3:10 200MHZ 32TQFN Produttori: Diodes Incorporated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2779 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>851010AYILF Descrizione: IC CLK BUFFER 1:10 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2691 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CDCLVP111RHBR Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2744 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>NB7V585MMNR4G Descrizione: IC CLK BUFFER 2:6 7GHZ 32QFN Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2783 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>851A Descrizione: 851A 中性 SOP-8 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2748 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>851489-002 Descrizione: 851489-002 BAXTER PLCC68 Produttori: BAXTER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MC10LVEP11DR2G Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 3GHZ 8SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>8516-002/CD804BPF Descrizione: 8516-002/CD804BPF AMIS/IWAT PQFP-144P Produttori: AMIS/IWAT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2715 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>85108AGILF Descrizione: IDT TSSOP Produttori: IDT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2785 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8513A02 Descrizione: 8513A02 FAIRCHILD SSOP20 Produttori: FAIRCHILD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2826 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>49FCT3805BQG8 Descrizione: IC CLOCK BUFFER 1:5 20QSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2713 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>851P Descrizione: 851P TI QFN Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2744 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>49FCT805SOG8 Descrizione: IC CLOCK BUFFER 1:5 20SOIC Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>49FCT3805QGI Descrizione: IDT 1531+ Produttori: IDT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2678 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>ICS8531AY-01T Descrizione: IC CLK BUFFER 2:9 500MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2802 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HMC720LP3ETR Descrizione: IC CLOCK BUFFER 1:2 16SMT Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2747 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>85102AGILFT Descrizione: IDT TSSOP16 Produttori: IDT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2833 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong