


IMAGE NOT AVAILABLE



CDCEL913PW

fabbricante Numero di parte:	CDCEL913PW
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC 1-PLL VCXO CLK SYNTH 14-TSSOP
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

CDCEL913PW 100% nuovi pezzi originali 5000 disponibili, trova prezzi CDCEL913PW, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista CDCEL913PW con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ CDCEL913PW: Info@IC-Components.com































Le specifiche di CDCEL913PW

Numero di parte	CDCEL913PW	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	1.7 V ~ 1.9 V	Digitare	Clock/Frequency Synthesizer
Contenitore dispositivo fornitore	14-TSSOP	Serie	-
Rapporto - Ingresso: Uscita	1:3	imballaggio	Tube
Contenitore / involucri	14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	PLL	Yes with Bypass
Produzione	LVC MOS	Altri nomi	296-22917-5
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Numero di circuiti	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Ingresso	LVC MOS, Crystal	Frequenza - Max	230MHz
Divisore / moltiplicatore	Yes/Yes	Differenziale - Ingresso: Uscita	No/No
Numero di parte base	CDCEL913	Quantità di magazzino	5000 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Generatori orologio/temporizzatori, PLLs, sintetizzatori	Descrizione	IC 1-PLL VCXO CLK SYNTH 14-TSSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con CDCEL913PW

CDCEL913PW	CDCEL913PW parte	CDCEL913PW Prezzo	Distributore CDCEL913PW
CDCEL913PW tecnico	Stock CDCEL913PW	Inventario CDCEL913PW	CDCEL913PW Fornitore
Ordine online CDCEL913PW	CDCEL913PW Richiesta	Immagine CDCEL913PW	Immagine CDCEL913PW
CDCEL913PW pdf	Scheda tecnica CDCEL913PW	Scheda tecnica CDCEL913PW	CDCEL913PW pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica CDCEL913PW	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 CDCEL913PWR Descrizione: IC 1-PLL VCXO CLK SYNTH 14-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCE949PWG4 Descrizione: IC 4-PLL VCXO LVC MOS 24-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2770 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCEL913IPWRQ1 Descrizione: IC 1PLL VCXO CLK SYNTH 14TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CDCE937QPWRQ1 Descrizione: IC 3PLL VCXO CLK SYNTH 20TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCE936PW Descrizione: CDCE936PW TI TSSOP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2629 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCF2509PW Descrizione: IC 3.3V PLL CLOCK-DRVR 24-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CDCEL925PW Descrizione: IC 2PLL VCXO CLK SYNTH 16-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2765 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCE937PW Descrizione: IC 3PLL VCXO CLK SYNTH 20-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2862 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCF2510 Descrizione: CDCF2510 TEXAS SOP Produttori: TEXAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CDCE925R08PWR Descrizione: CDCE925R08PWR TI TSSOP16 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2661 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCE937Q Descrizione: CDCE937Q TI 优势 TSSOP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2865 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCE937PWR Descrizione: IC 3PLL VCXO CLK SYNTH 20-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CDCF2509 Descrizione: CDCF2509 TI TSOP24 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2639 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCEL949PWRG4 Descrizione: IC 4-PLL VCXO CLK SYNTH 24-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2615 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCEL925PWR Descrizione: IC 2PLL VCXO CLK SYNTH 16-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2764 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CDCE949PW Descrizione: IC 4-PLL VCXO LVC MOS 24-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2652 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCE949R04PWR Descrizione: CDCE949R04PWR TEXAS TSSOP-24L Produttori: TEXAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCE925PW Descrizione: IC 2PLL PROG VCXO CLK 16-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2855 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CDCF5801DBQ Descrizione: IC CLOCK MULTIPLIER/DIV 24-QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2672 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCE949QPWRQ1 Descrizione: IC 4-PLL VCXO LVC MOS 24TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2644 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCEL937PWR Descrizione: IC 3-PLL VCXO CLK SYNTH 20-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CDCEL913PWRG4 Descrizione: IC 1-PLL VCXO CLK SYNTH 14-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2621 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCEL949PW Descrizione: TI TSSOP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2782 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCF2510PWR Descrizione: IC 3.3V PLL CLK-DRVR 24-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CDCE925PWR Descrizione: IC 2-PLL PROG VCXO CLK 16-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCF2510PW Descrizione: IC 3.3V PLL CLOCK-DRVR 24-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2691 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCF2509PWR Descrizione: IC 3.3V PLL CLOCK-DRVR 24-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 26500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CDCEL937QPWRQ1 Descrizione: IC 3-PLL VCXO LVC MOS 20TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCE913R09PWR Descrizione: CDCE913R09PWR TEXAS TSSOP-14L Produttori: TEXAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 26400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CDCE949PWR Descrizione: IC 4-PLL VCXO LVC MOS 24-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2708 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong