



0910CF15B0100E

fabbricante Numero di parte:	0910CF15B0100E
Produttore / Marca	Johanson Technology
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 860-960MHZ 0805
Schede tecniche:	0910CF15B0100E.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2639 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

0910CF15B0100E 100% nuovi pezzi originali 2639 disponibili, trova prezzi 0910CF15B0100E, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista 0910CF15B0100E Johanson Technology con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ 0910CF15B0100E: Info@IC-Components.com

Le specifiche di 0910CF15B0100E

Numero di parte	0910CF15B0100E	Produttore / Marca	Johanson Technology
Contenitore dispositivo fornitore	0805	Serie	-
Return Loss	20dB	Potenza - Max	-
imballaggio	Cut Tape (CT)	Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric)
Altri nomi	712-1534-1	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Isolamento	30dB	Perdita di inserzione	1.2dB
Frequenza	860 ~ 960MHz	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler General Purpose 860 ~ 960MHz 10 ± 1dB 0805 (2012 Metric)
fattore di accoppiamento	10 ± 1dB	Tipo Accoppiatore	Coupler, With Filter
applicazioni	General Purpose	Quantità di magazzino	2639 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF	Descrizione	RF DIR COUPLER 860-960MHZ 0805
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con 0910CF15B0100E

Johanson Technology 0910CF15B0100E	0910CF15B0100E parte	0910CF15B0100E Prezzo	Distributore 0910CF15B0100E
0910CF15B0100E tecnico	Stock 0910CF15B0100E	Inventario 0910CF15B0100E	0910CF15B0100E Fornitore
Ordine online 0910CF15B0100E	0910CF15B0100E Richiesta	Immagine 0910CF15B0100E	Immagine 0910CF15B0100E
0910CF15B0100E pdf	Scheda tecnica 0910CF15B0100E	Scheda tecnica 0910CF15B0100E	0910CF15B0100E pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica 0910CF15B0100E	Johanson Technology Produttore	Johanson Technology 0910CF15B0100E	Johanson 0910CF15B0100E
Johanson Technology Inc. 0910CF15B0100E			

Potresti essere anche interessato:

<p>CP0603V1880BNTB Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DC25-73LF Descrizione: RF DIR COUPLER 2.3-2.6GHZ SOT6 Produttori: Skyworks Solutions, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2204SA1 Descrizione: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>09185506904 Descrizione: CONN HEADER 50POS T/H Produttori: HARTING Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2662 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>09181349622 Descrizione: SEK-PBC SV MA 2R 34P SN - DESIGN Produttori: HARTING Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2703 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>09185346902 Descrizione: CONN HEADER 34POS T/H Produttori: HARTING Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2709 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0603A1880LNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>09185106904 Descrizione: CONN HEADER 10POS T/H Produttori: HARTING Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2870 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XC1900A-03S Descrizione: RF DIR COUPLER 1.4GHZ-2GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>09185206813 Descrizione: SEK-18 SV FE TYP A ZGL 20P PL2 Produttori: HARTING Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2884 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>09185106903 Descrizione: CONN HEADER 10POS T/H R/A Produttori: HARTING Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2664 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>09185206902 Descrizione: CONN HEADER 20POS T/H Produttori: HARTING Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2889 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>09185269002 Descrizione: SEK-18 ACCPCRAIN RELIEF CLAMP F Produttori: HARTING Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2626 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>0919-3505-0370 Descrizione: E&T SMD Produttori: E&T Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2872 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DC18-73LF Descrizione: RF DIR COUPLER 1.71-1.99GHZ SOT6 Produttori: Skyworks Solutions, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0402A0836ANTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>0915AT43A0026E Descrizione: RF ANT 915MHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2658 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XC2100E-03S Descrizione: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2803 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CPL-WB-01C2 Descrizione: RF DIR COUPLER 824MHZ-2.025GHZ FLP Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X3C19P1-05S Descrizione: RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2768 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>09199-L-003-3-13MHZ Descrizione: 09199-L-003-3-13MHZ SEAGATE SMD Produttori: SEAGATE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2881 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>09185349002 Descrizione: SEK-18 ACCPCRAIN RELIEF CLAMP F Produttori: HARTING Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2647 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>0913-006H000 Descrizione: UNIHAN DIP2 Produttori: UNIHAN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3311 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>09185106803 Descrizione: SEK/IDC FEMALE, 10PIN, OPEN END, Produttori: HARTING Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2818 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>091N03MS Descrizione: INFINEON TDS0N-8 Produttori: INFINEON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2867 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805A1880BWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805B1747AWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0805B0902AWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0402A1880DNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>JP503AS Descrizione: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2803 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong