

BOURNS®



3299Z-1-503

fabricante Numero di parte:	3299Z-1-503
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE
Schede tecniche:	3299Z-1-503.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

3299Z-1-503 100% nuovi pezzi originali 700 in magazzino, trova il prezzo 3299Z-1-503, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 3299Z-1-503 Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 3299Z-1-503: Info@IC-Components.com

Le specifiche di 3299Z-1-503

Numero di parte	3299Z-1-503	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	Trimpot® 3299 - Sealed	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Through Hole
Descrizione dettagliata	50 kOhms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment	Dimensioni / Dimension	Rectangular - 0.395" x 0.240" Face x 0.395" H (10.03mm x 6.10mm x 10.03mm)
Stile di terminazione	PC Pins	Tolleranza	±10%
Coefficiente di temperatura	±100ppm/°C	Tipo di regolazione	Side Adjustment
Potenza (W)	0.5W, 1/2W	materiale resistivo	Cermet
Numero di giri	25	Modalità Pannello	50 kOhms
Altri nomi	3299Z-503	Quantità di magazzino	700 pcs Stock
Categoria	Potenziometri, resistori variabili > Potenzziometro trimmer	Descrizione	TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

Parole chiave realizzate con 3299Z-1-503

Bourns, Inc. 3299Z-1-503	Parte 3299Z-1-503	Prezzo 3299Z-1-503	Distributore 3299Z-1-503
3299Z-1-503 tecnico	Azione 3299Z-1-503	Inventario 3299Z-1-503	Fornitore 3299Z-1-503
Ordine online 3299Z-1-503	Richiesta 3299Z-1-503	Immagine 3299Z-1-503	Immagine 3299Z-1-503
3299Z-1-503 pdf	Datasheet 3299Z-1-503	Scheda tecnica 3299Z-1-503	Scheda tecnica 3299Z-1-503 pdf
Scarica la scheda tecnica 3299Z-1-503	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. 3299Z-1-503	Bourns Inc. 3299Z-1-503
J.W. Miller / Bourns 3299Z-1-503			

Potresti essere anche interessato:

<p>3299W-1-101 Descrizione: TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3296X-1-503 Descrizione: TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3296X-1-253LF Descrizione: TRIMMER 25K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3296Z-1-503 Descrizione: TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3299X-1-103LF Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3299X-1-105LF Descrizione: TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3296Z-1-502 Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3296Y-1-502 Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3296Z-1-201LF Descrizione: TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3296Y001100 Descrizione: 3296Y001100 BOURNS DIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3299W-1-254LF Descrizione: TRIMMER 250K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3299Z-1-502LF Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3296X-1-502LF Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3299W-1-202LF Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3296Y-1-201 Descrizione: TRIMMER 200 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3299Y-1-104 Descrizione: TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3296Y-1-103 Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3296X-Y91-102LF Descrizione: 3296X-Y91-102LF BOURNS DIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3296Y-1-503 Descrizione: TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3299Y-1-104LF Descrizione: TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3299W-1-102LF Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3299W-1-102 Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3296X-1-501LF Descrizione: TRIMMER 500 OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3299Y-1-103LF Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3299Z-1-504LF Descrizione: TRIMMER 500KOHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3296X-1-505LF Descrizione: TRIMMER 5M OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3299W-1-103LF Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>3299Y-1-202LF Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3296X-1-503LF Descrizione: TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3299X-1-502LF Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong