



X9116WS8I-2.7

fabricante Numero di parte:	X9116WS8I-2.7
Produttore / Marca	Intersil
Parte della descrizione:	IC DIGITAL POT 10K 16TP 8SOIC
Schede tecniche:	X9116WS8I-2.7.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

X9116WS8I-2.7 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo X9116WS8I-2.7, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista X9116WS8I-2.7 Intersil con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ X9116WS8I-2.7: Info@IC-Components.com

Le specifiche di X9116WS8I-2.7

Numero di parte	X9116WS8I-2.7	Produttore / Marca	Intersil
Serie	XDCP™	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	X9116	Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
imballaggio	Tube	Contenitore dispositivo fornitore	8-SOIC
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Descrizione dettagliata	Digital Potentiometer 10k Ohm 1 Circuit 16 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-SOIC
Caratteristiche	-	Interfaccia	Up/Down (U/D, INC, CS)
Configurazione	Potentiometer	Tolleranza	±20%
Numero di circuiti	1	Tensione di alimentazione -	2.7 V ~ 5.5 V
Tipo di memoria	Non-Volatile	Resistenza (ohm)	10k
rastremazione	Linear	Numero di rubinetti	16
Coefficiente di temperatura (Typ)	±300 ppm/°C	Resistenza - Spazzola (Ohm) (Typ)	400
Quantità di magazzino	100 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Acquisizione dati-potenzimetri digitali
Descrizione	IC DIGITAL POT 10K 16TP 8SOIC	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con X9116WS8I-2.7

Intersil X9116WS8I-2.7	Parte X9116WS8I-2.7	Prezzo X9116WS8I-2.7	Distributore X9116WS8I-2.7
X9116WS8I-2.7 tecnico	Azione X9116WS8I-2.7	Inventario X9116WS8I-2.7	Fornitore X9116WS8I-2.7
Ordine online X9116WS8I-2.7	Richiesta X9116WS8I-2.7	Immagine X9116WS8I-2.7	Immagine X9116WS8I-2.7
X9116WS8I-2.7 pdf	Datasheet X9116WS8I-2.7	Scheda tecnica X9116WS8I-2.7	Scheda tecnica X9116WS8I-2.7 pdf
Scarica la scheda tecnica X9116WS8I-2.7	Produttore Intersil	Intersil X9116WS8I-2.7	

Potresti essere anche interessato:

<p>X9111TV14T1 Descrizione: X9111TV14T1 INTERSIL TSSOP14 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9119TP Descrizione: X9119TP XICOR DIP-20 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9119TV14IZ Descrizione: IC XDCP SGL 1024TAP 100K 14TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9116WS8Z Descrizione: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9116WM8Z-2.7 Descrizione: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9116WM8T1 Descrizione: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9116WS8-2.7T1 Descrizione: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9116WM8-2.7 Descrizione: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9119TV14Z Descrizione: IC XDCP SGL 1024TAP 100K 14TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9119TV14IZ-2.7 Descrizione: IC XDCP SGL 1024TAP 100K 14TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9116WS8Z-2.7T1 Descrizione: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9116WS8IZ Descrizione: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9116WM8 Descrizione: IC DIGITAL POT 10K 16TP 8MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9116WS8Z-2.7 Descrizione: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9111TV14Z-2.7 Descrizione: IC XDCP SGL 1024TAP 100K 14TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9116WS8 Descrizione: IC DIGITAL POT 10K 16TP 8SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9116WS8-2.7 Descrizione: IC DIGITAL POT 10K 16TP 8SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9116UPG Descrizione: X9116UPG XICOR DIP-8 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9118WM8Z-2.7 Descrizione: X9118WM8Z-2.7 INTERSIL MSOP8 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9116WM8I-2.7 Descrizione: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9116W Descrizione: X9116W XICOR SOP8 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9111TV14Z Descrizione: IC XDCP SGL 1024TAP 100K 14TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9116WM8Z-2.7T1 Descrizione: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-MSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9118TV14T1 Descrizione: X9118TV14T1 INTERSIL TSSOP14 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>X9119TV14IZ-2.7T1 Descrizione: IC POT DGLT 100K OHM 14-TSSOP Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9116WS8T1 Descrizione: IC XDCP 16-TAP 10K CMOS 8-SOIC Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9116WP Descrizione: X9116WP XICOR DIP-8 Produttori: XICOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9116WZ Descrizione: X9116WZ EL SOP8 Produttori: EL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9118TV14IZT1 Descrizione: X9118TV14IZT1 INTERSIL TSSOP14 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>X9119TVZG Descrizione: X9119TVZG INTERSIL TSSOP14 Produttori: Intersil Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong