




## XC0900E-03S

fabricante Numero di parte:	XC0900E-03S
Produttore / Marca	Anaren
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ SMD
Schede tecniche:	XC0900E-03S.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

**XC0900E-03S** 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo XC0900E-03S, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista XC0900E-03S Anaren con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ XC0900E-03S: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































## Le specifiche di XC0900E-03S

Numero di parte	XC0900E-03S	Produttore / Marca	Anaren
Serie	Xinger II®	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	4-SMD, No Lead	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore dispositivo fornitore	SMD	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler General Purpose 800MHz ~ 1GHz 80W 4-SMD, No Lead
Frequenza	800MHz ~ 1GHz	Potenza - Max	80W
Perdita di inserzione	0.22dB	Return Loss	-
applicazioni	General Purpose	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	-	Isolamento	23dB
Altri nomi	XC0900E-03S REEL 3DB XC0900E-03SR REEL 3DB	Quantità di magazzino	100 pcs Stock
Categoria	<a href="#">RF/IF e RFID &gt; Accoppiatore direzionale RF</a>	Descrizione	RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ SMD
Slato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

## Parole chiave realizzate con XC0900E-03S

Anaren XC0900E-03S	Parte XC0900E-03S	Prezzo XC0900E-03S	Distributore XC0900E-03S
XC0900E-03S tecnico	Azione XC0900E-03S	Inventario XC0900E-03S	Fornitore XC0900E-03S
Ordine online XC0900E-03S	Richiesta XC0900E-03S	Immagine XC0900E-03S	Immagine XC0900E-03S
XC0900E-03S pdf	Datasheet XC0900E-03S	Scheda tecnica XC0900E-03S	Scheda tecnica XC0900E-03S pdf
Scarica la scheda tecnica XC0900E-03S	Produttore Anaren	Anaren XC0900E-03S	

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>XC0900A-03SR</b> Descrizione: XC0900A-03SR ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC0900A-20S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC2100A-30S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>HY92-12LF</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 880-960MHZ 8SOIC Produttori: Skyworks Solutions, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC0900P-10SR</b> Descrizione: XC0900P-10SR ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC2500A-03S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>XC0900A-03S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 811MHZ-1GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805B2442BWTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC0450L-03R</b> Descrizione: XC0450L-03R ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>XC2100A-20S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HHM2204SA1</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>X3C26P1-03S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.9GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>XC0900A-20SR</b> Descrizione: XC0900A-20SR XINGER SMD Produttori: XINGER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>XC0450L-03SR</b> Descrizione: XC0450L-03SR XINGER SMD Produttori: XINGER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC0900E-03SR</b> Descrizione: XC0900E-03SR ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>XC0900A-03SHR</b> Descrizione: XC0900A-03SHR XINGER SMD Produttori: XINGER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC0900P-03AS</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805B1765AWTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 1.765GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>XC0900P-03S</b> Descrizione: XC0900P-03S ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC0900P-03SR</b> Descrizione: XC0900P-03SR ANAREN SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC0900L-03SR</b> Descrizione: XC0900L-03SR Anaren Anaren Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CPL-WB-01D3</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 824MHZ-2.17GHZ FLIP Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 340000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>X3C19P1-05S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MACP-010414-CA0370</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DC09-73LF</b> Descrizione: COUPLER DIR 0.81-0.96GHZ SOT-6 Produttori: Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>XC0900A-03-T</b> Descrizione: XC0900A-03-T Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>XC0900A-05SR</b> Descrizione: XC0900A-05SR XINGER SMD Produttori: XINGER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805A0902BWTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC0900P-10S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC2500E-10S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2.3-2.7GHZ 0502 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong