



DPX201990DT-4051A2

fabbricante Numero di parte:	DPX201990DT-4051A2
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	RF DIPLEXER 872.5Mz/1.78GHZ 0805
Schede tecniche:	DPX201990DT-4051A2.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

DPX201990DT-4051A2 100% nuovi pezzi originali 2000 in magazzino, trova il prezzo DPX201990DT-4051A2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista DPX201990DT-4051A2 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ DPX201990DT-4051A2: Info@IC-Components.com

Le specifiche di DPX201990DT-4051A2

Numero di parte	DPX201990DT-4051A2	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	DPX	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric), 6 PC Pad	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Diplexor 800MHz ~ 945MHz / 1.57GHz ~ 1.99GHz 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad
Bande di frequenza (Low / High)	800MHz ~ 945MHz / 1.57GHz ~ 1.99GHz	High Band Attenuazione (min / max dB)	23.00dB / 28.00dB
Return Loss (Low Band / High Band)	-	Banda bassa attenuazione (min / max dB)	25.00dB / 31.00dB
Altri nomi	445-15622-6	Quantità di magazzino	2000 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Diplexer RF	Descrizione	RF DIPLEXER 872.5Mz/1.78GHZ 0805
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con DPX201990DT-4051A2

TDK Corporation DPX201990DT-4051A2	Parte DPX201990DT-4051A2	Prezzo DPX201990DT-4051A2	Distributore DPX201990DT-4051A2
DPX201990DT-4051A2 tecnico	Azione DPX201990DT-4051A2	Inventario DPX201990DT-4051A2	Fornitore DPX201990DT-4051A2
Ordine online DPX201990DT-4051A2	Richiesta DPX201990DT-4051A2	Immagine DPX201990DT-4051A2	Immagine DPX201990DT-4051A2
DPX201990DT-4051A2 pdf	Datasheet DPX201990DT-4051A2	Scheda tecnica DPX201990DT-4051A2	Scheda tecnica DPX201990DT-4051A2 pdf
Scarica la scheda tecnica DPX201990DT-4051A2	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation DPX201990DT-4051A2	

Potresti essere anche interessato:

<p>DPX201990DT-4051A2TP Descrizione: DPX201990DT-4051A2TP TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8030A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202690DT-4084A1 Descrizione: DPX202690DT-4084A1 TDK 805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 134000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX165850DT-8017A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202690DT-4066B1 Descrizione: DPX202690DT-4066B1 TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 272000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8048A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 110000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX202500DT-9032A1 Descrizione: RF DIPLEXER 1497MHZ/2.45GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165900DT-8125A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165850DT-8040A3 Descrizione: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX202472DT-4032B2 Descrizione: DPX202472DT-4032B2 TDK 805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165850DT-8032A1 Descrizione: RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202700DT-4069A1 Descrizione: DPX202700DT-4069A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX202700DT-4162A1KR Descrizione: DPX202700DT-4162A1KR TDK 805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202690DT-4190A1SJ Descrizione: DPX202690DT-4190A1SJ TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8030D1SJ Descrizione: DPX165950DT-8030D1SJ TDK 4k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX202170DT-4049A1 Descrizione: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX201990DT-4114A2 Descrizione: DPX201990DT-4114A2 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX201990DT-4014A2 Descrizione: RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX16595DT-8026A1 Descrizione: DPX16595DT-8026A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8130A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8026A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX165900DT-8025A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165850DT-8117B1 Descrizione: DPX165850DT-8117B1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202690DT-4090A2SJ Descrizione: DPX202690DT-4090A2SJ TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX165950DT-8144A1 Descrizione: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 108000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202170DT-4121A1 Descrizione: DPX202170DT-4121A1 TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202690DT-4200F1SJ Descrizione: DPX202690DT-4200F1SJ TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX202690DT-4072G1SJ Descrizione: DPX202690DT-4072G1SJ TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX202700DT-4180A1K Descrizione: DPX202700DT-4180A1K TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8126A1 Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 59900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong