


IMAGE NOT AVAILABLE



CDCLVP1216RGZR

fabbricante Numero di parte:	CDCLVP1216RGZR
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC CLK BUFFER 2:16 2GHZ 48VQFN
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2790 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

CDCLVP1216RGZR 100% nuovi pezzi originali 2790 disponibili, trova prezzi CDCLVP1216RGZR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista CDCLVP1216RGZR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ CDCLVP1216RGZR: Info@IC-Components.com































Le specifiche di CDCLVP1216RGZR

Numero di parte	CDCLVP1216RGZR	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	2.375 V ~ 3.6 V	Digitare	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Contenitore dispositivo fornitore	48-VQFN (7x7)	Serie	-
Rapporto - Ingresso: Uscita	2:16	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucri	48-VQFN Exposed Pad	Produzione	LVPECL
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Numero di circuiti	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Ingresso	LVCMS, LVDS, LVPECL, LVTTL	Frequenza - Max	2GHz
Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/Yes	Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:16 2GHz 48-VQFN Exposed Pad
Numero di parte base	CDCLVP1216	Quantità di magazzino	2790 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Buffer orologio/temporizzatore, driver	Descrizione	IC CLK BUFFER 2:16 2GHZ 48VQFN
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con CDCLVP1216RGZR

CDCLVP1216RGZR	CDCLVP1216RGZR parte	CDCLVP1216RGZR Prezzo	Distributore CDCLVP1216RGZR
CDCLVP1216RGZR tecnico	Stock CDCLVP1216RGZR	Inventario CDCLVP1216RGZR	CDCLVP1216RGZR Fornitore
Ordine online CDCLVP1216RGZR	CDCLVP1216RGZR Richiesta	Immagine CDCLVP1216RGZR	Immagine CDCLVP1216RGZR
CDCLVP1216RGZR pdf	Scheda tecnica CDCLVP1216RGZR	Scheda tecnica CDCLVP1216RGZR	CDCLVP1216RGZR pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica CDCLVP1216RGZR	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 <p>CDCLVP110VFR QFP32 Descrizione: CDCLVP110VFR QFP32 TI QFP32 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2893 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCM1804RTHT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2663 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCM61002RHBT Descrizione: IC CLK GEN 1:3 LOW JITTER 32-QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2704 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP110VFR Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2631 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP1208RHDT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 28VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2730 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP1212RHAR Descrizione: IC CLK BUFFER 2:12 2GHZ 40VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2673 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP1208RHDR Descrizione: IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 28VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2660 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCM1804RGER Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2674 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCM1802RGT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 800MHZ 16QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2710 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP110VF Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2871 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP111VFR Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2848 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVD2104RHDT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 28VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2855 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCM1804RGET Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2845 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP2102RGTR Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2658 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP1204RGTR Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP1212RHAT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:12 2GHZ 40VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2840 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP2108RGZT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:16 2GHZ 48VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2707 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCM61001RHBR Descrizione: IC CLK GEN 1:1 LOW JITTER 32QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2654 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP110VFRG4 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2732 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP2104RHDR Descrizione: IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 28VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2717 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP1204RG Descrizione: CDCLVP1204RGT TI QFN16 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2803 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP2102RGTT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2665 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCM1802RGTR Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 800MHZ 16QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2701 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCM61002RHBR Descrizione: IC CLK GEN 1:2 LOW JITTER 32QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP1102RGTT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2841 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCM1804RGETG4 Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2652 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCM61004RHB Descrizione: CDCM61004RHB TI QFN Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2733 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCLVP1102RGTR Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCM1804RTHR Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2808 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCLVP111RHBR Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2744 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong