



**CP0805A0902CWTR**

fabricante Numero di parte:	CP0805A0902CWTR
Produttore / Marca	AVX Corporation
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805
Schede tecniche:	CP0805A0902CWTR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**CP0805A0902CWTR** 100% nuovi pezzi originali 35500 in magazzino, trova il prezzo CP0805A0902CWTR, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista CP0805A0902CWTR AVX Corporation con garanzia, 100% di garanzia di fiducia. RFQ CP0805A0902CWTR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Le specifiche di CP0805A0902CWTR

Numero di parte	CP0805A0902CWTR	Produttore / Marca	AVX Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore dispositivo fornitore	0805	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler GSM 890MHz ~ 915MHz 13.5 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
Frequenza	890MHz ~ 915MHz	Potenza - Max	3W
Perdita di inserzione	0.5dB	Return Loss	-23dB
applicazioni	GSM	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	13.5 ± 1dB	Isolamento	-20dB
Quantità di magazzino	35500 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF
Descrizione	RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con CP0805A0902CWTR

AVX Corporation CP0805A0902CWTR	Parte CP0805A0902CWTR	Prezzo CP0805A0902CWTR	Distributore CP0805A0902CWTR
CP0805A0902CWTR tecnico	Azione CP0805A0902CWTR	Inventario CP0805A0902CWTR	Fornitore CP0805A0902CWTR
Ordine online CP0805A0902CWTR	Richiesta CP0805A0902CWTR	Immagine CP0805A0902CWTR	Immagine CP0805A0902CWTR
CP0805A0902CWTR pdf	Datasheet CP0805A0902CWTR	Scheda tecnica CP0805A0902CWTR	Scheda tecnica CP0805A0902CWTR pdf
Scarica la scheda tecnica CP0805A0902CWTR	Produttore AVX Corporation	AVX Corporation CP0805A0902CWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A0902CWTR

Potresti essere anche interessato:

<p><b>CP0603D0881ASTR</b>  <b>Descrizione:</b> CP0603D0881ASTR AVX 603  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603A5385FNTR</b>  <b>Descrizione:</b> CP0603A5385FNTR AVX NA  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805A1880BWTR</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0805B1441AWTR</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805B0897CWTR</b>  <b>Descrizione:</b> CP0805B0897CWTR AVX 805  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805B0947CWTR</b>  <b>Descrizione:</b> CP0805B0947CWTR AVX 805  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0603B1747CSTR</b>  <b>Descrizione:</b> CP0603B1747CSTR AVX SMD  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805A1842DWTR</b>  <b>Descrizione:</b> CP0805A1842DWTR AVX 805  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805A1960DWTR</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0805A0902BWTR</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805A0965AWTR</b>  <b>Descrizione:</b> CP0805A0965AWTR AVX 0805  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603B1880ASTR</b>  <b>Descrizione:</b> CP0603B1880ASTR AVX 0603C  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0805B1747AWTR</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603A2350FNTR</b>  <b>Descrizione:</b> CP0603A2350FNTR AVX 3k reel  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603A1960GNTR</b>  <b>Descrizione:</b> CP0603A1960GNTR AVX SMD0603  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0603V1880BNTR</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805B0902AWTR</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603A2070AWTR</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 2.07GHZ 0603  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0603B1880AWTR</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603B2442BSTR</b>  <b>Descrizione:</b> CP0603B2442BSTR AVX SMD0603-2  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603A1960ENTR</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0805B1765AW</b>  <b>Descrizione:</b> CP0805B1765AW AVX 12061765  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805B1441CWTR</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603V0836CNTR</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 90000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0805B1765AWTR</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 1.765GHZ 0805  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 22300 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805B0942ASTR</b>  <b>Descrizione:</b> CP0805B0942ASTR AVX 0.5K REEL  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805B0897BWTR</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0805  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CP0603B2442BWTR</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 165000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0603A2550FNTR</b>  <b>Descrizione:</b> CP0603A2550FNTR AVX NA  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0805A2442EWTR</b>  <b>Descrizione:</b> CP0805A2442EWTR AVX 805  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong