



BD6376GUL-E2

fabricante Numero di parte:	BD6376GUL-E2
Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte della descrizione:	IC CAMERA LENS DVR 1CH 50VCSP
Schede tecniche:	BD6376GUL-E2.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 14500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

BD6376GUL-E2 100% nuovi pezzi originali 14500 in magazzino, trova il prezzo BD6376GUL-E2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BD6376GUL-E2 LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BD6376GUL-E2: Info@IC-Components.com

Le specifiche di BD6376GUL-E2

Numero di parte	BD6376GUL-E2	Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	9-UFBGA, CSPBGA	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	9-VCSP50L1 (1.6x1.6)
temperatura di esercizio	-30°C ~ 150°C (TJ)	Descrizione dettagliata	Motor Driver DMOS Parallel 9-VCSP50L1 (1.6x1.6)
Tecnologia	DMOS	Interfaccia	Parallel
applicazioni	Camera	Tensione di alimentazione -	2.5 V ~ 3.6 V
Funzione	Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage	Corrente - Uscita	1A
Configurazione di uscita	Half Bridge (2)	Tensione - Carico	2 V ~ 9 V
Tipo di motore - Stepper	-	Tipo motore - AC, DC	Brushed DC
Risoluzione del passo	-	Altri nomi	BD6376GUL-E2DKR
Quantità di magazzino	14500 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-driver del motore, regolatori
Descrizione	IC CAMERA LENS DVR 1CH 50VCSP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con BD6376GUL-E2

LAPIS Semiconductor BD6376GUL-E2	Parte BD6376GUL-E2	Prezzo BD6376GUL-E2	Distributore BD6376GUL-E2
BD6376GUL-E2 tecnico	Azione BD6376GUL-E2	Inventario BD6376GUL-E2	Fornitore BD6376GUL-E2
Ordine online BD6376GUL-E2	Richiesta BD6376GUL-E2	Immagine BD6376GUL-E2	Immagine BD6376GUL-E2
BD6376GUL-E2 pdf	Datasheet BD6376GUL-E2	Scheda tecnica BD6376GUL-E2	Scheda tecnica BD6376GUL-E2 pdf
Scarica la scheda tecnica BD6376GUL-E2	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor BD6376GUL-E2	Kionix Inc. BD6376GUL-E2
Rohm Semiconductor BD6376GUL-E2			

Potresti essere anche interessato:

<p>BD6308KV-E2 Descrizione: BD6308KV-E2 ROHM QFP-64 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD63855EFV Descrizione: BD63855EFV ROHM SSOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD63536FJ-E2 Descrizione: IC REG CTRLR BUCK 8SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD63440FU-E2 Descrizione: BD63440FU-E2 ROHM SSOP-20 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD6319FV-GE2 Descrizione: BD6319FV-GE2 ROHM TSSOP-14 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD6381EFV Descrizione: BD6381EFV ROHM HTSSOP24 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD63860EFV-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER SER 28HTSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD6384EFV-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 40HTSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD6370GUL-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER SER 24-CSP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD6308KV Descrizione: BD6308KV ROHM QFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD6380EFV Descrizione: BD6380EFV ROHM HTSSOP24 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD63041EFV-E2 Descrizione: BD63041EFV-E2 ROHM TSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD63949 Descrizione: BD63949 ROHM TSSOP-24 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD6387EFV-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 40HTSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD6389FM-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 36-HSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD6321NUX-E2 Descrizione: BD6321NUX-E2 ROHM DFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD63801EFV-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 24HTSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD63000MUV-GE2 Descrizione: BD63000MUV-GE2 ROHM VQFN28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD6360GUL-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 15CSP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 39000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD6380EFV-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 24HTSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD6385EFV-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 40HTSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD63674FUT-E2 Descrizione: BD63674FUT-E2 ROHM TSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD6375GU-E2 Descrizione: BD6375GU-E2 ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD63444FU-E2 Descrizione: BD63444FU-E2 ROHM TSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD63222NUX-E2 Descrizione: BD63222NUX-E2 ROHM QFN Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD6389FM Descrizione: BD6389FM ROHM SOP28 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD6384EFV Descrizione: BD6384EFV ROHM HTSSOP40 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD63875EFV-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PWM 28HTSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD63536FJ-ZE2 Descrizione: BD63536FJ-ZE2 ROHM SOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD63876EFV-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 28HTSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong