



2450BL15B200E

| | |
|---------------------------------|---|
| fabricante Numero di parte: | 2450BL15B200E |
| Produttore / Marca | Johanson Technology |
| Parte della descrizione: | BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 |
| Schede tecniche: | 2450BL15B200E.pdf |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: | Senza piombo / RoHS conforme |
| Condizione di scorta: | Nuovo originale, pezzi di ricambio 10800 disponibili. |
| Nave da: | Hong Kong |
| Modo di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

RICHIEDI UN PREVENTIVO

2450BL15B200E 100% nuovi pezzi originali 10800 in magazzino, trova il prezzo 2450BL15B200E, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 2450BL15B200E Johanson Technology con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 2450BL15B200E: Info@IC-Components.com

Le specifiche di 2450BL15B200E

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| Numero di parte | 2450BL15B200E | Produttore / Marca | Johanson Technology |
| Serie | 2450 | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) | imballaggio | Original-Reel® |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Descrizione dettagliata | RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 200 Ohm 0805 (2012 Metric) |
| Intervallo di frequenze | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Impedenza - sbilanciato / bilanciato | 50 / 200 Ohm |
| Differenza di fase | 180° ±10° | Perdita di inserzione (max) | 1.0dB |
| Return Loss (min) | 9.5dB | Altri nomi | 712-1043-6 |
| Quantità di magazzino | 10800 pcs Stock | Categoria | RF/IF e RFID > Balun |
| Descrizione | BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |

Parole chiave realizzate con 2450BL15B200E

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Johanson Technology 2450BL15B200E | Parte 2450BL15B200E | Prezzo 2450BL15B200E | Distributore 2450BL15B200E |
| 2450BL15B200E tecnico | Azione 2450BL15B200E | Inventario 2450BL15B200E | Fornitore 2450BL15B200E |
| Ordine online 2450BL15B200E | Richiesta 2450BL15B200E | Immagine 2450BL15B200E | Immagine 2450BL15B200E |
| 2450BL15B200E pdf | Datasheet 2450BL15B200E | Scheda tecnica 2450BL15B200E | Scheda tecnica 2450BL15B200E pdf |
| Scarica la scheda tecnica 2450BL15B200E | Produttore Johanson Technology | Johanson Technology 2450BL15B200E | Johanson 2450BL15B200E |
| Johanson Technology Inc. 2450BL15B200E | | | |

Potresti essere anche interessato:

| | | |
|--|--|--|
| <p>2450BP18C100CE Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450BM15A0002E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450FB14K0001E Descrizione: 2450FB14K0001E JOHANSON Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>2450AT44A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450AT42D0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450AT43H0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>2450FB14K0002E Descrizione: 2450FB14K0002E JOHANSON SMD Produttori: JOHANSON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450BP39C100CE Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450BL15B050E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>2450BM14A0002T Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450AD46A5400E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ/5.4GHZ CHIP SLD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450AT18E0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>2450AT18B100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450BP15B100E Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450AT43F0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>2450BP15P0100E Descrizione: BAND PASS FILTER 2.45 GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450BP15E0100E Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450AT43D100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>2450AT45A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450AT18A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450AT42A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>2450BP15H0100E Descrizione: FILTER BAND PASS 2.45GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450BL15B100E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450BP39D100CE Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>2450BM14E0003T Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450BP07A0100T Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ WIFI Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450AT43A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>2450BP39C100BE Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450BM15A0015E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>2450AT42B100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong