


**DRQ73-471-R**

fabbricante Numero di parte:

Produttore / Marca

Parte della descrizione:

Schede tecniche:

Stato Lead senza piombo / RoHS:

Condizione di scorta:

Nave da:

Modo di spedizione:

DRQ73-471-R

Bussmann (Eaton)

INDUCT ARRAY 2 COIL 465.8UH SMD

DRQ73-471-R.pdf

 Senza piombo / Conforme RoHS

Nuovo originale, pezzi di ricambio 2671 disponibili.

Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

**DRQ73-471-R** 100% nuovi pezzi originali 2671 disponibili, trova prezzi DRQ73-471-R, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista DRQ73-471-R Bussmann (Eaton) con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ DRQ73-471-R: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































## Le specifiche di DRQ73-471-R

Numero di parte	DRQ73-471-R	Produttore / Marca	Bussmann (Eaton)
Tolleranza	±20%	Dimensioni / Dimension	0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm)
Schermatura	Shielded	Serie	DRQ
Giudizi	-	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	Nonstandard	Altri nomi	513-1255-2 DRQ73-471 DRQ73-471-ND DRQ73-471-R-ND DRQ73-471R
temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C	Numero di spire	2
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Induttanza - Collegamento in serie	1.863mH	Induttanza - Collegamento in parallelo	465.8µH
Altezza	0.140" (3.55mm)	Descrizione dettagliata	Shielded 2 Coil Inductor Array 1.863mH Inductance - Connected in Series 465.8µH Inductance - Connected in Parallel 2.36 Ohm DC Resistance (DCR) - Parallel 350mA Nonstandard
Resistenza DC (DCR) - Serie	9.44 Ohm	Resistenza DC (DCR) - Parallelo	2.36 Ohm
Saturazione attuale - Serie	180mA	Saturazione attuale - Parallelo	370mA
Corrente nominale - Serie	173mA	Corrente nominale - parallela	350mA
Quantità di magazzino	2671 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Induttori, bobine, strozzatori</a> > <a href="#">Matrici, trasformatori di segnale</a>
Descrizione	INDUCT ARRAY 2 COIL 465.8UH SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

## Parole chiave realizzate con DRQ73-471-R

Bussmann (Eaton) DRQ73-471-R	DRQ73-471-R parte	DRQ73-471-R Prezzo	Distributore DRQ73-471-R
DRQ73-471-R tecnico	Stock DRQ73-471-R	Inventario DRQ73-471-R	DRQ73-471-R Fornitore
Ordine online DRQ73-471-R	DRQ73-471-R Richiesta	Immagine DRQ73-471-R	Immagine DRQ73-471-R
DRQ73-471-R pdf	Scheda tecnica DRQ73-471-R	Scheda tecnica DRQ73-471-R	DRQ73-471-R pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica DRQ73-471-R	Bussmann (Eaton) Produttore	Bussmann (Eaton) DRQ73-471-R	Bussmann (Eaton) DRQ73-471-R
Eaton DRQ73-471-R	Eaton Bussmann DRQ73-471-R	Cooper Bussmann (Eaton) DRQ73-471-R	Coiltronics (Eaton) DRQ73-471-R
PowerStor (Eaton) DRQ73-471-R			

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>744870004</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 4.7UH SMD                  Produttori: Wurth Electronics                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2625 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ74-470-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ127-102-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 1.005MH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2899 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CTX300-4P-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 298.93UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2819 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ73-680-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 68.91UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2867 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CTX10-4P</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.88UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>PA0766.421NLT</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 218NH SMD                  Produttori: Pulse Electronics Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2772 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ127-100-R</b>                  Descrizione:                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2656 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ127-2R2-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 2.027UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CTX1-4P-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 1.1UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2737 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CTX100-2</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.45UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ125-220-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 22.36UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DRQ125-2R2-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 2.208UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2765 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CTX50-1</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 50.63UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2757 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>PF0552.333NLT</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 34UH SMD                  Produttori: Pulse Electronics Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2759 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DRQ74-100-R</b>                  Descrizione:                  Produttori: COOPER                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CTX20-1-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD                  Produttori: Eaton                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2705 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CTX8-4P-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 7.81UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 33000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>SDQ12-100-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.61UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2826 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ74-150-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 16.09UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>7012</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 21.25UH T/H                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CTX50-4-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 50.18UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>DRQ127-4R7</b>                  Descrizione: DRQ127-4R7 COILCRAF SMD                  Produttori: COILCRAF                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2821 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ73-150-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CTX100-2P-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.14UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2880 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ73-102-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 995UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CTX20-4-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2795 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>7023</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 250UH T/H                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ74-3R3-R</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 3.396UH SMD                  Produttori: Bussmann (Eaton)                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2696 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>7014</b>                  Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 187.5UH T/H                  Produttori: Bourns, Inc.                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2644 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>


**IC Components Limited**

WWW.IC-COMPONENTS.COM

 E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

TEL: 00 852 - 30501935

FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong