




5512BL15B100E

fabbricante Numero di parte:	5512BL15B100E
Produttore / Marca	Johanson Technology
Parte della descrizione:	BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805
Schede tecniche:	5512BL15B100E.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo per esenzione / Conformità RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

5512BL15B100E 100% nuovi pezzi originali 4000 disponibili, trova prezzi 5512BL15B100E, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista 5512BL15B100E Johanson Technology con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ 5512BL15B100E: Info@IC-Components.com































Le specifiche di 5512BL15B100E

Numero di parte	5512BL15B100E	Produttore / Marca	Johanson Technology
Serie	5512	Return Loss (min)	9.5dB
Differenza di fase	180° ±10°	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric)	Altri nomi	712-1062-6
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Perdita di inserzione (max)	1.0dB	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	50 / 100 Ohm
Intervallo di frequenze	5.15GHz ~ 5.875GHz	Descrizione dettagliata	RF Balun 5.15GHz ~ 5.875GHz 50 / 100 Ohm 0805 (2012 Metric)
Quantità di magazzino	4000 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Balun
Descrizione	BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo per esenzione / Conformità RoHS

Parole chiave realizzate con 5512BL15B100E

Johanson Technology 5512BL15B100E	5512BL15B100E parte	5512BL15B100E Prezzo	Distributore 5512BL15B100E
5512BL15B100E tecnico	Stock 5512BL15B100E	Inventario 5512BL15B100E	5512BL15B100E Fornitore
Ordine online 5512BL15B100E	5512BL15B100E Richiesta	Immagine 5512BL15B100E	Immagine 5512BL15B100E
5512BL15B100E pdf	Scheda tecnica 5512BL15B100E	Scheda tecnica 5512BL15B100E	5512BL15B100E pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica 5512BL15B100E	Johanson Technology Produttore	Johanson Technology 5512BL15B100E	Johanson 5512BL15B100E
Johanson Technology Inc. 5512BL15B100E			

Potresti essere anche interessato:

 <p>55199 Descrizione: 55199 DELCO ZIP Produttori: DELCO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2852 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CX2045LNLT Descrizione: BALUN 3MHZ-300MHZ 5SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2670 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>0900BL18B200E Descrizione: JOHANSON SMD Produttori: JOHANSON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2617 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>5511B102A Descrizione: INTEL BGA Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2894 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>ATB2012-75011-T000 Descrizione: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 75/75 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 51500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HHM1711D1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>ATB3225-75011CT-001 Descrizione: BALUN 5MHZ-200MHZ 75/75 1210 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2606 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450FB15K0005E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BALF-2690-02D3 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 4UFBGA FCBGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>BAL-2690D3U Descrizione: BALUN 2.402GHZ-2.48GHZ 4WFBGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DXP2ABN7514TL Descrizione: BALUN 50MHZ-870MHZ 75/300 0804 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>RFBLN1608050AM8T62 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 6SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>FI212C245033-T Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>5515BP15B725E Descrizione: FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 95600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>551-0207 Descrizione: Produttori: Original Manufacturer Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>5515BP15C1020E Descrizione: FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2631 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2595FB16A0100E Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>5510LQ Descrizione: 5510LQ MICROSEMI QFN Produttori: MICROSEMI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2654 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LFB182G45BG5D920 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 6SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>5512/BPA Descrizione: 5512/BPA S CDIP8 Produttori: S Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2703 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HHM1903A1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MABA-007681-CT2010 Descrizione: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2720 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>5515BP15B730E Descrizione: FILTER BANDPASS 5.5GHZ WIFI Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2890 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HHM1733B1 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>551-0407 Descrizione: Produttori: DIALIGHT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>551-0407F Descrizione: Produttori: DIALIGHT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2837 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MABACT0063 Descrizione: BALUN 5MHZ-1GHZ 1.5:1 6SMD FLAT Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2789 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MABAES0029 Descrizione: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 1:1 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>5512BL15B100E Descrizione: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>5513969 Descrizione: 5513969 MICROCHIP QFN40 Produttori: MICROCHIP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2652 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong