



**CP0603B2442BWTR**

fabricante Numero di parte:	CP0603B2442BWTR
Produttore / Marca	AVX Corporation
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603
Schede tecniche:	CP0603B2442BWTR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 165000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CP0603B2442BWTR 100% nuovi pezzi originali 165000 in magazzino, trova il prezzo CP0603B2442BWTR, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista CP0603B2442BWTR AVX Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ CP0603B2442BWTR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































## Le specifiche di CP0603B2442BWTR

Numero di parte	CP0603B2442BWTR	Produttore / Marca	AVX Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0603 (1608 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore dispositivo fornitore	0603	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler Wireless LAN 2.4GHz ~ 2.484GHz 16.5 ± 1db 3W 0603 (1608 Metric)
Frequenza	2.4GHz ~ 2.484GHz	Potenza - Max	3W
Perdita di inserzione	0.35dB	Return Loss	-23dB
applicazioni	Wireless LAN	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	16.5 ± 1db	Isolamento	-31dB
Quantità di magazzino	165000 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF
Descrizione	RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

## Parole chiave realizzate con CP0603B2442BWTR

AVX Corporation CP0603B2442BWTR	Parte CP0603B2442BWTR	Prezzo CP0603B2442BWTR	Distributore CP0603B2442BWTR
CP0603B2442BWTR tecnico	Azione CP0603B2442BWTR	Inventario CP0603B2442BWTR	Fornitore CP0603B2442BWTR
Ordine online CP0603B2442BWTR	Richiesta CP0603B2442BWTR	Immagine CP0603B2442BWTR	Immagine CP0603B2442BWTR
CP0603B2442BWTR pdf	Datasheet CP0603B2442BWTR	Scheda tecnica CP0603B2442BWTR	Scheda tecnica CP0603B2442BWTR pdf
Scarica la scheda tecnica CP0603B2442BWTR	Produttore AVX Corporation	AVX Corporation CP0603B2442BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0603B2442BWTR

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>CP0603A1960GNTR</b>                  Descrizione: CP0603A1960GNTR AVX SMD0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805A0965AWTR</b>                  Descrizione: CP0805A0965AWTR AVX 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A2070AWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 2.07GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603A2350FNTR</b>                  Descrizione: CP0603A2350FNTR AVX 3kreel                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1900MNTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805A2442EWTR</b>                  Descrizione: CP0805A2442EWTR AVX 805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805B0897BWTR</b>                  Descrizione: CP0805B0897BWTR AVX 805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805B0902AWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A5385FNTR</b>                  Descrizione: CP0603A5385FNTR AVX NA                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603A1960BNTR-SAM</b>                  Descrizione: CP0603A1960BNTR-SAM AVX SMD                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805B0897CWTR</b>                  Descrizione: CP0805B0897CWTR AVX 805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1960BWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603B2442BSTR</b>                  Descrizione: CP0603B2442BSTR AVX SMD0603-2                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1960BNTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603D0881ASTR</b>                  Descrizione: CP0603D0881ASTR AVX 603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805A0902BWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A2550FNTR</b>                  Descrizione: CP0603A2550FNTR AVX NA                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1960ENTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603B1747CSTR</b>                  Descrizione: CP0603B1747CSTR AVX SMD                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805A0902CWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603V1880BNTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603B1880ASTR</b>                  Descrizione: CP0603B1880ASTR AVX 0603C                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A1950GNTR</b>                  Descrizione: CP0603A1950GNTR AVX QFN                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 57000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603V0836CNTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 90000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805A1880BWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603B1880AWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805A1960DWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805B0942ASTR</b>                  Descrizione: CP0805B0942ASTR AVX 0.5KREEL                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805A1842DWTR</b>                  Descrizione: CP0805A1842DWTR AVX 805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805B0947CWTR</b>                  Descrizione: CP0805B0947CWTR AVX 805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong