



CY29942AI

| | |
|--|--|
| fabbricante Numero di parte: | CY29942AI |
| Produttore / Marca | Cypress Semiconductor |
| Parte della descrizione: | IC CLK BUFFER 1:18 200MHZ 32TQFP |
| Schede tecniche: | CY29942AI.pdf |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| Condizione di scorta: | Nuovo originale, pezzi di ricambio 2845 disponibili. |
| Nave da: | Hong Kong |
| Modo di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CY29942AI 100% nuovi pezzi originali 2845 disponibili, trova prezzi CY29942AI, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista CY29942AI Cypress Semiconductor con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ CY29942AI: Info@IC-Components.com

Le specifiche di CY29942AI

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| Numero di parte | CY29942AI | Produttore / Marca | Cypress Semiconductor |
| Tensione di alimentazione - | 2.375 V ~ 3.465 V | Digitare | Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer |
| Contenitore dispositivo fornitore | 32-TQFP (7x7) | Serie | - |
| Rapporto - Ingresso: Uscita | 1:18 | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucri | 32-LQFP | Produzione | LVC MOS, LV TTL |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di circuiti | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Ingresso | LVC MOS, LV TTL | Frequenza - Max | 200MHz |
| Differenziale - Ingresso: Uscita | No/No | Descrizione dettagliata | Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 1:18 200MHz 32-LQFP |
| Numero di parte base | CY29942 | Quantità di magazzino | 2845 pcs Stock |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) > Buffer orologio/temporizzatore, driver | Descrizione | IC CLK BUFFER 1:18 200MHZ 32TQFP |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme | | |

Parole chiave realizzate con CY29942AI

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Cypress Semiconductor CY29942AI | CY29942AI parte | CY29942AI Prezzo | Distributore CY29942AI |
| CY29942AI tecnico | Stock CY29942AI | Inventario CY29942AI | CY29942AI Fornitore |
| Ordine online CY29942AI | CY29942AI Richiesta | Immagine CY29942AI | Immagine CY29942AI |
| CY29942AI pdf | Scheda tecnica CY29942AI | Scheda tecnica CY29942AI | CY29942AI pdf scheda tecnica |
| Scarica la scheda tecnica CY29942AI | Cypress Semiconductor Produttore | Cypress Semiconductor CY29942AI | Cypress Semiconductor Corp CY29942AI |

Potresti essere anche interessato:

| | | |
|--|--|--|
| <p>CY29972AXI Descrizione: IC CLK ZDB 12OUT 125MHZ 52TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2717 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CY29947AI Descrizione: CY29947AI CYP QFP Produttori: CYP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2697 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>CY29949AXC Descrizione: IC CLK BUFFER 1:15 200MHZ 52TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2709 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>CY29946AXI Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 200MHZ 32TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2643 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>CY29947AXIT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:9 200MHZ 32TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2639 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>CY29972AI Descrizione: IC CLK ZDB 12OUT 125MHZ 52TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2770 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CY2907SL-367 Descrizione: CY2907SL-367 CYP SOP8 Produttori: CYP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>CY29942AXCT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:18 200MHZ 32TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2888 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>CY29948AI Descrizione: IC CLK BUFFER 2:12 200MHZ 32TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CY29940AC-1 Descrizione: CY29940AC-1 CYP QFP Produttori: CYP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>CY2907SL-336 Descrizione: CY2907SL-336 CYPRESS SOP Produttori: CYPRESS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2698 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>CY29940AXCT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:18 200MHZ 32TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>CY29946AXCT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 200MHZ 32TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2731 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>CY29947AC Descrizione: CY29947AC CYPRESS QFP Produttori: CYPRESS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2708 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>CY29940AXI Descrizione: IC CLK BUFFER 1:18 200MHZ 32TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2788 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>CY29942AIT Descrizione: CY29942AIT CYPRESS QFP Produttori: CYPRESS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2748 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CY2961SC-1 Descrizione: Produttori: CY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2847 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CY2907SL-310 Descrizione: CY2907SL-310 CYP SOP8 Produttori: CYP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>CY299774AXI Descrizione: IC CLK ZDB 14OUT 125MHZ 52TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2896 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>CY29940AIT Descrizione: CY29940AIT CYPRESS QFP Produttori: CYPRESS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2710 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>CY29940AXC Descrizione: IC CLK BUFFER 1:18 200MHZ 32TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2805 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>CY29352AI Descrizione: CY29352AI CYPRESS QFP Produttori: CYPRESS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2714 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>CY29940AC Descrizione: CY29940AC CYPRESS QFP32 Produttori: CYPRESS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2754 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>CY29948AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:12 200MHZ 32TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2874 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>CY29942AXIT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:18 200MHZ 32TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2807 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>CY29940ACT Descrizione: CY29940ACT CYPRESS QFP Produttori: CYPRESS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2835 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CY29653AC Descrizione: CY29653AC CY QFP Produttori: CY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2879 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p>CY29653AXC Descrizione: IC CLK ZDB 8OUT 125MHZ 32TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2647 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>CY29947AIT Descrizione: CY29947AIT CYP QFP Produttori: CYP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2761 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p>CY29942AXI Descrizione: IC CLK BUFFER 1:18 200MHZ 32TQFP Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2793 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong