



LDB182G4505C-110

fabricante Numero di parte:	LDB182G4505C-110
Produttore / Marca	Murata Electronics
Parte della descrizione:	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603
Schede tecniche:	LDB182G4505C-110.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 17500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LDB182G4505C-110 100% nuovi pezzi originali 17500 in magazzino, trova il prezzo LDB182G4505C-110, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista LDB182G4505C-110 Murata Electronics con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ LDB182G4505C-110: Info@IC-Components.com

Le specifiche di LDB182G4505C-110

Numero di parte	LDB182G4505C-110	Produttore / Marca	Murata Electronics
Serie	LDB	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucre	0603 (1608 Metric)	imballaggio	Cut Tape (CT)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 50 Ohm 0603 (1608 Metric)
Intervallo di frequenze	2.4GHz ~ 2.5GHz	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	50 / 50 Ohm
Differenza di fase	-	Perdita di inserzione (max)	1.1dB
Return Loss (min)	-	Altri nomi	490-4746-1 LDB182G4505C110
Quantità di magazzino	17500 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Balun
Descrizione	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con LDB182G4505C-110

Murata Electronics LDB182G4505C-110	Parte LDB182G4505C-110	Prezzo LDB182G4505C-110	Distributore LDB182G4505C-110
LDB182G4505C-110 tecnico	Azione LDB182G4505C-110	Inventario LDB182G4505C-110	Fornitore LDB182G4505C-110
Ordine online LDB182G4505C-110	Richiesta LDB182G4505C-110	Immagine LDB182G4505C-110	Immagine LDB182G4505C-110
LDB182G4505C-110 pdf	Datasheet LDB182G4505C-110	Scheda tecnica LDB182G4505C-110	Scheda tecnica LDB182G4505C-110 pdf
Scarica la scheda tecnica LDB182G4505C-110	Produttore Murata Electronics	Murata Electronics LDB182G4505C-110	MURATA LDB182G4505C-110
Murata Electronics North America LDB182G4505C-110	TOKO / Murata LDB182G4505C-110		

Potresti essere anche interessato:

<p>LDB15C500A1840F-002 Descrizione: LDB15C500A1840F-002 MURATA 805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB181G6BAA2A002 Descrizione: LDB181G6BAA2A002 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB18836M10G-120 Descrizione: LDB18836M10G-120 MURATA O603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB181G8110-120 Descrizione: LDB181G8110-120 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB181G8115G-120 Descrizione: LDB181G8115G-120 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 51100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LDB183G4510G-120 Descrizione: LDB183G4510G-120 SMD Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB185G3710G-120 Descrizione: LDB185G3710G-120 MURATA 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB182G4510C-110 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB181G9519B-237 Descrizione: LDB181G9519B-237 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB18869M10G-120 Descrizione: LDB18869M10G-120 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LDB15C101A3700F-002/TA15 Descrizione: LDB15C101A3700F-002/TA15 HAM SMD Produttori: HAM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB182G7210C-110 Descrizione: LDB182G7210C-110 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB182G4520C-110 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB182G5010G-120 Descrizione: LDB182G5010G-120 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 41300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB15C201A1400F Descrizione: LDB15C201A1400F MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LDB15C101A3700F-002 Descrizione: LDB15C101A3700F-002 MIURATA 0805-6P Produttori: MIURATA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 84000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB183G6005G-120 Descrizione: LDB183G6005G-120 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB18910M05G-120TEUP Descrizione: LDB18910M05G-120TEUP MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB15C500A3700F-001 Descrizione: LDB15C500A3700F-001 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB18869M15G-120 Descrizione: LDB18869M15G-120 MURATA 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB181G8120G-120 Descrizione: LDB181G8120G-120 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB182G4510C-113 Descrizione: LDB182G4510C-113 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB182G5005G-120 Descrizione: LDB182G5005G-120 murata 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB181G9510G-120 Descrizione: LDB181G9510G-120 MURATA O603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB182G5205C-110 Descrizione: LDB182G5205C-110 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB15C500A0946F-002 Descrizione: LDB15C500A0946F-002 MURATA O805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB181G8110G-120 Descrizione: LDB181G8110G-120 MURATA O603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDB15C500A1900F-001 Descrizione: LDB15C500A1900F-001 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB182G4510G-120 Descrizione: LDB182G4510G-120 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 88900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB15C151A0897F-003 Descrizione: LDB15C151A0897F-003 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong