


IMAGE NOT AVAILABLE



LMH2110TMX/NOPB

fabbricante Numero di parte:	LMH2110TMX/NOPB
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC RF DETECT 50MHZ-8GHZ 6DSBGA
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2771 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

LMH2110TMX/NOPB 100% nuovi pezzi originali 2771 disponibili, trova prezzi LMH2110TMX/NOPB, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LMH2110TMX/NOPB con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LMH2110TMX/NOPB: Info@IC-Components.com































Le specifiche di LMH2110TMX/NOPB

Numero di parte	LMH2110TMX/NOPB	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	2.7 V ~ 5 V	Contenitore dispositivo fornitore	6-DSBGA
Serie	-	Tipo RF	GSM, EDGE, CDMA
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Contenitore / involucro	6-WFBGA, DSBGA
Altri nomi	296-41439-2 LMH2110TMX LMH2110TMX-ND LMH2110TMX/NOPB-ND	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Input Range	-40dBm ~ 5dBm	Frequenza	50MHz ~ 8GHz
Descrizione dettagliata	RF Detector IC GSM, EDGE, CDMA 50MHz ~ 8GHz -40dBm ~ 5dBm ±0.5dB 6-WFBGA, DSBGA	Precisione	±0.5dB
Quantità di magazzino	2771 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Rivelatori RF
Descrizione	IC RF DETECT 50MHZ-8GHZ 6DSBGA	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con LMH2110TMX/NOPB

LMH2110TMX/NOPB	LMH2110TMX/NOPB parte	LMH2110TMX/NOPB Prezzo	Distributore LMH2110TMX/NOPB
LMH2110TMX/NOPB tecnico	Stock LMH2110TMX/NOPB	Inventario LMH2110TMX/NOPB	LMH2110TMX/NOPB Fornitore
Ordine online LMH2110TMX/NOPB	LMH2110TMX/NOPB Richiesta	Immagine LMH2110TMX/NOPB	Immagine LMH2110TMX/NOPB
LMH2110TMX/NOPB pdf	Scheda tecnica LMH2110TMX/NOPB	Scheda tecnica LMH2110TMX/NOPB	LMH2110TMX/NOPB pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LMH2110TMX/NOPB	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 LMH1981MTX/NOPB Descrizione: IC VIDEO SYNC SEPARATOR 14-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH2110TM Descrizione: LMH2110TM NS DSBGA-6 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2832 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH6321MRX Descrizione: IC OPAMP BUFFER 110MHZ 8SOPWRPAD Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2815 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 LMH2120UM/NOPB Descrizione: NS DSBGA Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2752 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH2180SD Descrizione: LMH2180SD NS LLP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH6443 Descrizione: LMH6443 TI SSOP8 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2682 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 LMH1983SQE/NOPB Descrizione: IC VID CLK GEN MULTI RATE 40WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2791 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH2110TM/NOPB Descrizione: IC RF DETECT 50MHZ-8GHZ 6DSBGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2796 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH2100TMX Descrizione: LMH2100TMX NS BGA Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 LMH1981MT/NOPB Descrizione: IC VIDEO SYNC SEPARATOR 14-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2765 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH1982SQ Descrizione: LMH1982SQ NS WQFN-32 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2748 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH2180YD Descrizione: LMH2180YD NSC LLP Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2793 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 LMH1981MTX Descrizione: LMH1981MTX NS TSSOP14 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2769 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH2180SDX/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 2:2 75MHZ 8WSON Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH2191TMX/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 52MHZ 8DSBGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 LMH2190TMX-3.8 Descrizione: LMH2190TMX-3.8 16USMD 2009 Produttori: 16USMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH2110TMX Descrizione: LMH2110TMX NS DSBGA-6 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH1983SQE Descrizione: NS Produttori: TI/NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2898 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 LMH1983SQX/NOPB Descrizione: IC VID CLK GEN MULTI RATE 40WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2714 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH1982SQ/NOPB Descrizione: IC CLK GEN MULTI RATE VID 32WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2871 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH1981MT Descrizione: LMH1981MT TSSOP14 11 Produttori: TSSOP14 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2633 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 LMH6321TS Descrizione: NS TO263-7 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2773 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH6300SQ Descrizione: LMH6300SQ NS/TI QFN Produttori: NS/TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2612 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH6502MT Descrizione: IC OPAMP VGA 130MHZ 14TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2804 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 LMH2120UMX Descrizione: LMH2120UMX TI DSBGA6 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH2120UM Descrizione: LMH2120UM NS/TI DSBGA6 Produttori: NS/TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2718 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH6502MA Descrizione: IC OPAMP VGA 130MHZ 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2720 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 LMH2100TM/NOPB Descrizione: IC RF DETECT 50MHZ-4GHZ 6DSBGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2639 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH2100TMX/NOPB Descrizione: IC RF DETECT 50MHZ-4GHZ 6DSBGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2681 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 LMH6502MAX Descrizione: IC OPAMP VGA 130MHZ 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2710 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited

WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong