

**BOURNS®**

**4901**

fabricante Numero di parte:	4901
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	INDUCTOR ADJUST 41NH THRU HOLE
Schede tecniche:	4901.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**4901** 100% nuovi pezzi originali 3000 in magazzino, trova il prezzo 4901, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 4901 Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 4901: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)





























Le specifiche di 4901

Numero di parte	4901	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	4900	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	Radial	imballaggio	Bulk
Tipo montaggio	Through Hole	Descrizione dettagliata	41nH Adjustable Inductor 136 @ 80MHz Radial
Dimensioni / Dimension	0.400" L x 0.400" W (10.16mm x 10.16mm)	Altezza	0.562" (14.27mm)
Tolleranza	-	Induttanza	41nH
Q alla frequenza	136 @ 80MHz	Altri nomi	4901JW
Quantità di magazzino	3000 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Induttori, bobine, strozzatori &gt; Induttori regolabili</a>
Descrizione	INDUCTOR ADJUST 41NH THRU HOLE	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con 4901

<a href="#">Bourns, Inc. 4901</a>	<a href="#">Parte 4901</a>	<a href="#">Prezzo 4901</a>	<a href="#">Distributore 4901</a>
<a href="#">4901 tecnico</a>	<a href="#">Azione 4901</a>	<a href="#">Inventario 4901</a>	<a href="#">Fornitore 4901</a>
<a href="#">Ordine online 4901</a>	<a href="#">Richiesta 4901</a>	<a href="#">Immagine 4901</a>	<a href="#">Immagine 4901</a>
<a href="#">4901 pdf</a>	<a href="#">Datasheet 4901</a>	<a href="#">Scheda tecnica 4901</a>	<a href="#">Scheda tecnica 4901 pdf</a>
<a href="#">Scarica la scheda tecnica 4901</a>	<a href="#">Produttore Bourns, Inc.</a>	<a href="#">Bourns, Inc. 4901</a>	<a href="#">Bourns Inc. 4901</a>
<a href="#">J.W. Miller / Bourns 4901</a>			

Potresti essere anche interessato:

 <p><b>4903</b> Descrizione: BOX ALUMINUM BLUE 6"L X 3"W Produttori: Pomona Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TISP6NTP2CDR-S</b> Descrizione: SURGE PROT THYRIST 155VDUAL SLIC Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 39600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SDR0805-181KL</b> Descrizione: FIXED IND 180UH 510MA 770 MOHM Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>49045-0011</b> Descrizione: 49045-0011 MOLEX SMD Produttori: Affinity Medical Technologies - a Molex company Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SMAJ75A</b> Descrizione: TVS DIODE 75V 121V SMA Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SMAJ100A</b> Descrizione: TVS DIODE 100V 162V SMA Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 160000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>2NBS16-TJ1-220</b> Descrizione: 2NBS16-TJ1-220 BOURNS SOP16 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SDR0805-821KL</b> Descrizione: FIXED IND 820UH 230MA 4 OHM SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CAY16-1003F4</b> Descrizione: CAY16-1003F4 BOURNS SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CG0603MLC-3.3LE</b> Descrizione: VARISTOR 0603 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3329W-001-502</b> Descrizione: 3329W-001-502 BOURNS DIP3 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4903</b> Descrizione: CONN QC TAB 0.110 SOLDER Produttori: Keystone Electronics Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3296W-1-102</b> Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>490EEEN</b> Descrizione: 490EEEN SEPEX SOP8 Produttori: SEPEX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4901</b> Descrizione: INDUCTOR ADJUST 41NH THRU HOLE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4900</b> Descrizione: CONN QC TAB 0.187 SOLDER Produttori: Keystone Electronics Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4901</b> Descrizione: CONN QC TAB 0.250 SOLDER Produttori: Keystone Electronics Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4309R-101-102LF</b> Descrizione: RES ARRAY 8 RES 1K OHM 9SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3386P-1-503L</b> Descrizione: 3386P-1-503L BOURNS DIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SMAJ300A</b> Descrizione: TVS DIODE 300V 486V SMA Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 34600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4903</b> Descrizione: INDUCTOR ADJUST 103NH THRU HOLE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4308R-102-333</b> Descrizione: RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TBU-CA025-200-WH</b> Descrizione: SURGE SUPP TBU 200MA 250VIMP SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4416P-1-560</b> Descrizione: RES ARRAY 8 RES 56 OHM 16SOIC Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>SRP4020-1R5M</b> Descrizione: FIXED IND 1.5UH 5.1A 29 MOHM SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4906</b> Descrizione: INDUCTOR ADJUST 238NH THRU HOLE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CG0402MLU-05X</b> Descrizione: CG0402MLU-05X BOURNS SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 374500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>4816P-2-221</b> Descrizione: 4816P-2-221 BOURNS SOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>49093</b> Descrizione: 49093 HRFIK SOP8 Produttori: HRFIK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>4906</b> Descrizione: CONN QC TAB 0.110 SOLDER Produttori: Keystone Electronics Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong