



LB11852FV-TLM-H

fabbricante Numero di parte:	LB11852FV-TLM-H
Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte della descrizione:	IC MOTOR CONTROLLER PAR 20SSOP
Schede tecniche:	LB11852FV-TLM-H.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 46000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LB11852FV-TLM-H 100% nuovi pezzi originali 46000 disponibili, trova prezzi LB11852FV-TLM-H, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LB11852FV-TLM-H AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LB11852FV-TLM-H: Info@IC-Components.com

Le specifiche di LB11852FV-TLM-H

Numero di parte	LB11852FV-TLM-H	Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Tensione di alimentazione -	4.5 V ~ 5.5 V, 5.5 V ~ 16 V	Tensione - Carico	-
Tecnologia	-	Contenitore dispositivo fornitore	20-SSOPJ
Risoluzione del passo	-	Serie	-
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Contenitore / involucro	20-LFSOP (0.173", 4.40mm Width)
Configurazione di uscita	Pre-Driver - Half Bridge (2)	temperatura di esercizio	-30°C ~ 95°C (TA)
Tipo montaggio	Surface Mount	Tipo di motore - Stepper	-
Tipo motore - AC, DC	Brushless DC (BLDC)	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Interfaccia	PWM	Funzione	Controller - Speed
Descrizione dettagliata	Motor Driver PWM 20-SSOPJ	Corrente - Uscita	-
Numero di parte base	LB11852	applicazioni	Fan Controller
Quantità di magazzino	46000 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-driver del motore, regolatori
Descrizione	IC MOTOR CONTROLLER PAR 20SSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con LB11852FV-TLM-H

AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB11852FV-TLM-H	LB11852FV-TLM-H parte	LB11852FV-TLM-H Prezzo	Distributore LB11852FV-TLM-H
	LB11852FV-TLM-H tecnico	Stock LB11852FV-TLM-H	Inventario LB11852FV-TLM-H
LB11852FV-TLM-H Fornitore	Ordine online LB11852FV-TLM-H	LB11852FV-TLM-H Richiesta	Immagine LB11852FV-TLM-H
Immagine LB11852FV-TLM-H	LB11852FV-TLM-H pdf	Scheda tecnica LB11852FV-TLM-H	Scheda tecnica LB11852FV-TLM-H
LB11852FV-TLM-H pdf scheda tecnica	Scarica la scheda tecnica LB11852FV-TLM-H	AMI Semiconductor / ON Semiconductor Produttore	AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB11852FV-TLM-H
ON Semiconductor LB11852FV-TLM-H	Aptina / ON Semiconductor LB11852FV-TLM-H	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor
		LB11852FV-TLM-H	LB11852FV-TLM-H
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor LB11852FV-TLM-H			

Potresti essere anche interessato:

<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11820 Descrizione: LB11820 SANYO DIP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11816V-MPB-E Descrizione: LB11816V-MPB-E SANYO SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2618 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11847 Descrizione: LB11847 SANYO DIP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2611 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11862M-TLM-H Descrizione: LB11862M-TLM-H ON SOP-10 Produttori: ON Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2898 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11851M-TE-L-E Descrizione: LB11851M-TE-L-E SANYO SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2708 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11861 Descrizione: LB11861 ONS HSSOP-16 Produttori: ONS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2711 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11851MC-BH Descrizione: IC MOTOR CONTROLLER PWM 10SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2649 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11822 Descrizione: LB11822 SANYO DIP-28 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2628 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11861-N-TLM-H Descrizione: LB11861-N-TLM-H SANYO HSOP16 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2836 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11852RV-MPB-H Descrizione: IC MOTOR CTRL PAR/PWM SSOP20J Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2652 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11850VA-TLM-H Descrizione: IC MOTOR CONTROLLER PAR 24SSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11826 Descrizione: LB11826 SANYO DIP-28P Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2633 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11861M-TLM-H Descrizione: LB11861M-TLM-H SANYO SOP10 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2822 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11852FV-MPB-H Descrizione: IC MOTOR CTRL PAR/PWM SSOP20J Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11820M-TE-L Descrizione: LB11820M-TE-L SANYO SSOP30 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11861J-NMB-TLM3-E Descrizione: LB11861J-NMB-TLM3-E SANYO SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 39000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11861H-TLM-H Descrizione: IC MOTOR DRIVER Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2740 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11862M-TE-L Descrizione: LB11862M-TE-L SANYO SOP-10 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11825 Descrizione: LB11825 SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11886 Descrizione: LB11886 SANYO 原装 SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2807 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11867FV-ND-TLM-E Descrizione: LB11867FV-ND-TLM-E SANYO SSOP-20 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11851TT-TLM-H Descrizione: IC MOTOR CONTROLLER PWM 10MSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2667 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11861H-TLM-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11861M-TLM-E Descrizione: LB11861M-TLM-E SANYO SOP10 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11861MC-AH Descrizione: IC MOTOR DRIVER PWM 10MFPK Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11827-E Descrizione: LB11827-E SANYO DIP28 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2682 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11820M-MPB-E Descrizione: LB11820M-MPB-E SANYO SOP30 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2736 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11861M-TLM-E. Descrizione: LB11861M-TLM-E. SANYO SOP-10 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2846 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11813V-TLM-E Descrizione: LB11813V-TLM-E 原装SANYO TSSOP-24 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB11862M-TLM-E Descrizione: LB11862M-TLM-E SANYO SOP10 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2673 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong