




## MM9329-2700RB5

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	MM9329-2700RB5
<b>Produttore / Marca</b>	MURATA
<b>Parte della descrizione:</b>	MURATA SMD
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**MM9329-2700RB5** 100% nuovi pezzi originali 5000 in magazzino, trova il prezzo MM9329-2700RB5, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MM9329-2700RB5 Murata Electronics con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MM9329-2700RB5: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di MM9329-2700RB5

Numero di parte	MM9329-2700RB5	Produttore / Marca	MURATA
Terminazione dello schermo	Solder	Serie	9329
imballaggio	Original-Reel®	Altri nomi	490-8453-6
temperatura di esercizio	-40°C ~ 90°C	Numero di porte	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Caratteristica di fissaggio	-
Livello di sensibilità umidità (MSL)	1 (Unlimited)	cicli di accoppiamento	-
Perdita di inserzione	-	Protezione ingresso	-
include	-	Impedenza	50 Ohm
Colore involucri	Silver	Frequenza - Max	6GHz
Caratteristiche	-	Tipo di fissaggio	Snap-On
materiale dielettrico	-	Descrizione dettagliata	GSC Connector Receptacle, Female Socket 50 Ohm Surface Mount Solder
terminazione contatto	Solder	Tipo connettore	Receptacle, Female Socket
Tipo connettore	GSC	Placcatura del contatto centrale	Gold
Materiale di contatto del centro	Copper Alloy	Gruppo di cavi	-
Materiale corpo	Copper Alloy	Finitura del corpo	Silver
Quantità di magazzino	5000 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS) &gt; ICS specializzati</a>
Descrizione	MURATA SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	

### Parole chiave realizzate con MM9329-2700RB5

Murata Electronics MM9329-2700RB5	Parte MM9329-2700RB5	Prezzo MM9329-2700RB5	Distributore MM9329-2700RB5
MM9329-2700RB5 tecnico	Azione MM9329-2700RB5	Inventario MM9329-2700RB5	Fornitore MM9329-2700RB5
Ordine online MM9329-2700RB5	Richiesta MM9329-2700RB5	Immagine MM9329-2700RB5	Immagine MM9329-2700RB5
MM9329-2700RB5 pdf	Datasheet MM9329-2700RB5	Scheda tecnica MM9329-2700RB5	Scheda tecnica MM9329-2700RB5 pdf
Scarica la scheda tecnica MM9329-2700RB5	Produttore Murata Electronics	Murata Electronics MM9329-2700RB5	MURATA MM9329-2700RB5
Murata Electronics North America MM9329-2700RB5	TOKO / Murata MM9329-2700RB5		

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>MM908E624YEW</b>  <b>Descrizione:</b> IC TRPL SWITCH MCU/LIN 54-SOIC  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2881 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>MM9642-LQ2</b>  <b>Descrizione:</b> NS QFN  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2807 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>MM912H634DVIAE</b>  <b>Descrizione:</b> NA SOP20  <b>Produttori:</b> NA  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2669 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>MM9329-2700RA1</b>  <b>Descrizione:</b> MURATA SMD  <b>Produttori:</b> MURATA  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>MM908E625ACPEK</b>  <b>Descrizione:</b> FREESCA SOP  <b>Produttori:</b> FREESCA  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2772 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MM908E626AVEK</b>  <b>Descrizione:</b> FREESCALE SSOP54  <b>Produttori:</b> FREESCALE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2717 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>MM9601-VEH</b>  <b>Descrizione:</b> NS QFP  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2737 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MM9329-2700TB1</b>  <b>Descrizione:</b> MURATA SMD  <b>Produttori:</b> MURATA  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>MM9515N</b>  <b>Descrizione:</b> NS DIP-28  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2734 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MM912J637AM2</b>  <b>Descrizione:</b> MM912J637AM2 FREESCALE QFN48  <b>Produttori:</b> FREESCALE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2759 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>MM9654</b>  <b>Descrizione:</b> NS 64LLP  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2664 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>MM93C56M8X</b>  <b>Descrizione:</b> NS SMD  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2727 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MM908E630CVFC</b>  <b>Descrizione:</b> MM908E630CVFC FREESCALE QFN  <b>Produttori:</b> FREESCALE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2625 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>MM9641-VUW</b>  <b>Descrizione:</b> NS QFP208  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2724 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MM93C46M8</b>  <b>Descrizione:</b> FAIRCHILD SOP-8  <b>Produttori:</b> FAIRCHILD  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2668 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MM9329-2700TB2</b>  <b>Descrizione:</b>  <b>Produttori:</b> MURATA  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MM908E624AYPEW</b>  <b>Descrizione:</b> IC SW TRPL HISIDE MCU/LIN 54SOIC  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2730 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MM912F634CV2AE</b>  <b>Descrizione:</b> IC MCU 16BIT 32KB FLASH 48LQFP  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2673 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MM912H634CV1AE</b>  <b>Descrizione:</b> MM912H634CV1AE FREESCALE TQFP48  <b>Produttori:</b> FREESCALE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2701 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MM912J637AM2EP</b>  <b>Descrizione:</b> FREESCALE QFN  <b>Produttori:</b> FREESCALE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2896 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MM908E626AVPEK</b>  <b>Descrizione:</b> IC STEPPER MOTOR DRVR 54SOIC  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2634 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MM912F634CV2AP</b>  <b>Descrizione:</b> IC MCU 16BIT 32KB FLASH 48LQFP  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>MM9642XBX</b>  <b>Descrizione:</b> NS NA  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 45435 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>MM9616-VJG</b>  <b>Descrizione:</b> MM9616-VJG NS QFP  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2794 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>MM9526-VJG</b>  <b>Descrizione:</b> NS QFP  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2888 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>MM93C46AM8X</b>  <b>Descrizione:</b> FSC SOP8S  <b>Produttori:</b> FSC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2671 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MM912F634CV1AE</b>  <b>Descrizione:</b> IC MCU 16BIT 32KB FLASH 48LQFP  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>MM9654-SQA8/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> NSC 48LLP  <b>Produttori:</b> NSC  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2898 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MM9329-4700</b>  <b>Descrizione:</b> MM9329-4700 MURATA SMD  <b>Produttori:</b> MURATA  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2794 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MM912H634</b>  <b>Descrizione:</b> MM912H634 FREESCALE QFP32  <b>Produttori:</b> FREESCALE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2815 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited

WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

TEL: 00 852 - 30501935

FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong