




LDB212G4005C-001

fabricante Numero di parte:	LDB212G4005C-001
Produttore / Marca	Murata Electronics
Parte della descrizione:	BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/50 0805
Schede tecniche:	LDB212G4005C-001(1).pdf LDB212G4005C-001(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 52000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

LDB212G4005C-001 100% nuovi pezzi originali 52000 in magazzino, trova il prezzo LDB212G4005C-001, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista LDB212G4005C-001 Murata Electronics con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ LDB212G4005C-001: Info@IC-Components.com


























Le specifiche di LDB212G4005C-001

Numero di parte	LDB212G4005C-001	Produttore / Marca	Murata Electronics
Serie	LDB	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric)	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Balun 2.3GHz ~ 2.5GHz 50 / 50 Ohm 0805 (2012 Metric)
Intervallo di frequenze	2.3GHz ~ 2.5GHz	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	50 / 50 Ohm
Differenza di fase	-	Perdita di inserzione (max)	0.9dB
Return Loss (min)	-	Altri nomi	490-4745-6
Quantità di magazzino	52000 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Balun
Descrizione	BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/50 0805	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con LDB212G4005C-001

Murata Electronics LDB212G4005C-001	Parte LDB212G4005C-001	Prezzo LDB212G4005C-001	Distributore LDB212G4005C-001
LDB212G4005C-001 tecnico	Azione LDB212G4005C-001	Inventario LDB212G4005C-001	Fornitore LDB212G4005C-001
Ordine online LDB212G4005C-001	Richiesta LDB212G4005C-001	Immagine LDB212G4005C-001	Immagine LDB212G4005C-001
LDB212G4005C-001 pdf	Datasheet LDB212G4005C-001	Scheda tecnica LDB212G4005C-001	Scheda tecnica LDB212G4005C-001 pdf
Scarica la scheda tecnica LDB212G4005C-001	Produttore Murata Electronics	Murata Electronics LDB212G4005C-001	MURATA LDB212G4005C-001
Murata Electronics North America LDB212G4005C-001	TOKO / Murata LDB212G4005C-001		

Potresti essere anche interessatoo:

 <p>LDB212G4020C-001 Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB211G8220C-001 Descrizione: LDB211G8220C-001 murata 0805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB211G9005C-001 Descrizione: LDB211G9005C-001 MURATA 0805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LDB211G9020C-001 Descrizione: LDB211G9020C-001 MURATA 0805C Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LDB215G5105C-001 Descrizione: LDB215G5105C-001 0805 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB215G5120C-001 Descrizione: LDB215G5120C-001 MURATA 0805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LDB21778M20C-001 Descrizione: LDB21778M20C-001 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB21869M15C-001 Descrizione: LDB21869M15C-001 MURATA 4k reel Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB211G9010C-001 Descrizione: LDB211G9010C-001 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LDB211G8105C-001 Descrizione: LDB211G8105C-001 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB21897M20C-001 Descrizione: LDB21897M20C-001 MuRata 20120805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB211G8120C-002 Descrizione: LDB211G8120C-002 MURATA 4k reel Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 40300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LDB212G1005C-001 Descrizione: LDB212G1005C-001 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LDB21869M20C-001 Descrizione: LDB21869M20C-001 SMD Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB212G1410C-001 Descrizione: LDB212G1410C-001 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LDB215G5110C-001 Descrizione: LDB215G5110C-001 0805 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB211G9010C-001/LDB15C101A1900F-001 Descrizione: LDB211G9010C-001/LDB15C101A1900F-001 MURATA 0805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB21897M15C-003 Descrizione: LDB21897M15C-003 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LDB212G0620C-001 Descrizione: LDB212G0620C-001 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LDB213G6505C-001 Descrizione: LDB213G6505C-001 SMD Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB213G7010C-002 Descrizione: LDB213G7010C-002 MURATA 0805C Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 84000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LDB211G8115C-001 Descrizione: LDB211G8115C-001 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB215G3710C-001 Descrizione: LDB215G3710C-001 MURATA 0805C Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB21881M20C-001 Descrizione: LDB21881M20C-001 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LDB212G1405C-001 Descrizione: LDB212G1405C-001 MURATA 0805C Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB212G0020C-001 Descrizione: LDB212G0020C-001 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB211G8020C-001 Descrizione: LDB211G8020C-001 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LDB213G6010C-001 Descrizione: LDB213G6010C-001 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LDB212G4010C-001 Descrizione: LDB212G4010C-001 SMD Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB211T8105C-001 Descrizione: LDB211T8105C-001 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong