


**TAIYO YUDEN**

**D5RB881M5E1BH-Z**

fabricante Numero di parte:	D5RB881M5E1BH-Z
Produttore / Marca	Taiyo Yuden
Parte della descrizione:	DUPLEXER BAND 5 180UM WAFER
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**D5RB881M5E1BH-Z** 100% nuovi pezzi originali 6000 in magazzino, trova il prezzo D5RB881M5E1BH-Z, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista D5RB881M5E1BH-Z Taiyo Yuden con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ D5RB881M5E1BH-Z: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































Le specifiche di D5RB881M5E1BH-Z

Numero di parte	D5RB881M5E1BH-Z	Produttore / Marca	Taiyo Yuden
Serie	*	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Descrizione dettagliata	RF Diplexor	Altri nomi	D5RB881M5E1BH-Z PJ D5RB881M5E1BH-Z
Quantità di magazzino	6000 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Diplexer RF
Descrizione	DUPLEXER BAND 5 180UM WAFER	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con D5RB881M5E1BH-Z

Taiyo Yuden D5RB881M5E1BH-Z	Parte D5RB881M5E1BH-Z	Prezzo D5RB881M5E1BH-Z	Distributore D5RB881M5E1BH-Z
D5RB881M5E1BH-Z tecnico	Azione D5RB881M5E1BH-Z	Inventario D5RB881M5E1BH-Z	Fornitore D5RB881M5E1BH-Z
Ordine online D5RB881M5E1BH-Z	Richiesta D5RB881M5E1BH-Z	Immagine D5RB881M5E1BH-Z	Immagine D5RB881M5E1BH-Z
D5RB881M5E1BH-Z pdf	Datasheet D5RB881M5E1BH-Z	Scheda tecnica D5RB881M5E1BH-Z	Scheda tecnica D5RB881M5E1BH-Z pdf
Scarica la scheda tecnica D5RB881M5E1BH-Z	Produttore Taiyo Yuden	Taiyo Yuden D5RB881M5E1BH-Z	

Potresti essere anche interessato:

 <p><b>DPX165850DT-8032A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FAR-D5PE-881M50-P3EY-Z</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>B39272B8674P810</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 8SMD  <b>Produttori:</b> Epcos / RF360  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>FI212P0892M2-T</b>  <b>Descrizione:</b> DUPLEXER FILTER HI FREQ MULTILAY  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>B39941B9509L310</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 881.5/942.5MHZ 10SMD  <b>Produttori:</b> Epcos / RF360  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DPX205950DT-9126A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 11800 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>ACMD-6003-TR1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 1.75/1.84GHZ 8VOFN  <b>Produttori:</b> Avago Technologies (Broadcom Limited)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DPX252690DT-5032B1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 829.5MHZ/2.2GHZ 0402  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 19700 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>D5RB881M5E1BH-Z</b>  <b>Descrizione:</b> DUPLEXER BAND 5 180UM WAFER  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TPX205950MT-7110A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DPX315950DT-5006C1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.475GHZ 1206  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 47800 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>D5PF942M5M3G6-Z</b>  <b>Descrizione:</b> DUPLEXER 2016 CSSD BAND 8 SE  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>ACMD-7612-TR1G</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ 3CSP  <b>Produttori:</b> Avago Technologies (Broadcom Limited)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FAR-D6JH-2G1400-B1BT-Z</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DPX165850DT-8017A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TFSD10055950-5001C1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.45GHZ 0402  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 120000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FI212P245003-T</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 5.025/5.6475GHZ MOD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FI212P089213-T</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 2012  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>D6DA2G132K2D9-Z</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FAR-D5NE-881M50-P1A6QZ</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FI212P085909-T</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 829MHZ/1.584GHZ 0805  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 39000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>D5RB942M5E1CF-Z</b>  <b>Descrizione:</b> DUPLEXER BAND 8 BAL  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 21900 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DPX205950DT-9108A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 0805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 58000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SD25-1950R9UUA1</b>  <b>Descrizione:</b> DUPLEXER SAW 8SMD  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DPX202170DT-4049A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 0805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FAR-D6NF-1G9600-P1BT-Z</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DPX202750DT-4058A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 0805 6 PC PAD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DPX162500DT-8128A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 11000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ACFM-7103-TR1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 6SMD  <b>Produttori:</b> Avago Technologies (Broadcom Limited)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FAR-D5NC-881M50-M11B-Z</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong