




CDCU877GQLT

fabbricante Numero di parte:	CDCU877GQLT
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2746 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

CDCU877GQLT 100% nuovi pezzi originali 2746 disponibili, trova prezzi CDCU877GQLT, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista CDCU877GQLT con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ CDCU877GQLT: Info@IC-Components.com































Le specifiche di CDCU877GQLT

Numero di parte	CDCU877GQLT	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	1.7 V ~ 1.9 V	Contenitore dispositivo fornitore	56-BGA MICROSTAR JUNIOR (7.0x4.5)
Serie	-	Rapporto - Ingresso: Uscita	1:10
imballaggio	Original-Reel®	Contenitore / involucro	56-VFBGA
PLL	Yes	Produzione	SSTL-18
Altri nomi	296-16758-6	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Numero di circuiti	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	2 (1 Year)	Scopo principale	Memory, DDR2
Ingresso	SSTL-18	Frequenza - Max	400MHz
Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/Yes	Numero di parte base	CDCU877
Quantità di magazzino	2746 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Orologio/Timing-specifica dell'applicazione
Descrizione	IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con CDCU877GQLT

CDCU877GQLT	CDCU877GQLT parte	CDCU877GQLT Prezzo	Distributore CDCU877GQLT
CDCU877GQLT tecnico	Stock CDCU877GQLT	Inventario CDCU877GQLT	CDCU877GQLT Fornitore
Ordine online CDCU877GQLT	CDCU877GQLT Richiesta	Immagine CDCU877GQLT	Immagine CDCU877GQLT
CDCU877GQLT pdf	Scheda tecnica CDCU877GQLT	Scheda tecnica CDCU877GQLT	CDCU877GQLT pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica CDCU877GQLT	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 <p>CDCU877GQLR Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2749 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877AGQLR Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2609 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCV304PWG4 Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCV304TPWREP Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2690 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877A Descrizione: CDCU877A TI BGA Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2654 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877ZQLT Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2805 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCR83DBQ Descrizione: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCS501PWR Descrizione: IC CLOCK GEN/BUFFER SSC 8TSSOP Produttori: IC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877AZQLT Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCR83DBQR Descrizione: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877AZQLR Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2788 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877ZQLR Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCS503PWR Descrizione: IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2834 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCV850DGGR Descrizione: IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2855 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877ZQLR Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCU877ZQLT Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2858 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCV304PWR Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 56000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877ARHAR Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2749 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCV304PWRG4 Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877RHAR Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2735 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCS503PW Descrizione: IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2783 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCV304PWR-TR Descrizione: TI TSSOP-8 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877RHAT Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2823 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCV304PW Descrizione: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCU877ARHARG4 Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2656 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCV304 Descrizione: CDCV304 TEXAS TSP08 Produttori: TEXAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2736 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCS503TPWRQ1 Descrizione: IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2685 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCS502PWR Descrizione: IC OSC CLOCK GENERATOR 8-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2770 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCUN1208LPRHBT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:8 400MHZ 32QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2792 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU2A877ZQLR Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong