





**CP0805B1880AWTR**

fabricante Numero di parte:	CP0805B1880AWTR
Produttore / Marca	AVX Corporation
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
Schede tecniche:	CP0805B1880AWTR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 14200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CP0805B1880AWTR 100% nuovi pezzi originali 14200 in magazzino, trova il prezzo CP0805B1880AWTR, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista CP0805B1880AWTR AVX Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ CP0805B1880AWTR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)






























## Le specifiche di CP0805B1880AWTR

Numero di parte	CP0805B1880AWTR	Produttore / Marca	AVX Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore dispositivo fornitore	0805	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 15 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
Frequenza	1.85GHz ~ 1.91GHz	Potenza - Max	3W
Perdita di inserzione	0.3dB	Return Loss	-26dB
applicazioni	PCS	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	15 ± 1dB	Isolamento	-23dB
Quantità di magazzino	14200 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF
Descrizione	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

## Parole chiave realizzate con CP0805B1880AWTR

AVX Corporation CP0805B1880AWTR	Parte CP0805B1880AWTR	Prezzo CP0805B1880AWTR	Distributore CP0805B1880AWTR
CP0805B1880AWTR tecnico	Azione CP0805B1880AWTR	Inventario CP0805B1880AWTR	Fornitore CP0805B1880AWTR
Ordine online CP0805B1880AWTR	Richiesta CP0805B1880AWTR	Immagine CP0805B1880AWTR	Immagine CP0805B1880AWTR
CP0805B1880AWTR pdf	Datasheet CP0805B1880AWTR	Scheda tecnica CP0805B1880AWTR	Scheda tecnica CP0805B1880AWTR pdf
Scarica la scheda tecnica CP0805B1880AWTR	Produttore AVX Corporation	AVX Corporation CP0805B1880AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1880AWTR

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>CP0603V0836CNTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 90000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A5385FNTR</b>                  Descrizione: CP0603A5385FNTR AVX NA                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805B1890CWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805A0902BWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805A1842DWTR</b>                  Descrizione: CP0805A1842DWTR AVX 805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603B2442BSTR</b>                  Descrizione: CP0603B2442BSTR AVX SMD0603-2                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603B2442BWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 165000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805B1765AWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.765GHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805A1880BWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805B0947CWTR</b>                  Descrizione: CP0805B0947CWTR AVX 805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603D0881ASTR</b>                  Descrizione: CP0603D0881ASTR AVX 603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805B1441AWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.429-1.453GHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603B1880ASTR</b>                  Descrizione: CP0603B1880ASTR AVX 0603C                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805B1747AWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805B1441CWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.429-1.453GHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805B2442BWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603V1880BNTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CP0807</b>                  Descrizione: CP0807 NS SOP-20                  Produttori: NS                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805B1765AW</b>                  Descrizione: CP0805B1765AW AVX 12061765                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805B0902AWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805A0902CWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603A2550FNTR</b>                  Descrizione: CP0603A2550FNTR AVX NA                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805B0897CWTR</b>                  Descrizione: CP0805B0897CWTR AVX 805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805A2442EWTR</b>                  Descrizione: CP0805A2442EWTR AVX 805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0603B1747CSTR</b>                  Descrizione: CP0603B1747CSTR AVX SMD                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805B0897BWTR</b>                  Descrizione: CP0805B0897BWTR AVX 805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805A0965AWTR</b>                  Descrizione: CP0805A0965AWTR AVX 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805B0942ASTR</b>                  Descrizione: CP0805B0942ASTR AVX 0.5KREEL                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603B1880AWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805A1960DWTR</b>                  Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805                  Produttori: AVX Corporation                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong