



LDM181G9310CC001

fabricante Numero di parte:	LDM181G9310CC001
Produttore / Marca	Murata Electronics
Parte della descrizione:	BALUN 1.71-2.155GHZ 50/100 0603
Schede tecniche:	LDM181G9310CC001.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 67100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LDM181G9310CC001 100% nuovi pezzi originali 67100 in magazzino, trova il prezzo LDM181G9310CC001, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista LDM181G9310CC001 Murata Electronics con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ LDM181G9310CC001: Info@IC-Components.com

Le specifiche di LDM181G9310CC001

Numero di parte	LDM181G9310CC001	Produttore / Marca	Murata Electronics
Serie	LDM18	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Balun 1.71GHz ~ 2.155GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Intervallo di frequenze	1.71GHz ~ 2.155GHz	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	50 / 100 Ohm
Differenza di fase	-	Perdita di inserzione (max)	0.95dB
Return Loss (min)	-	Quantità di magazzino	67100 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Balun	Descrizione	BALUN 1.71-2.155GHZ 50/100 0603
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con LDM181G9310CC001

Murata Electronics LDM181G9310CC001	Parte LDM181G9310CC001	Prezzo LDM181G9310CC001	Distributore LDM181G9310CC001
LDM181G9310CC001 tecnico	Azione LDM181G9310CC001	Inventario LDM181G9310CC001	Fornitore LDM181G9310CC001
Ordine online LDM181G9310CC001	Richiesta LDM181G9310CC001	Immagine LDM181G9310CC001	Immagine LDM181G9310CC001
LDM181G9310CC001 pdf	Datasheet LDM181G9310CC001	Scheda tecnica LDM181G9310CC001	Scheda tecnica LDM181G9310CC001 pdf
Scarica la scheda tecnica LDM181G9310CC001	Produttore Murata Electronics	Murata Electronics LDM181G9310CC001	MURATA LDM181G9310CC001
Murata Electronics North America	TOKO / Murata LDM181G9310CC001		
LDM181G9310CC001			

Potresti essere anche interessato:

<p>LFB182G45BG5D920 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 6SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450FB15K0005E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1526 Descrizione: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BAL-NRF01D3 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.54GHZ 5WFBGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDB182G4510C-110 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BALF-NRG-01D3 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 4WFBGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDM185G4210CC001 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450FB39B100E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 1008 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>C2042.001NL Descrizione: IC CHIP Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>RFXF8553-TR13 Descrizione: SMT TRANSFORMER 500MHZ-2.5GHZ Produttori: RF Solutions Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1906A1 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2595FB16A0100E Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LDM300-48S3V3 Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1907B1 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BAL-2690D3U Descrizione: BALUN 2.402GHZ-2.48GHZ 4WFBGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>RFXF6553-TR13 Descrizione: SMT TRANSFORMER 10MHZ-1.9GHZ Produttori: RF Solutions Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD0826J50200AHF Descrizione: BALUN 800MHZ-2.6GHZ 50/200 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LDM182G4505EC015 Descrizione: LDM182G4505EC015 0603 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>0896BM15A0001E Descrizione: BALUN 863MHZ-928MHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 41200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LDM75-48S5 Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ATB2012-75011-T000 Descrizione: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 75/75 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 51500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDM182G5010CC001 Descrizione: LDM182G5010CC001 murata SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LDM75-110S05S Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LDM182G1410LB002 Descrizione: LDM182G1410LB002 MRUATA 0603 Produttori: MRUATA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LDM75-11055S Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1902B1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5512BL15B100E Descrizione: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LDM182G5010YC025 Descrizione: LDM182G5010YC025 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 130100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDM182G4503XA013 Descrizione: LDM182G4503XA013 MURATA 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1517 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 124000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong