


4308R-101-392LF

fabricante Numero di parte:	4308R-101-392LF
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	RES ARRAY 7 RES 3.9K OHM 8SIP
Schede tecniche:	4308R-101-392LF(1).pdf 4308R-101-392LF(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

4308R-101-392LF 100% nuovi pezzi originali 1200 in magazzino, trova il prezzo 4308R-101-392LF, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 4308R-101-392LF Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 4308R-101-392LF: Info@IC-Components.com































Le specifiche di 4308R-101-392LF

Numero di parte	4308R-101-392LF	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	4300R	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	8-SIP	imballaggio	Bulk
Tipo montaggio	Through Hole	Contenitore dispositivo fornitore	8-SIP
temperatura di esercizio	-55°C ~ 125°C	Descrizione dettagliata	3.9k Ohm ±2% 200mW Power Per Element Bussed 7 Resistor Network/Array ±100ppm°C 8-SIP
Dimensioni / Dimension	0.784" L x 0.085" W (19.91mm x 2.16mm)	Altezza - In sede (max)	0.195" (4.95mm)
Tolleranza	±2%	applicazioni	-
Tipo di circuito	Bussed	Coefficiente di temperatura	±100ppm/°C
Numero di pin	8	Resistenza (ohm)	3.9k
Numero di resistori	7	Potenza per elemento	200mW
Rapporto di resistenza del resistore	-	Resistore-Ratio-Drift	50 ppm/°C
Altri nomi	4308R-1-392LF 4308R-101-392LF-ND 4308R101392LF	Quantità di magazzino	1200 pcs Stock
Categoria	Resistenze > Reti resistori, matrici	Descrizione	RES ARRAY 7 RES 3.9K OHM 8SIP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con 4308R-101-392LF

Bourns, Inc. 4308R-101-392LF	Parte 4308R-101-392LF	Prezzo 4308R-101-392LF	Distributore 4308R-101-392LF
4308R-101-392LF tecnico	Azione 4308R-101-392LF	Inventario 4308R-101-392LF	Fornitore 4308R-101-392LF
Ordine online 4308R-101-392LF	Richiesta 4308R-101-392LF	Immagine 4308R-101-392LF	Immagine 4308R-101-392LF
4308R-101-392LF pdf	Datasheet 4308R-101-392LF	Scheda tecnica 4308R-101-392LF	Scheda tecnica 4308R-101-392LF pdf
Scarica la scheda tecnica 4308R-101-392LF	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. 4308R-101-392LF	Bourns Inc. 4308R-101-392LF
J.W. Miller / Bourns 4308R-101-392LF			

Potresti essere anche interessato:

 <p>4308R-102-152 Descrizione: RES ARRAY 4 RES 1.5K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-102-153LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 15K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-101-330LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 33 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>4308R-102-333 Descrizione: RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4308M-102-272LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 2.7K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-101-222LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 2.2K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>4306R-102-332LF Descrizione: RES ARRAY 3 RES 3.3K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-102-270LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 27 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-101-271LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 270 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>4308R-101-105LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 1M OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4306R-102-271LF Descrizione: RES ARRAY 3 RES 270 OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-101-681LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 680 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>4308R-101-121LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 120 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4308M-102-471LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 470 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-102-561 Descrizione: RES ARRAY 4 RES 560 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>4308R-102-124LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 120K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4306R-102-392LF Descrizione: RES ARRAY 3 RES 3.9K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4308 Descrizione: 4308 INFINEON SOT-223 Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>4308R-102-391 Descrizione: RES ARRAY 4 RES 390 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-101-103LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 10K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4306R-102-684LF Descrizione: RES ARRAY 3 RES 680K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>4308R-102-103 Descrizione: RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-102-393LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 39K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-101-682LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 6.8K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>4308R-102-122LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 1.2K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4306R-102-223LF Descrizione: RES ARRAY 3 RES 22K OHM 6SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-102-333LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>4308R-102-152LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 1.5K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-101-271 Descrizione: RES ARRAY 7 RES 270 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-102-390LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 39 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong