



HHM2204SA1

fabricante Numero di parte:	HHM2204SA1
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603
Schede tecniche:	HHM2204SA1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

HHM2204SA1 100% nuovi pezzi originali 16000 in magazzino, trova il prezzo HHM2204SA1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista HHM2204SA1 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ HHM2204SA1: Info@IC-Components.com

Le specifiche di HHM2204SA1

Numero di parte	HHM2204SA1	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0603 (1608 Metric)	imballaggio	Cut Tape (CT)
Contenitore dispositivo fornitore	0603	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler DCS 1.71GHz ~ 1.785GHz -15 ± 1dB 0603 (1608 Metric)
Frequenza	1.71GHz ~ 1.785GHz	Potenza - Max	-
Perdita di inserzione	0.35dB	Return Loss	-
applicazioni	DCS	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	-15 ± 1dB	Isolamento	25dB
Altri nomi	445-3999-1	Quantità di magazzino	16000 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF	Descrizione	RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con HHM2204SA1

TDK Corporation HHM2204SA1	Parte HHM2204SA1	Prezzo HHM2204SA1	Distributore HHM2204SA1
HHM2204SA1 tecnico	Azione HHM2204SA1	Inventario HHM2204SA1	Fornitore HHM2204SA1
Ordine online HHM2204SA1	Richiesta HHM2204SA1	Immagine HHM2204SA1	Immagine HHM2204SA1
HHM2204SA1 pdf	Datasheet HHM2204SA1	Scheda tecnica HHM2204SA1	Scheda tecnica HHM2204SA1 pdf
Scarica la scheda tecnica HHM2204SA1	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation HHM2204SA1	

Potresti essere anche interessato:

<p>HHM1932A2 Descrizione: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1907B1 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2225SA1 Descrizione: HHM2225SA1 TDK 4k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2319B2 Descrizione: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM22106C1 Descrizione: RF DIR CPLR 700MHZ-2.7GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1902A1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2241SA3 Descrizione: HHM2241SA3 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1902B1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2106 Descrizione: HHM2106 TDK 1206C Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1947A4 Descrizione: HHM1947A4 TDK 402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1908A1 Descrizione: HHM1908A1 TDK 402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2245SA3 Descrizione: HHM2245SA3 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2101 Descrizione: HHM2101 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2215SA5 Descrizione: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2202SA3 Descrizione: HHM2202SA3 TDK SMD0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2401 Descrizione: HHM2401 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2233SA7 Descrizione: HHM2233SA7 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2203SA1 Descrizione: HHM2203SA1 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1798A1 Descrizione: HHM1798A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2409 Descrizione: HHM2409 TDK 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1942A3 Descrizione: HHM1942A3 TDK 402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2209SA1 Descrizione: HHM2209SA1 TDK 603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2227SA1 Descrizione: HHM2227SA1 TDK 4k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1906A1 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM22106B1 Descrizione: HHM22106B1 TDK 603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2310A1 Descrizione: HHM2310A1 TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1903A1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2206 Descrizione: HHM2206 TDK Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM22143B1 Descrizione: HHM22143B1 TDK 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1904A1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 158000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong