




## A5839

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	A5839
<b>Produttore / Marca</b>	Antenova
<b>Parte della descrizione:</b>	RF ANT 2.4GHZ PCB TRACE SLDR SMD
<b>Schede tecniche:</b>	A5839.pdf
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**A5839** 100% nuovi pezzi originali 21000 disponibili, trova prezzi A5839, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista A5839 Antenova con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ A5839: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di A5839

Numero di parte	A5839	Produttore / Marca	Antenova
ROS	1.8	fine	Solder
Serie	Rufa	Return Loss	-11dB
imballaggio	Cut Tape (CT)	Altri nomi	627-1011-1
Numero di bande	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Protezione ingresso	-
Altezza (max)	0.043" (1.10mm)	Guadagno	2.1dBi
Intervallo di frequenze	2.4GHz ~ 2.5GHz	Gruppo di frequenza	UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
Frequenza (centro / banda)	2.4GHz	Caratteristiche	-
Descrizione dettagliata	2.4GHz Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ PCB Trace RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz 2.1dBi Solder Surface Mount	applicazioni	Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™
Tipo di antenna	PCB Trace	Quantità di magazzino	21000 pcs Stock
Categoria	<a href="#">RF/IF e RFID &gt; Antenne RF</a>	Descrizione	RF ANT 2.4GHZ PCB TRACE SLDR SMD
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

### Parole chiave realizzate con A5839

Antenna A5839	A5839 parte	A5839 Prezzo	Distributore A5839
A5839 tecnico	Stock A5839	Inventario A5839	A5839 Fornitore
Ordine online A5839	A5839 Richiesta	Immagine A5839	Immagine A5839
A5839 pdf	Scheda tecnica A5839	Scheda tecnica A5839	A5839 pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica A5839	Antenova Produttore	Antenova A5839	Antenova Limited A5839

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>A580C</b>  <b>Descrizione:</b> XX BGA  <b>Produttori:</b> XX  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2662 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ANT016008LCD1575MA1</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 1.575GHZ/2.4GHZ CHIP SLD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>A584A181-101</b>  <b>Descrizione:</b> MPR NA  <b>Produttori:</b> MPR  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2716 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>A10192</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ PCB TRACE SLDR SMD  <b>Produttori:</b> Antenova  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 10100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>RFANT5220110A2T</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Walsin Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2617 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>A58L-0001-0264</b>  <b>Descrizione:</b> IGBT Modules  <b>Produttori:</b> IGBT Module  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2815 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>A5817SEP</b>  <b>Descrizione:</b> ALL PLCC  <b>Produttori:</b> ALL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2695 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>W3047A</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 850MHZ/1.9GHZ CHIP SLD  <b>Produttori:</b> Pulse Electronics Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 20800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>2450AT42A100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>A5841SLW</b>  <b>Descrizione:</b> ALLEGRO SOP-10  <b>Produttori:</b> ALLEGRO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2888 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>A58L-0001-0337</b>  <b>Descrizione:</b> IGBT Modules  <b>Produttori:</b> FUJI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2733 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>1513164-1</b>  <b>Descrizione:</b> TE SMD  <b>Produttori:</b> TE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6750 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>A5888S</b>  <b>Descrizione:</b> AOTOM HSSOP28  <b>Produttori:</b> AOTOM  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4673 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SR4L002</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 829MHZ/1.9GHZ CHIP SLD  <b>Produttori:</b> Antenova  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2603 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AH212M245001-T</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 10500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>A589764</b>  <b>Descrizione:</b> MOTOROLA DIP-40  <b>Produttori:</b> MOTOROLA  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2713 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>5400AT18A1000E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 5.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>W5100</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ FLAT PATCH SLDR  <b>Produttori:</b> Pulse Electronics Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>RFANT7635110A1T</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Walsin Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ANT-2.45-CHP-T</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Linx Technologies  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 48300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ANT016008LCS2442MA1</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>A10137</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 1.575GHZ PCB TRACE SLD  <b>Produttori:</b> Antenova  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2625 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>A5887</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ PCB TRACE SLDR SMD  <b>Produttori:</b> Antenova  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2859 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>2450AT43F0100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>A5841SLW-T</b>  <b>Descrizione:</b> ALLEGRO SOP  <b>Produttori:</b> ALLEGRO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2856 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>2450AT42D0100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2876 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>2450AT18B100E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>A5645</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ PCB TRACE SLDR SMD  <b>Produttori:</b> Antenova  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 20700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>2450AD46A5400E</b>  <b>Descrizione:</b> RF ANT 2.4GHZ/5.4GHZ CHIP SLD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2859 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>0490AT62A0040E</b>  <b>Descrizione:</b> JOHANSON NA  <b>Produttori:</b> JOHANSON  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong