



2345FB39A0050E

fabricante Numero di parte:	2345FB39A0050E
Produttore / Marca	Johanson Technology
Parte della descrizione:	BALUN 2.3GHZ-2.39GHZ 50/50 1008
Schede tecniche:	2345FB39A0050E.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 11100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

2345FB39A0050E 100% nuovi pezzi originali 11100 in magazzino, trova il prezzo 2345FB39A0050E, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 2345FB39A0050E Johanson Technology con garanzia, 100% di garanzia di fiducia. RFQ 2345FB39A0050E: Info@IC-Components.com

Le specifiche di 2345FB39A0050E

Numero di parte	2345FB39A0050E	Produttore / Marca	Johanson Technology
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	1008 (2520 Metric), 6 PC Pad	imballaggio	Cut Tape (CT)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Balun 2.3GHz ~ 2.39GHz 50 / 50 Ohm 1008 (2520 Metric), 6 PC Pad
Intervallo di frequenze	2.3GHz ~ 2.39GHz	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	50 / 50 Ohm
Differenza di fase	180° ±10°	Perdita di inserzione (max)	3.2dB
Return Loss (min)	11.73dB	Altri nomi	712-1404-1
Quantità di magazzino	11100 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Balun
Descrizione	BALUN 2.3GHZ-2.39GHZ 50/50 1008	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con 2345FB39A0050E

Johanson Technology 2345FB39A0050E	Parte 2345FB39A0050E	Prezzo 2345FB39A0050E	Distributore 2345FB39A0050E
2345FB39A0050E tecnico	Azione 2345FB39A0050E	Inventario 2345FB39A0050E	Fornitore 2345FB39A0050E
Ordine online 2345FB39A0050E	Richiesta 2345FB39A0050E	Immagine 2345FB39A0050E	Immagine 2345FB39A0050E
2345FB39A0050E pdf	Datasheet 2345FB39A0050E	Scheda tecnica 2345FB39A0050E	Scheda tecnica 2345FB39A0050E pdf
Scarica la scheda tecnica 2345FB39A0050E	Produttore Johanson Technology	Johanson Technology 2345FB39A0050E	Johanson 2345FB39A0050E
Johanson Technology Inc. 2345FB39A0050E			

Potresti essere anche interessato:

<p>23474A Descrizione: 23474A TI TSSOP14 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1517 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 124000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2342 Descrizione: RSU 12-RKWU 12-S4741/10 M Produttori: Lumberg Automation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BALF-NRG-01D3 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 4WFBGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>234-10UYD/S530-A3 Descrizione: 234-10UYD/S530-A3 EVERLIGHT 3.0mmRound Produttori: Everlight Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-010125-TC1113 Descrizione: E-SERIES TRANSFORMER 4.5-3000MHZ Produttori: Affinity Medical Technologies - a Molex company Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>5400BL15B100E Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>B0322J5050AHF Descrizione: BALUN 300MHZ-2.2GHZ 50/50 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1711E1 Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>234Q063 Descrizione: 234Q063 SHARP QFP32 Produttori: Sharp Microelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CX2045LNL Descrizione: BALUN 3MHZ-300MHZ 5SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-007871-CT1A40 Descrizione: TRANSFORMER 1:1 5-3000 MHZ Produttori: Affinity Medical Technologies - a Molex company Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450BM14A0002T Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1570B1 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DXW21BN7511TL Descrizione: BALUN 50MHZ-870MHZ 75/75 0805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 58800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1904A1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 158000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD2425N50100AHF Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0404 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1534 Descrizione: BALUN DUAL 50/200 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450BL15B100E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2345FB39A0050T Descrizione: 2345FB39A0050T JOHANSON SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1521 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450FB15K0005E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DXP18BN5014HL Descrizione: BALUN 470MHZ-790MHZ 50/200 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RFBLN1608050AM8T62 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 6SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2342 Descrizione: ROUND SPACER #4 NYLON 1/4" Produttori: Keystone Electronics Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2342 Descrizione: FX MINI SOUND BOARD WAV/OGG Produttori: Adafruit Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1907B1 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>23400361-321 Descrizione: 23400361-321 ST BGA Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1522B1 Descrizione: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/50 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2343K05FAV Descrizione: 2343K05FAV RENESAS QFP Produttori: Renesas Electronics America Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong