




## D5DA942M5K2G6-Z

fabricante Numero di parte:	D5DA942M5K2G6-Z
Produttore / Marca	Taiyo Yuden
Parte della descrizione:	RF DIPLEXER 897MHZ/942MHZ 8SMD
Schede tecniche:	D5DA942M5K2G6-Z(1).pdf D5DA942M5K2G6-Z(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 22900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

D5DA942M5K2G6-Z 100% nuovi pezzi originali 22900 in magazzino, trova il prezzo D5DA942M5K2G6-Z, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista D5DA942M5K2G6-Z Taiyo Yuden con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ D5DA942M5K2G6-Z: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di D5DA942M5K2G6-Z

Numero di parte	D5DA942M5K2G6-Z	Produttore / Marca	Taiyo Yuden
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	8-SMD, No Lead	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Diplexer 882MHz ~ 912MHz / 927MHz ~ 957MHz 8-SMD, No Lead
Bande di frequenza (Low / High)	882MHz ~ 912MHz / 927MHz ~ 957MHz	High Band Attenuazione (min / max dB)	48dB / 60dB
Return Loss (Low Band / High Band)	-	Banda bassa attenuazione (min / max dB)	50dB / 57dB
Altri nomi	587-4695-6	Quantità di magazzino	22900 pcs Stock
Categoria	<a href="#">RF/IF e RFID &gt; Diplexer RF</a>	Descrizione	RF DIPLEXER 897MHZ/942MHZ 8SMD
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

### Parole chiave realizzate con D5DA942M5K2G6-Z

Taiyo Yuden D5DA942M5K2G6-Z	Parte D5DA942M5K2G6-Z	Prezzo D5DA942M5K2G6-Z	Distributore D5DA942M5K2G6-Z
D5DA942M5K2G6-Z tecnico	Azione D5DA942M5K2G6-Z	Inventario D5DA942M5K2G6-Z	Fornitore D5DA942M5K2G6-Z
Ordine online D5DA942M5K2G6-Z	Richiesta D5DA942M5K2G6-Z	Immagine D5DA942M5K2G6-Z	Immagine D5DA942M5K2G6-Z
D5DA942M5K2G6-Z pdf	Datasheet D5DA942M5K2G6-Z	Scheda tecnica D5DA942M5K2G6-Z	Scheda tecnica D5DA942M5K2G6-Z pdf
Scarica la scheda tecnica D5DA942M5K2G6-Z	Produttore Taiyo Yuden	Taiyo Yuden D5DA942M5K2G6-Z	

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>FAR-D5NC-881M50-M11A-Z</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>D5RB942M5E1CF-Z</b>  <b>Descrizione:</b> DUPLER BAND 8 BAL  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 21900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ACMD-7402-TR1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 1.875/1.96GHZ 3CSP  <b>Produttori:</b> Avago Technologies (Broadcom Limited)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 26000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DPX202500DT-9032A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 1497MHZ/2.45GHZ 0805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>D6DA2G132K2D9-Z</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DPX165950DT-8026A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DPX165950DT-8126A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 59900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DPX252690DT-5121C1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 44500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SD25-1950R9UUA1</b>  <b>Descrizione:</b> DUPLEXER SAW 8SMD  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DPX165950DT-8048A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 110000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>D6PF1G960M3B6-Z</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 14900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DPX165850DT-8017A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>D5DA942M5K2S2-ZA</b>  <b>Descrizione:</b> D5DA942M5K2S2-ZA TAIYO SMD  <b>Produttori:</b> TAIYO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>D5PF740M0M3R9-Z</b>  <b>Descrizione:</b> DUPLER 2016 CSSD BAND 17  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 36000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DPX205950DT-9108A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 0805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 58000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>SD25-1950R9UBQ1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ 9SMD  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SD25-0836R9UBM1</b>  <b>Descrizione:</b> DUPLEXER SAW 8SMD  <b>Produttori:</b> AVX Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FAR-D6NF-1G9600-P1BZ-Z</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>ACMD-7403-TR1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 1.875/1.96GHZ 3CSP  <b>Produttori:</b> Avago Technologies (Broadcom Limited)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>RFDIP2520080TM0T62</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 1008  <b>Produttori:</b> Walsin Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 18000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ACMD-6126-TR1</b>  <b>Descrizione:</b> DUPLEXER FBAR  <b>Produttori:</b> Avago Technologies (Broadcom Limited)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>FI212P085909-T</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 829MHZ/1.584GHZ 0805  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 39000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DPX165950DT-8130A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPX205950MT-7110A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DPX315950DT-5006C1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 829MHZ/1.584GHZ 1206  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 47800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FI212P089213-T</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 2012  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>D6PE2G140P3AW-Z</b>  <b>Descrizione:</b> SAW DUPLEXER 2016 CSSD BAND 1 BA  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>D5DA881M5K2E4-Z</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DPX252690DT-5031A1</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 0402  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 32000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FI212P085912-T</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIPLEXER 829MHZ/1.584GHZ 0805  <b>Produttori:</b> Taiyo Yuden  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 27000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong