



IMAGE NOT AVAILABLE


LM1881MX

fabbricante Numero di parte:	LM1881MX
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8-SOIC
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LM1881MX 100% nuovi pezzi originali 15000 disponibili, trova prezzi LM1881MX, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LM1881MX con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LM1881MX: Info@IC-Components.com































Le specifiche di LM1881MX

Numero di parte	LM1881MX	Produttore / Marca	N/A
Digitare	Synchronous Separator	Contenitore dispositivo fornitore	8-SOIC
Serie	-	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Altri nomi	LM1881MXTR
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	LM1881	applicazioni	NTSC, PAL
Quantità di magazzino	15000 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Elaborazione lineare-video
Descrizione	IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8-SOIC	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con LM1881MX

LM1881MX	LM1881MX parte	LM1881MX Prezzo	Distributore LM1881MX
LM1881MX tecnico	Stock LM1881MX	Inventario LM1881MX	LM1881MX Fornitore
Ordine online LM1881MX	LM1881MX Richiesta	Immagine LM1881MX	Immagine LM1881MX
LM1881MX pdf	Scheda tecnica LM1881MX	Scheda tecnica LM1881MX	LM1881MX pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LM1881MX	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 LM1877MX-9/NOPB Descrizione: IC AMP AUDIO PWR 2W STER 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1894MX Descrizione: LM1894MX NS SOP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2652 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1886N Descrizione: LM1886N NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2727 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1882CM Descrizione: LM1882CM NS SOP20 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2816 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1881 Descrizione: Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2768 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1875T/NOPB Descrizione: Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1876TF Descrizione: IC AMP AUDIO PWR 22W AB TO220-15 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2648 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1884N Descrizione: LM1884N NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2755 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1893N Descrizione: LM1893N NS DIP18 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2771 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1881M-X Descrizione: LM1881M-X NS SOP-8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1881M Descrizione: IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8-SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1881MXNOPB Descrizione: LM1881MXNOPB NS SOP8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2709 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1876TF/NOPB Descrizione: IC AMP AUDIO PWR 22W AB TO220-15 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2870 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1894MT Descrizione: LM1894MT 原装进口 NS TSSOP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2654 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1881MX/NOPB Descrizione: IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8-SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1877MX-9 Descrizione: LM1877MX-9 NS SOP14 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2609 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1889N Descrizione: NS DIP16 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2663 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1877MX Descrizione: TI Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1877N-9 Descrizione: LM1877N-9 NS原装进口 DIP14 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1875T/NOPB Descrizione: LM1875T/NOPB TI TO-220-5 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2896 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1881N/NOPB Descrizione: IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2807 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1877M-9 Descrizione: IC AMP AUDIO PWR 2W STER 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2898 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1877N-9A Descrizione: LM1877N-9A NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1894M Descrizione: LM1894M NSC SOP Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2773 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1881N Descrizione: IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1876T Descrizione: IC AMP AUDIO PWR 22W AB TO220-15 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2741 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1881N-X Descrizione: LM1881N-X NSC DIP8 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 LM1877M Descrizione: LM1877M NSC SOP-14 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2780 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1881MX(LF) Descrizione: Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 LM1889 Descrizione: NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2694 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ


IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

 E-mail: Info@IC-Components.com

TEL: 00 852 - 30501935

FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong