



**LDM185G4210CC001**

fabricante Numero di parte:	LDM185G4210CC001
Produttore / Marca	Murata Electronics
Parte della descrizione:	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603
Schede tecniche:	LDM185G4210CC001.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 14500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

LDM185G4210CC001 100% nuovi pezzi originali 14500 in magazzino, trova il prezzo LDM185G4210CC001, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista LDM185G4210CC001 Murata Electronics con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ LDM185G4210CC001: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































Le specifiche di LDM185G4210CC001

Numero di parte	LDM185G4210CC001	Produttore / Marca	Murata Electronics
Serie	LDM18	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Balun 4.9GHz ~ 5.95GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Intervallo di frequenze	4.9GHz ~ 5.95GHz	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	50 / 100 Ohm
Differenza di fase	-	Perdita di inserzione (max)	1dB
Return Loss (min)	-	Quantità di magazzino	14500 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Balun	Descrizione	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con LDM185G4210CC001

Murata Electronics LDM185G4210CC001	Parte LDM185G4210CC001	Prezzo LDM185G4210CC001	Distributore LDM185G4210CC001
LDM185G4210CC001 tecnico	Azione LDM185G4210CC001	Inventario LDM185G4210CC001	Fornitore LDM185G4210CC001
Ordine online LDM185G4210CC001	Richiesta LDM185G4210CC001	Immagine LDM185G4210CC001	Immagine LDM185G4210CC001
LDM185G4210CC001 pdf	Datasheet LDM185G4210CC001	Scheda tecnica LDM185G4210CC001	Scheda tecnica LDM185G4210CC001 pdf
Scarica la scheda tecnica LDM185G4210CC001	Produttore Murata Electronics	Murata Electronics LDM185G4210CC001	MURATA LDM185G4210CC001
Murata Electronics North America LDM185G4210CC001	TOKO / Murata LDM185G4210CC001		

Potresti essere anche interessato:

 <p><b>LDM300-48S3V3</b> Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LDM75-11055S</b> Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HHM1562B</b> Descrizione: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>2595FB39A0050E</b> Descrizione: BALUN DUAL 50/50 1008 6 PC PAD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ETC1-1-13TR</b> Descrizione: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 5SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LDM182G5010YC025</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 1008 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 130100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DXP2ABN7514TL</b> Descrizione: BALUN 50MHZ-870MHZ 75/300 0804 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>B4859A53</b> Descrizione: BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/100 0603 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>2450FB39C100E</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 1008 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 48000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LDM75-110S05S</b> Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3600BL14M100T</b> Descrizione: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LDM182G4503XA013</b> Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LDM182G5010CC001</b> Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 25700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HHM1525</b> Descrizione: BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 92300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HHM1523B3</b> Descrizione: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LDB182G4505C-110</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HHM1526</b> Descrizione: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>RFXF6553-TR13</b> Descrizione: SMT TRANSFORMER 10MHZ-1.9GHZ Produttori: RF Solutions Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LDM182G4505EC015</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HHM1711D1</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LDM182G1410LB002</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Produttori: MRUATA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LDM181G9310CC001</b> Descrizione: BALUN 1.71-2.155GHZ 50/100 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 67100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HHM1932A2</b> Descrizione: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DXW21BN7511TL</b> Descrizione: BALUN 50MHZ-870MHZ 75/75 0805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 58800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>HHM1907B1</b> Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LDM75-48S5</b> Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BAL-NRF02D3</b> Descrizione: BALUN 2.4-2.54GHZ 5UFPGA CSPBGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LDM185G4210CC001</b> Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>0896BM15A0001E</b> Descrizione: BALUN 863MHZ-928MHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 41200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MABA-010125-TC1113</b> Descrizione: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong