




LMK01020ISQE/NOPB

fabbricante Numero di parte:	LMK01020ISQE/NOPB
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2873 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

LMK01020ISQE/NOPB 100% nuovi pezzi originali 2873 disponibili, trova prezzi LMK01020ISQE/NOPB, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LMK01020ISQE/NOPB con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LMK01020ISQE/NOPB: Info@IC-Components.com































Le specifiche di LMK01020ISQE/NOPB

Numero di parte	LMK01020ISQE/NOPB	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	3.15 V ~ 3.45 V	Digitare	Fanout Buffer (Distribution), Divider
Contenitore dispositivo fornitore	48-WQFN (7x7)	Serie	-
Rapporto - Ingresso: Uscita	1:8	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucri	48-WFQFN Exposed Pad	Produzione	LVPECL
Altri nomi	LMK01020ISQE/NOPBDKR LMK01020ISQEDKR LMK01020ISQEDKR-ND	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Numero di circuiti	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)	Ingresso	Clock
Frequenza - Max	1.6GHz	Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/Yes
Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider IC 1:8 1.6GHz 48-WFQFN Exposed Pad	Numero di parte base	LMK01020
Quantità di magazzino	2873 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Buffer orologio/temporizzatore, driver
Descrizione	IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con LMK01020ISQE/NOPB

LMK01020ISQE/NOPB	LMK01020ISQE/NOPB parte	LMK01020ISQE/NOPB Prezzo	Distributore LMK01020ISQE/NOPB
LMK01020ISQE/NOPB tecnico	Stock LMK01020ISQE/NOPB	Inventario LMK01020ISQE/NOPB	LMK01020ISQE/NOPB Fornitore
Ordine online LMK01020ISQE/NOPB	LMK01020ISQE/NOPB Richiesta	Immagine LMK01020ISQE/NOPB	Immagine LMK01020ISQE/NOPB
LMK01020ISQE/NOPB pdf	Scheda tecnica LMK01020ISQE/NOPB	Scheda tecnica LMK01020ISQE/NOPB	LMK01020ISQE/NOPB pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LMK01020ISQE/NOPB	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 <p>LMK03001ISQ Descrizione: LMK03001ISQ NS LLP48 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2753 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK03002CISQX Descrizione: LMK03002CISQX NSC QFN Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2818 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK03000CISQ Descrizione: LMK03000CISQ NS WQFN-48 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2630 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMK03001CISQX/NOPB Descrizione: IC CLOCK COND PREC VCO 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2630 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK03001ISQX/NOPB Descrizione: IC CLOCK COND PREC VCO 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2660 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK02000ISQ Descrizione: LMK02000ISQ NS WQFN48 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2799 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMK00301ISQE Descrizione: LMK00301ISQE NS QFN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2879 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK00308SQ/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 3:9 3.1GHZ 40WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2838 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK00338RTAR Descrizione: TI QFN Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2736 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMK00725PW Descrizione: IC CLK BUF 2:5 650MHZ 20TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2859 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK00304SQE/NOPB Descrizione: TI WQFN-32 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2651 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK03000ISQX/NOPB Descrizione: NS WQFN48 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2746 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMK00301SQX/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2639 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK00725PWR Descrizione: DIFFERENTIAL-TO-3.3V LVPECL FANO Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2798 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK03033CISQE/NOPB Descrizione: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2812 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMK00306SQE Descrizione: LMK00306SQE NS WQFN36 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2755 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK01801BISQE/NOPB Descrizione: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK01000ISQ Descrizione: LMK01000ISQ NS QFN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2837 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMK03002CISQ Descrizione: LMK03002CISQ 原装NS QFN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2675 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK03000ISQ/NOPB Descrizione: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2890 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK03000CISQ/NOPB Descrizione: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2845 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMK01010ISQE/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2611 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK00304SQ/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2762 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK01020ISQX/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2820 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMK03002CISQ/S7002367 Descrizione: TI QFN Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2622 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK00306SQE/NOPB Descrizione: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2674 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK01010ISQE Descrizione: LMK01010ISQE NS/PBF QFN Produttori: NS/PBF Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2722 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LMK00804BPW Descrizione: N/A Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK03001CISQ Descrizione: LMK03001CISQ NS QFN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LMK00308SQ Descrizione: TI WQFN40 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2778 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong