



## DRQ127-2R2-R

fabbricante Numero di parte:

Produttore / Marca

Parte della descrizione:

Schede tecniche:

Stato Lead senza piombo / RoHS:

Condizione di scorta:

Nave da:

Modo di spedizione:

DRQ127-2R2-R

Bussmann (Eaton)

INDUCT ARRAY 2 COIL 2.027UH SMD

DRQ127-2R2-R.pdf

Senza piombo / Conforme RoHS

Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.

Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**DRQ127-2R2-R** 100% nuovi pezzi originali 8900 disponibili, trova prezzi DRQ127-2R2-R, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista DRQ127-2R2-R Bussmann (Eaton) con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ DRQ127-2R2-R: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

## Le specifiche di DRQ127-2R2-R

Numero di parte	DRQ127-2R2-R	Produttore / Marca	Bussmann (Eaton)
Tolleranza	±20%	Dimensioni / Dimension	0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm)
Schermatura	Shielded	Serie	DRQ
Giudizi	-	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucro	Nonstandard	Altri nomi	513-1307-6
temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C	Numero di spire	2
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Induttanza - Collegamento in serie	8.108µH	Induttanza - Collegamento in parallelo	2.027µH
Altezza	0.315" (8.00mm)	Descrizione dettagliata	Shielded 2 Coil Inductor Array 8.108µH Inductance - Connected in Series 2.027µH Inductance - Connected in Parallel 3.73 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 12.5A Nonstandard
Resistenza DC (DCR) - Serie	16.1 mOhm	Resistenza DC (DCR) - Parallelo	3.73 mOhm
Saturazione attuale - Serie	12.7A	Saturazione attuale - Parallelo	25.5A
Corrente nominale - Serie	6.23A	Corrente nominale - parallela	12.5A
Quantità di magazzino	8900 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Induttori, bobine, strozzatori</a> > <a href="#">Matrici, trasformatori di segnale</a>
Descrizione	INDUCT ARRAY 2 COIL 2.027UH SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

## Parole chiave realizzate con DRQ127-2R2-R

Bussmann (Eaton) DRQ127-2R2-R	DRQ127-2R2-R parte	DRQ127-2R2-R Prezzo	Distributore DRQ127-2R2-R
DRQ127-2R2-R tecnico	Stock DRQ127-2R2-R	Inventario DRQ127-2R2-R	DRQ127-2R2-R Fornitore
Ordine online DRQ127-2R2-R	DRQ127-2R2-R Richiesta	Immagine DRQ127-2R2-R	Immagine DRQ127-2R2-R
DRQ127-2R2-R pdf	Scheda tecnica DRQ127-2R2-R	Scheda tecnica DRQ127-2R2-R	DRQ127-2R2-R pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica DRQ127-2R2-R	Bussmann (Eaton) Produttore	Bussmann (Eaton) DRQ127-2R2-R	Bussmann (Eaton) DRQ127-2R2-R
Eaton DRQ127-2R2-R	Eaton Bussmann DRQ127-2R2-R	Cooper Bussmann (Eaton) DRQ127-2R2-R	Coiltronics (Eaton) DRQ127-2R2-R
PowerStor (Eaton) DRQ127-2R2-R			

## Potresti essere anche interessato:

<p><b>CTX1-4P-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 1.1UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2737 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX50-1</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 50.63UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2757 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DRQ125-220-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 22.36UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DRQ127-2R2-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 2.027UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DRQ127-100-R</b> <b>Descrizione:</b> <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2656 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SRF0703-150M</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 15UH SMD <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2897 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DRQ127-4R7</b> <b>Descrizione:</b> DRQ127-4R7 COILCRAF SMD <b>Produttori:</b> COILCRAF <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2821 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DRQ73-102-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 995UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DRQ127-102-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 1.005MH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2899 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CTX100-2</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 99.45UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DRQ74-100-R</b> <b>Descrizione:</b> <b>Produttori:</b> COOPER <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DRQ74-3R3-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 3.396UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2696 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CTX100-2P-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 99.14UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2880 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DRQ125-2R2-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 2.208UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2765 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>PA0766.421NLT</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 218NH SMD <b>Produttori:</b> Pulse Electronics Corporation <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2772 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DRQ73-680-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 68.91UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2867 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DRQ73-471-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 465.8UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2671 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>PF0552.333NLT</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 34UH SMD <b>Produttori:</b> Pulse Electronics Corporation <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2759 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DRQ73-150-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>7023</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 250UH T/H <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX5-4</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 4.9UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2685 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>VPH5-1200-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 6 COIL 173UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2783 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX20-4-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2795 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>7012</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 21.25UH T/H <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DRQ74-150-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 16.09UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>7014</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 187.5UH T/H <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2644 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>SDQ12-150-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 15.21UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DRQ74-470-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 14900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>7002</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 3UH T/H <b>Produttori:</b> Bourns, Inc. <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CTX2-4P-R</b> <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 1.95UH SMD <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton) <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2678 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

TEL: 00 852 - 30501935

FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong