



**DXP2ABN7514TL**

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	DXP2ABN7514TL
<b>Produttore / Marca</b>	Murata Electronics
<b>Parte della descrizione:</b>	BALUN 50MHZ-870MHZ 75/300 0804
<b>Schede tecniche:</b>	DXP2ABN7514TL.pdf
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**DXP2ABN7514TL** 100% nuovi pezzi originali 3900 disponibili, trova prezzi DXP2ABN7514TL, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista DXP2ABN7514TL Murata Electronics con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ DXP2ABN7514TL: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Le specifiche di DXP2ABN7514TL

Numero di parte	DXP2ABN7514TL	Produttore / Marca	Murata Electronics
Serie	-	Return Loss (min)	-
Differenza di fase	-	imballaggio	Cut Tape (CT)
Contenitore / involucro	0804 (2010 Metric), 8 Lead	Altri nomi	490-11951-1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Perdita di inserzione (max)	1.8dB	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	75 / 300 Ohm
Intervallo di frequenze	50MHz ~ 870MHz	Descrizione dettagliata	RF Balun 50MHz ~ 870MHz 75 / 300 Ohm 0804 (2010 Metric), 8 Lead
Quantità di magazzino	3900 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Balun
Descrizione	BALUN 50MHZ-870MHZ 75/300 0804	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con DXP2ABN7514TL

Murata Electronics DXP2ABN7514TL	DXP2ABN7514TL parte	DXP2ABN7514TL Prezzo	Distributore DXP2ABN7514TL
DXP2ABN7514TL tecnico	Stock DXP2ABN7514TL	Inventario DXP2ABN7514TL	DXP2ABN7514TL Fornitore
Ordine online DXP2ABN7514TL	DXP2ABN7514TL Richiesta	Immagine DXP2ABN7514TL	Immagine DXP2ABN7514TL
DXP2ABN7514TL pdf	Scheda tecnica DXP2ABN7514TL	Scheda tecnica DXP2ABN7514TL	DXP2ABN7514TL pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica DXP2ABN7514TL	Murata Electronics Produttore	Murata Electronics DXP2ABN7514TL	MURATA DXP2ABN7514TL
Murata Electronics North America DXP2ABN7514TL	TOKO / Murata DXP2ABN7514TL		

Potresti essere anche interessato:

<p><b>LDM181G9310CC001</b> Descrizione: BALUN 1.71-2.155GHZ 50/100 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 67100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DXP18CN7510T</b> Descrizione: DXP18CN7510T MURATA SMD Produttori: MURATA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2758 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DXP18BN5014TL</b> Descrizione: BALUN 50MHZ-870MHZ 50/200 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DXP18CN7510TL</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 50MHZ-870MHZ 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MABA-009594-CF18A0</b> Descrizione: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 6SMD GW Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1515B2</b> Descrizione: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/200 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2684 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LDB212G4005C-001</b> Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 52000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1932A2</b> Descrizione: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450BL15B200E</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1711D1</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MABA-007681-CT2010</b> Descrizione: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2720 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DXP18BN5014T</b> Descrizione: DXP18BN5014T MUARATA SMD Produttori: MUARATA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2752 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>BD2425J50100AHF</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450FB15M0001E</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1548E1</b> Descrizione: BALUN 3.2GHZ-3.9GHZ 50/200 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2771 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>C6058NL</b> Descrizione: IC CHIP Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2657 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2450FB15K0005E</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>C2073</b> Descrizione: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:4 5SMD MODUL Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>DXW21BN7511SL</b> Descrizione: BALUN 1GHZ-1.5GHZ 75/75 0805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 47200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>MABACT0063</b> Descrizione: BALUN 5MHZ-1GHZ 1.5:1 6SMD FLAT Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2789 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DXP18BN5014HL</b> Descrizione: BALUN 470MHZ-790MHZ 50/200 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>LFB182G45BG5D920</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 6SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>5400BL15B100E</b> Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2694 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1570B1</b> Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1711E1</b> Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>HHM1904A1</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 158000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>BAL-CW1250D3</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 5UF8GA FCBGA Produttori: STMicroelectronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>HHM1523B3</b> Descrizione: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>2595FB16A0100E</b> Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>DXP252690DT-5031A3</b> Descrizione: TDK SMD Produttori: TDK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong