

IMAGE NOT AVAILABLE



LMK04808BISQX/NOPB

fabbricante Numero di parte:	LMK04808BISQX/NOPB
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC CLOCK DUAL PLL 64WQFN
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2786 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LMK04808BISQX/NOPB 100% nuovi pezzi originali 2786 disponibili, trova prezzi LMK04808BISQX/NOPB, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LMK04808BISQX/NOPB con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LMK04808BISQX/NOPB: Info@IC-Components.com

Le specifiche di LMK04808BISQX/NOPB

Numero di parte	LMK04808BISQX/NOPB	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	3.15 V ~ 3.45 V	Digitare	Jitter Cleaner
Contenitore dispositivo fornitore	64-WQFN (9x9)	Serie	PLLatinum™
Rapporto - Ingresso: Uscita	2:14	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucri	64-WQFN Exposed Pad	PLL	Yes
Produzione	LVCOS, LVDS, LVPECL	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Numero di circuiti	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)	Ingresso	LVCOS, LVDS, LVPECL
Frequenza - Max	1.536GHz	Divisore / moltiplicatore	Yes/No
Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/Yes	Numero di parte base	LMK04808
Quantità di magazzino	2786 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Generatori orologio/temporizzatori, PLLs, sintetizzatori
Descrizione	IC CLOCK DUAL PLL 64WQFN	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con LMK04808BISQX/NOPB

LMK04808BISQX/NOPB	LMK04808BISQX/NOPB parte	LMK04808BISQX/NOPB Prezzo	Distributore LMK04808BISQX/NOPB
LMK04808BISQX/NOPB tecnico	Stock LMK04808BISQX/NOPB	Inventario LMK04808BISQX/NOPB	LMK04808BISQX/NOPB Fornitore
Ordine online LMK04808BISQX/NOPB	LMK04808BISQX/NOPB Richiesta	Immagine LMK04808BISQX/NOPB	Immagine LMK04808BISQX/NOPB
LMK04808BISQX/NOPB pdf	Scheda tecnica LMK04808BISQX/NOPB	Scheda tecnica LMK04808BISQX/NOPB	LMK04808BISQX/NOPB pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LMK04808BISQX/NOPB	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

<p>LMK04828BISQ Descrizione: LMK04828BISQ NS QFN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04808BISQE/NOPB Descrizione: IC CLOCK DUAL PLL 64WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2659 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK063B103KP-F Descrizione: CAP CER 10000PF 10V X5R 0201 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2812 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK04808BISQE Descrizione: LMK04808BISQE TI QFN Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2652 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04816BISQX/NOPB Descrizione: IC CLOCK DUAL PLL 64WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2682 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04808BISQ Descrizione: LMK04808BISQ TI WQFN64 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK04826BISQE/NOPB Descrizione: IC CLOCK DUAL PLL 64-WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2643 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04821NKDT Descrizione: IC CLOCK DUAL PLL 64-WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2803 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04821NKD Descrizione: LMK04821NKD NS/TI QFN Produttori: NS/TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2703 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK04828BISQE/NOPB Descrizione: IC CLOCK DUAL PLL 64-WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2677 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK063B7103KP-F Descrizione: CAP CER 10000PF 10V X7R 0201 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2680 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK042B3682KC-W Descrizione: CAP CER 6800PF 10V X5R 01005 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2833 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK04828HNKD Descrizione: LMK04828HNKD TI QFN Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2861 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04806BISQX/NOPB Descrizione: IC CLOCK DUAL PLL 64WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2633 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04610RTQT Descrizione: TI QFN56 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2703 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK04806BISQE/NOPB Descrizione: TI QFN Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2870 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04816BISQ Descrizione: LMK04816BISQ NS QFN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2774 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04805BISQX/NOPB Descrizione: IC CLOCK DUAL PLL 64WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2784 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK04806BISQ Descrizione: LMK04806BISQ NS/TI QFN Produttori: NS/TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2686 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04805BISQ Descrizione: LMK04805BISQ NS QFN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2826 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK042B3681KC-W Descrizione: CAP CER 6800PF 10V X5R 01005 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2754 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK042B3472KC-W Descrizione: CAP CER 4700PF 10V X5R 01005 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2833 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04828BISQE Descrizione: LMK04828BISQE TI QFN Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2894 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04806BISQ/NOPB Descrizione: TI QFN Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2896 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK04828BISQX/NOPB Descrizione: IC CLOCK DUAL PLL 64-WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2846 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04803BISQ Descrizione: LMK04803BISQ NSC LLP Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2849 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04808DISQ Descrizione: LMK04808DISQ NS QFN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2602 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>LMK04808BISQX/NOPB Descrizione: IC CLOCK DUAL PLL 64WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04808DISQX/NOPB Descrizione: LMK04808DISQX/NOPB TI/NS QFN64 Produttori: TI/NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2756 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LMK04906BISQE Descrizione: LMK04906BISQE TI QFN Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2722 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong