

## 3500FB39A0050E

fabricante Numero di parte:	3500FB39A0050E
Produttore / Marca	Johanson Technology
Parte della descrizione:	BALUN 3.4GHZ-3.6GHZ 50/50 1008
Schede tecniche:	3500FB39A0050E.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 18900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

3500FB39A0050E 100% nuovi pezzi originali 18900 in magazzino, trova il prezzo 3500FB39A0050E, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 3500FB39A0050E Johanson Technology con garanzia, 100% di garanzia di fiducia. RFQ 3500FB39A0050E: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di 3500FB39A0050E

Numero di parte	3500FB39A0050E	Produttore / Marca	Johanson Technology
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	1008 (2520 Metric), 6 PC Pad	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Balun 3.4GHz ~ 3.6GHz 50 / 50 Ohm 1008 (2520 Metric), 6 PC Pad
Intervallo di frequenze	3.4GHz ~ 3.6GHz	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	50 / 50 Ohm
Differenza di fase	180° ±12°	Perdita di inserzione (max)	2.9dB
Return Loss (min)	9.5dB	Altri nomi	712-1406-2
Quantità di magazzino	18900 pcs Stock	Categoria	<a href="#">RF/IF e RFID &gt; Balun</a>
Descrizione	BALUN 3.4GHZ-3.6GHZ 50/50 1008	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

### Parole chiave realizzate con 3500FB39A0050E

Johanson Technology 3500FB39A0050E	Parte 3500FB39A0050E	Prezzo 3500FB39A0050E	Distributore 3500FB39A0050E
3500FB39A0050E tecnico	Azione 3500FB39A0050E	Inventario 3500FB39A0050E	Fornitore 3500FB39A0050E
Ordine online 3500FB39A0050E	Richiesta 3500FB39A0050E	Immagine 3500FB39A0050E	Immagine 3500FB39A0050E
3500FB39A0050E pdf	Datasheet 3500FB39A0050E	Scheda tecnica 3500FB39A0050E	Scheda tecnica 3500FB39A0050E pdf
Scarica la scheda tecnica 3500FB39A0050E	Produttore Johanson Technology	Johanson Technology 3500FB39A0050E	Johanson 3500FB39A0050E
Johanson Technology Inc. 3500FB39A0050E			

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>3500</b> Descrizione: TRINKET M0 ATSAMD21E18 DEV BOARD Produttori: Adafruit Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3500</b> Descrizione: BADGE MONITOR ORGANC VAPOR 1=1PC Produttori: 3M Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>3500</b> Descrizione: FAN AXIAL 92X38MM 115VAC WIRE Produttori: ebm-papst Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>HHM1515B2</b> Descrizione: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/200 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>35081</b> Descrizione: BDG RL RND SWVL CLP WH Produttori: EasyBraid Co. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MABA-010125-TC1113</b> Descrizione: E-SERIES TRANSFORMER 4.5-3000MHZ Produttori: Affinity Medical Technologies - a Molex company Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>3501BM</b> Descrizione: 3501BM BB CAN-8 Produttori: BB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>3507J</b> Descrizione: 3507J BB CAN-8 Produttori: BB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>350428-4</b> Descrizione: CONN HEADER 2POS VERT .250 AU Produttori: Agastat Relays / TE Connectivity Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>35022-0014</b> Descrizione: 35022-0014 MOLEX NA Produttori: Affinity Medical Technologies - a Molex company Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>350432-1</b> Descrizione: CONN HEADER 9POS VERT .250 TIN Produttori: Agastat Relays / TE Connectivity Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HHM1932A2</b> Descrizione: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>MABA-007237-ETC410</b> Descrizione: BALUN 1MHZ-350MHZ 1-4 6SMD FLAT Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>2450FB15M0001E</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>35022-0010</b> Descrizione: 35022-0010 MOLEX NA Produttori: Affinity Medical Technologies - a Molex company Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>3503/204</b> Descrizione: 3503/204 ES2 PLCC-68P Produttori: ES2 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>350430-4</b> Descrizione: CONN HEADER 4POS VERT .250 GOLD Produttori: Agastat Relays / TE Connectivity Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>35000</b> Descrizione: SWITCH KIT, 3-POSITION W/DIODE ( ) Produttori: Master Appliance Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>3503R2C30</b> Descrizione: 3503R2C30 FAIRCHILD PLCC44 Produttori: Fairchild/ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HHM1562B</b> Descrizione: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>35000</b> Descrizione: BOARD EDUCATION ARDUINO SHIELD Produttori: Parallax, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>C2042.001NL</b> Descrizione: IC CHIP Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>350CL</b> Descrizione: 350CL TELEDYNE CDIP-16 Produttori: TELEDYNE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>350121</b> Descrizione: 350121 RECCLABE SMD-6 Produttori: RECCLABE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>HHM1517</b> Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 124000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>35080/080DOWQ</b> Descrizione: 35080/080DOWQ ST SOP8 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LDB212G4020C-001</b> Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p><b>HHM1906A1</b> Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>35001WR-02L</b> Descrizione: 35001WR-02L YEONHO PBF Produttori: YEONHO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>350-0927-01 V1.1</b> Descrizione: 350-0927-01 V1.1 TELEDYNE QFP Produttori: TELEDYNE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong