



MACOM
Partners from RF to Light



IC Components Limited

MABA-007237-ETC410

fabricante Numero di parte:	MABA-007237-ETC410
Produttore / Marca	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Parte della descrizione:	BALUN 1MHZ-350MHZ 1:4 6SMD FLAT
Schede tecniche:	MABA-007237-ETC410.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

MABA-007237-ETC410 100% nuovi pezzi originali 300 in magazzino, trova il prezzo MABA-007237-ETC410, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MABA-007237-ETC410 Aeroflex (MACOM Technology Solutions) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MABA-007237-ETC410: Info@IC-Components.com
















Le specifiche di MABA-007237-ETC410

Numero di parte	MABA-007237-ETC410	Produttore / Marca	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	6-SMD (5 Leads), Flat Lead	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Balun 1MHz ~ 350MHz 1:4 6-SMD (5 Leads), Flat Lead
Intervallo di frequenze	1MHz ~ 350MHz	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	14
Differenza di fase	5°	Perdita di inserzione (max)	1.2dB
Return Loss (min)	-	Altri nomi	1465-1794-6
Quantità di magazzino	300 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Balun
Descrizione	BALUN 1MHZ-350MHZ 1:4 6SMD FLAT	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con MABA-007237-ETC410

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007237-ETC410	Parte MABA-007237-ETC410	Prezzo MABA-007237-ETC410	Distributore MABA-007237-ETC410
Fornitore MABA-007237-ETC410	MABA-007237-ETC410 tecnico	Azione MABA-007237-ETC410	Inventario MABA-007237-ETC410
Immagine MABA-007237-ETC410	Ordine online MABA-007237-ETC410	Richiesta MABA-007237-ETC410	Immagine MABA-007237-ETC410
Scheda tecnica MABA-007237-ETC410 pdf	MABA-007237-ETC410 pdf	Datasheet MABA-007237-ETC410	Scheda tecnica MABA-007237-ETC410
Aeroflex Circuit Technology MABA-007237-ETC410	Aeroflex MABA-007237-ETC410	Produttore Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007237-ETC410
M/A-Com Technology Solutions MABA-007237-ETC410	Metelics (MACOM Technology Solutions) MABA-007237-ETC410	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007237-ETC410	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MABA-007237-ETC410
		MACOM Technology Solutions MABA-007237-ETC410	

Potresti essere anche interessato:

 <p>MABA-007159-000000 Descrizione: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8032AH-12P Descrizione: MAB8032AH-12P PHILIPS DIP40 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8035HL11P Descrizione: MAB8035HL11P PHI DIP Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MABA-007871-CT1A40 Descrizione: TRANSFORMER 1:1 5-3000 MHZ Produttori: Affinity Medical Technologies - a Molex company Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-007236-C16423 Descrizione: MABA-007236-C16423 M/A-COM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8041APU058 Descrizione: MAB8041APU058 PHI DIP Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MABA-008182-CF1160 Descrizione: MABA-008182-CF1160 MA/COM SMSMD Produttori: MA/COM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MABA-009005-CF1A40 Descrizione: MABA-009005-CF1A40 MA/COM SM164.SMD Produttori: MA/COM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8052AH-2PZ165 Descrizione: MAB8052AH-2PZ165 PHI DIP Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8441PT018 Descrizione: MAB8441PT018 PHI DIP Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461P/W195 Descrizione: MAB8461P/W195 PHI DIP-30 Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-007488-CT9550 Descrizione: MABA-007488-CT9550 M/A-COM SM-55 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MABA-007532-CF18A0 Descrizione: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-007819-CF48A0 Descrizione: MABA-007819-CF48A0 MACOM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-008184-CT1760 Descrizione: MABA-008184-CT1760 M/A-COM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MABA-008937-TC11T5 Descrizione: MABA-008937-TC11T5 MACOM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461P W203 Descrizione: MAB8461P W203 PHILIPS DIP Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-007681-CT2010 Descrizione: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MABA-007871-CT1A40 Descrizione: BALUN 5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8051AH-2P/P378 Descrizione: MAB8051AH-2P/P378 PHILIPS DIP Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8052AH-2P/Z162 Descrizione: MAB8052AH-2P/Z162 PHI DIP Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MABA-007327-CT1A40 Descrizione: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 5SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8441P-T048 Descrizione: MAB8441P-T048 PHILIPS DIP28 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-007493-CF4160TR Descrizione: MABA-007493-CF4160TR MACOM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MABA-008482-CF1A40 Descrizione: MABA-008482-CF1A40 M/A-COM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461P-W203 Descrizione: MAB8461P-W203 PHI DIP-28 Produttori: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-007493-CF4160 Descrizione: MABA-007493-CF4160 M/A-COM SMD Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461/W115 Descrizione: MAB8461/W115 PHILIPS DIP28 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-008757-CT1160 Descrizione: MABA-008757-CT1160 MACOM SM-22B Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8052AH-2P Descrizione: MAB8052AH-2P PHILIPS DIP40 Produttori: PHILIPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong