




## D6DA2G140K2A7-Z

fabricante Numero di parte:	D6DA2G140K2A7-Z
Produttore / Marca	Taiyo Yuden
Parte della descrizione:	RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD
Schede tecniche:	D6DA2G140K2A7-Z(1).pdf D6DA2G140K2A7-Z(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

D6DA2G140K2A7-Z 100% nuovi pezzi originali 600 in magazzino, trova il prezzo D6DA2G140K2A7-Z, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista D6DA2G140K2A7-Z Taiyo Yuden con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ D6DA2G140K2A7-Z: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)





























### Le specifiche di D6DA2G140K2A7-Z

Numero di parte	D6DA2G140K2A7-Z	Produttore / Marca	Taiyo Yuden
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	8-SMD, No Lead	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Diplexer 8-SMD, No Lead
High Band Attenuazione (min / max dB)	45dB / 55dB	Return Loss (Low Band / High Band)	-
Altri nomi	587-5250-6	Quantità di magazzino	600 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Diplexer RF	Descrizione	RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

### Parole chiave realizzate con D6DA2G140K2A7-Z

Taiyo Yuden D6DA2G140K2A7-Z	Parte D6DA2G140K2A7-Z	Prezzo D6DA2G140K2A7-Z	Distributore D6DA2G140K2A7-Z
D6DA2G140K2A7-Z tecnico	Azione D6DA2G140K2A7-Z	Inventario D6DA2G140K2A7-Z	Fornitore D6DA2G140K2A7-Z
Ordine online D6DA2G140K2A7-Z	Richiesta D6DA2G140K2A7-Z	Immagine D6DA2G140K2A7-Z	Immagine D6DA2G140K2A7-Z
D6DA2G140K2A7-Z pdf	Datasheet D6DA2G140K2A7-Z	Scheda tecnica D6DA2G140K2A7-Z	Scheda tecnica D6DA2G140K2A7-Z pdf
Scarica la scheda tecnica D6DA2G140K2A7-Z	Produttore Taiyo Yuden	Taiyo Yuden D6DA2G140K2A7-Z	

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>FAR-D6NH-1G9600-M1Z6-Z</b> Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FI212P245003-T</b> Descrizione: RF DIPLEXER 5.025/5.6475GHZ MOD Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ACMD-6103-TR1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 1.7475/1.8425GHZ SMD Produttore: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DPX165950DT-8130A1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DPX162500DT-8128A1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FI212P0892M2-T</b> Descrizione: DUPLEXER FILTER HI FREQ MULTILAY Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>D6HL2G655DL06-Z</b> Descrizione: RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 9SMD Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ACFM-7103-TR1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 6SMD Produttore: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SD25-1950R9UBM1</b> Descrizione: DUPLEXER SAW 8SMD Produttore: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>D5RB942M5E1CF-Z</b> Descrizione: DUPLEXER BAND 8 BAL Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>B39931B4062U810</b> Descrizione: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Produttore: Epcos / RF360 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>B39941B9509L310</b> Descrizione: RF DIPLEXER 881.5/942.5MHZ 10SMD Produttore: Epcos / RF360 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>ACFM-7101-TR1G</b> Descrizione: RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 6SMD Produttore: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 67000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FAR-D5PE-881M50-P3EY-Z</b> Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FI212P085909-T</b> Descrizione: RF DIPLEXER 829MHZ/1.584GHZ 0805 Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 39000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>ACMD-6107-BLK</b> Descrizione: RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 8QFN Produttore: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SD25-0897R9UBQ1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 881.5MHZ/2.14GHZ SMD Produttore: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>FAR-D6NF-1G9600-P1BZ-Z</b> Descrizione: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>LFD21859MDP1A049</b> Descrizione: RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 0805 Produttore: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>D6DA1G960K2B1</b> Descrizione: D6DA1G960K2B1 TAIYO SMD Produttore: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SD25-0836R8UU33</b> Descrizione: RF DIPLEXER 836.5/881.5MHZ 8SMD Produttore: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>D6DA2G132K2D9-Z</b> Descrizione: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>D6DA2G132K2D9-ZA</b> Descrizione: D6DA2G132K2D9-ZA TAIYO SMD Produttore: TAIYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TPX205950MT-7004A1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805 Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DPX315950DT-5005B2</b> Descrizione: RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 1206 Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TFSD10055950-5001C1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.45GHZ 0402 Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 120000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ACMD-7606-TR1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 897.5/942.5MHZ 8VQFN Produttore: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 189300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>TFSD10055950-5102A2</b> Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.45GHZ 0402 Produttore: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 38300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>ACMD-6003-TR1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 1.75/1.84GHZ 8VQFN Produttore: Avago Technologies (Broadcom Limited) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>D5DA881M5K2E4-Z</b> Descrizione: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Produttore: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong